Corte dell'Arsenale

Robecco sul Naviglio (MI)



Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/2f010-00175/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/2f010-00175/

CODICI

Unità operativa: 2f010

Numero scheda: 175

Codice scheda: 2f010-00175

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00102089

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: 2f010-00174

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: palazzo

Denominazione: Corte dell'Arsenale

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: storica

Denominazione: Villa Visconti

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015184

Comune: Robecco sul Naviglio

Indirizzo: Via Matteotti, 25, 27

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Robecco sul Naviglio

Particelle: 128

Foglio/Data: 9/ 1992

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: L'edificio risale probabilmente al trecento e dicesi fosse la vecchia chiesa parrocchiale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1/5]

Secolo: sec. XIV

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XVII

NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: Nel 1961 il signor Marmonti Anselmo acquistava da Fassi Francesco l'edificio al mappale 316.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]

Secolo: sec. XX

Data: 1961/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2/5]

Secolo: sec. XX

Data: 1961/00/00

NOTIZIA [3 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: modifiche

Notizia

Nel 1971 la Soprintendenza contesta a Marmonti Anselmo di aver manomesso l'edificio cancellando affreschi aprendo finestre e costruendo un capannone nel cortile.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]

Secolo: sec. XX

Data: 1971/09/20

Validità: ante

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]

Secolo: sec. XX

Data: 1971/09/20

NOTIZIA [4/5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: installazione impianto sanitario

Notizia

Nel 1973 la Sopprintendenza concedeva il nulla osta per l'installazione di servizi sanitari e caminetto su progetto del geometra Romeo Radaelli di Magenta.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4/5]

Secolo: sec. XX

Data: 1973/01/13

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]

Secolo: sec. XX

Data: 1973/00/00

NOTIZIA [5 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]

Secolo: sec. XIV

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]

Secolo: sec. XVII

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: corpo principale

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 2

Tipo di piani: p. t./ p. 1

Suddivisione verticale: a setti

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

L'edificio a pianta rettangolare si affaccia con uno dei lati lunghi parallelamente al Naviglio e il lato opposto su un cortile. Il corpo principale si struttura in piano terra con portico, a quattro fornici in parte tamponati, locali deposito e residenza, e primo piano sempre ad uso residenza. Le strutture verticali sono a tessitura omogenea in laterizio a mattoni pieni in parte a vista e in parte intonacati, mentre gli orizzontamenti sono in legno con orditura primaria e secondaria ribassati in alcuni locati da controsoffitto in pannelli di compensato. La struttura della copertura è a capriate in legno con monaco mentre il manto è costituito in prevalenza da coppi in laterizio e una parte da tegole marsigliesi.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: articolato

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1/2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio, mattoni pieni

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: portico

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio, mattoni pieni

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO [1 / 2]

Genere: solaio

STRUTTURA [1 / 2]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: intero bene

TIPO [2 / 2]

Genere: controsoffitto

STRUTTURA [2 / 2]

Riferimento: intero controsoffitto

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a capanna

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: capriate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: autoportante

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1/3]

Ubicazione: intero bene

Genere: in cotto

Schema del disegno: a spina di pesce

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2/3]

Ubicazione: intero bene

Genere: linoleum

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3/3]

Ubicazione: ala nord ovest

Genere: in pietra

Schema del disegno: a giunti sfalsati

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI

Ubicazione: prospetto su cortile

Collocazione: esterna

Tipo: ringhiera

Materiali: ferro

Qualificazione del tipo: a motivi vegetali

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2001

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Il corpo principale presenta lievi danni strutturali alle murature ed ai solai, mentre più marcati sono i fenomeni di umidità, disgregazione del materiale ed attacchi biologici. Nella copertura, gravemente ammalorata, sono evidenti crolli e cedimenti. La precaria situazione del tetto pone le condizioni per un rapido evolversi del degrado su tutti gli elementi dell'edificio. I rivestimenti sono interessati da intensi fenomeni di erosione, disgregazione del materiale, umidità, e alterazione.

Fonte: 2001, osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: non utilizzato

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione signorile

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione nulla

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1/8]

Denominazione da vincolo

PALAZZO DETTO " CORTE DELL'ARSENALE " (DIPENDENZA DELLA VILLA GIA' VISCONTI)

Dati catastali: MAPP. 316 -

Tipo provvedimento: rinnovo DM (L. n. 1089/1939, art. 71)

Estremi provvedimento: 1950/12/14

Data notificazione: 1951/01/10

Data di registrazione o G.U.: 02/02/1951

Codice ICR: 2RTI0151483AAAA

Nome del file originale: 01497980149801.pdf

Codice univoco della risorsa: SC A 2f010-00175 NVC-0000020590

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 8]

Denominazione da vincolo

PALAZZO DETTO " CORTE DELL'ARSENALE " (DIPENDENZA DELLA VILLA GIA' VISCONTI)

Dati catastali: MAPP. 316 -

Tipo provvedimento: rinnovo DM (L. n. 1089/1939, art. 71)

Estremi provvedimento: 1950/12/14

Data notificazione: 1951/01/10

Data di registrazione o G.U.: 02/02/1951

Codice ICR: 2RTI0151483AAAA

Nome del file originale: 01498020149805.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f010-00175_NVC-0000020591

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [3/8]

Denominazione da vincolo

PALAZZO DETTO " CORTE DELL'ARSENALE " (DIPENDENZA DELLA VILLA GIA' VISCONTI)

Dati catastali: MAPP. 316 -

Tipo provvedimento: rinnovo DM (L. n. 1089/1939, art. 71)

Estremi provvedimento: 1950/12/14

Data notificazione: 1951/01/10

Data di registrazione o G.U.: 02/02/1951

Codice ICR: 2RTI0151483AAAA

Nome del file originale: 01498060149809.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f010-00175_NVC-0000020592

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [4/8]

Denominazione da vincolo

STABILE DETTO " CORTE DELL'ARSENALE " (DIPENDENZA DELLA VILLA GIA' VISCONTI)

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)

Estremi provvedimento: 1934/08/17

Data notificazione: 1934/08/17

Codice ICR: 2RTI0151483AAAA

Nome del file originale: 01498100149810.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f010-00175_NVC-0000020593

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [5 / 8]

Denominazione da vincolo

STABILE DETTO " CORTE DELL'ARSENALE " (DIPENDENZA DELLA VILLA GIA' VISCONTI)

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)

Estremi provvedimento: 1934/08/17

Data notificazione: 1934/08/17

Codice ICR: 2RTI0151483AAAA

Nome del file originale: 01498110149811.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f010-00175_NVC-0000020594

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [6 / 8]

Denominazione da vincolo

STABILE DETTO " CORTE DELL'ARSENALE " (DIPENDENZA DELLA VILLA GIA' VISCONTI)

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)

Estremi provvedimento: 1934/08/17

Data notificazione: 1934/08/17

Codice ICR: 2RTI0151483AAAA

Nome del file originale: 01498120149812.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f010-00175_NVC-0000020595

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [7/8]

Tipo provvedimento: DLgs n. 490/1999, art. 139

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [8/8]

Denominazione da vincolo: PALAZZO ARCHINTO CON ANNESSI E GIARDINO

Indirizzo da vincolo: VIA ROMA - VIA DEL NAVIGLIO

Dati catastali: FOGLIO 9 MAPP. 420 - 125 - 127 - 128 - 534 - 536 - 470 - 117 - 409 - 19 - 552 - 1 - (126 ?)

Tipo provvedimento: rinnovo DM (L. n. 1089/1939, art. 71)

Estremi provvedimento: 1992/04/29

Data notificazione: 1992/04/29

Nome del file originale: 01860880186104.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f010-00175_NVC-0000020597

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Restauro e consolidamento.

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Vincoli altre amministrazioni: L.R. 33/1980 P.T.C. Parco Lombardo Valle del Ticino

L. 431/1985

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1/7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RVV11D06

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: RVV11D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2/7]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: RVV11F01

Note: Vista generale

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3/7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f010-00175_IMG-0000130286

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RVV11D01

Note: Vista lato Nord

Nome del file originale: RVV11D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4/7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f010-00175_IMG-0000130287

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RVV11D02

Note: Vista Sud-Ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: RVV11D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5/7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f010-00175_IMG-0000130288

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RVV11D03

Note: Particolare prospetto Ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: RVV11D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6/7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f010-00175_IMG-0000130289

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RVV11D04

Note: Particolare prospetto Sud

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: RVV11D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f010-00175_IMG-0000130290

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RVV11D05

Note: Paricolare strutture orizzontali e copertura

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: RVV11D05.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1/5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f010-00175_DRA-0000023753

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Scala per elaborati grafici: 1:1000

Codice identificativo: RVV11T01

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: RVV11T01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2/5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f010-00175_DRA-0000023754

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: RVV11T02

Note: pianta

Nome del file originale: RVV11T02.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3/5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f010-00175_DRA-0000023755

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: RVV11T03

Note: sezione

Nome del file originale: RVV11T03.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4/5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f010-00175_DRA-0000023756

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: RVV11G01

Note: immagine iconometrica prospetto sud-ovest

Nome del file originale: RVV11G01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f010-00175_DRA-0000023757

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: RVV11G02

Note: immagine iconometrica con mappatura del degrado prospetto sud-ovest

Nome del file originale: RVV11G02.pdf

BIBLIOGRAFIA

Autore: Perogalli C./ Favole P.

Titolo libro o rivista: Ville dei Navigli lombardi

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1967

Codice scheda bibliografia: 3o090-00016

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2001

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

Nome [1 / 6]: Marino, Nadia

Nome [2 / 6]: Vergani, Cristina

Nome [3 / 6]: Savastano, Sara

Nome [4 / 6]: Bersani, Gabriele

Nome [5 / 6]: Castagna, Maria

Nome [6 / 6]: Troncatti, Viviana