

Chiesa di S. Maria delle Grazie

Voghera (PV)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/2f030-00006/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/2f030-00006/>

CODICI

Unità operativa: 2f030

Numero scheda: 6

Codice scheda: 2f030-00006

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: 2f030-00005

Relazione con schede VAL: PV260-00035

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: francescana

Denominazione: Chiesa di S. Maria delle Grazie

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: PV

Nome provincia: Pavia

Codice ISTAT comune: 018182

Comune: Voghera

Indirizzo: Viale Rosselli, 0(P)

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Voghera

Particelle: A

Foglio/Data: 46/ 1990

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: Bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Nel 1492 la chiesa fu costruita sulla preesistente.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 9]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1492

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 9]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1989

NOTIZIA [2 / 9]

Riferimento: presbiterio

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia: Il visitatore apostolico Monsignor Ragazzoni ordinò nel 1577 la ristrutturazione del presbiterio.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 9]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1577

Validità: 1577

NOTIZIA [3 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: decorazione interna

Notizia: Il visitatore apostolico ordinò nel 1577 la realizzazione degli stucchi interni.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 9]

Secolo: sec. XVI

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 9]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1577

NOTIZIA [4 / 9]

Riferimento: sacrestia

Notizia sintetica: apertura passaggio

Notizia: Nel 1819 si aprì un ingresso in sacrestia, si effettuarono lavori nel refettorio e nel coro e si rifecero gli stalli.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 9]

Secolo: sec. XIX

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 9]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1819

NOTIZIA [5 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: aggiunta edifici

Notizia: Nel 1825 si aggiunsero una loggia e la cappella dell'infermeria.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 9]

Secolo: sec. XIX

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 9]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1825

NOTIZIA [6 / 9]

Riferimento: chiostro

Notizia sintetica: innalzamento pavimento

Notizia

Tra il 1844 e il 1847 Padre Ballardini Da Cameri fece innalzare il pavimento del chiostro, ampliare il refettorio e costruire una cantina sotterranea.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 9]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1844

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 9]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1847

NOTIZIA [7 / 9]

Riferimento: cappelle laterali

Notizia sintetica: apertura passaggi

Notizia: Tra il 1844 e il 1847, Padre Ballardini Da Cameri fece aprire i passaggi di comunicazione tra le cappelle.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 9]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1844

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 9]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1847

NOTIZIA [8 / 9]

Riferimento: cappelle

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Su progetto di Padre Ruggieri si costruirono nel 1989 la cappella del Santissimo e una doppia per i confessionali.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 9]

Secolo: sec. XX

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 9]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1989

NOTIZIA [9 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione pavimento

Notizia: Nel 1992 si realizza il pavimento.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 9]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1992

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 9]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1992

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: A navata unica fiancheggiata da cappelle laterali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

La chiesa, a navata unica scandita da ampie arcate a sesto acuto e fiancheggiata da quattordici profonde cappelle è coperta da un tetto a capanna a vista con manto di copertura a tegole in laterizio; la facciata con il suo massiccio prospetto in laterizio è scandita da lesene che dividono in cinque parti questo fronte ed è ornata da semplici motivi decorativi quali, la decorazione a spirale degli oculi e delle monofore e la cornice sottogronda ad archetti intrecciati.

ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

Ubicazione: lungo la navata

Tipo: cappelle laterali

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: longitudinale

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pilastri

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: presbiterio

TIPO [1 / 5]

Genere: volta

Forma: a ombrello

STRUTTURA [1 / 5]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: abside

TIPO [2 / 5]

Genere: volta

Forma: a catino

STRUTTURA [2 / 5]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: cappelle laterali

TIPO [3 / 5]

Genere: volta

Forma: crociera

STRUTTURA [3 / 5]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: navata

TIPO [4 / 5]

Genere: archi

STRUTTURA [4 / 5]

Riferimento: intero arco

Ubicazione: navata

TIPO [5 / 5]

Genere: archi

STRUTTURA [5 / 5]

Riferimento: intero arco

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a falde

Qualificazione della forma: a falde simmetriche

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: travatura su archi

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]

Ubicazione: corpo principale

Genere: in cotto

Schema del disegno: a spina di pesce

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]

Ubicazione: presbiterio

Genere: marmo

Schema del disegno: riquadri

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]

Ubicazione: coro

Genere: parquet

Schema del disegno: listato

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 29]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: lesena

Materiali: mattoni

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 29]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: modanatura oculi

Materiali: mattoni

Qualificazione del tipo: a spirale

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 29]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: cornice sottogronda

Materiali: cotto

Qualificazione del tipo: ad archetti intrecciati

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 29]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: timpanato

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 29]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 29]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 29]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 29]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 29]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 29]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 29]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 29]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [13 / 29]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [14 / 29]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [15 / 29]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [16 / 29]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [17 / 29]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [18 / 29]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [19 / 29]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [20 / 29]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [21 / 29]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [22 / 29]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [23 / 29]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [24 / 29]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [25 / 29]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [26 / 29]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [27 / 29]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [28 / 29]

Ubicazione: prospetto laterale

Collocazione: esterna

Tipo: colonne ed archetti di bifore

Materiali: mattoni

ELEMENTI DECORATIVI [29 / 29]

Ubicazione: prospetto principale e laterale

Collocazione: esterna

Tipo: lesena

Materiali: mattoni

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 2]

Ubicazione: portale

Genere: iscrizione

Trascrizione testo

HEC EST PORTA / DOMUS DOMINI FIRMITER II HEDIFICATA ET B (E) N (E) FU (N) D / A (T) A S (UPRA) F
(IRMAM) P (ETRAM) 1523 20 APRILIS

Tecnica: incisa

Materiali: pietra

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 2]

Ubicazione: presbiterio

Genere: stemma

Trascrizione testo: AVE MARIA
GRATIA PLENA

Tecnica: incisa

Materiali: stucco

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2001

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

La chiesa si trova in un discreto stato di conservazione essendo stata oggetto di recenti interventi di restauro.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2001

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: sospetta infiltrazione

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]

Riferimento alla parte: affreschi arco trionfale e presbiterio

Data: 2001

Stato di conservazione: danno grave

Indicazioni specifiche

Si tratta di importanti lesioni e gravi distacchi dovuti ad azzardati interventi di ristrutturazione che hanno interessato la zona presbiteriale.

Fonte: Intervista ai Padri Francescani

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]

Riferimento alla parte: archi navata

Data: 2001

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: Si è riscontrata la presenza di macchie che si sospetta siano dovute da umidità da infiltrazione.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]

Riferimento alla parte: prospetto principale e laterale

Data: 2001

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

La muratura di facciata presenta macchie localizzate nella parte bassa. Si pensa siano vecchie tracce di umidità di risalita. Il problema sembra essere stato risolto dal vespaio areato eseguito sotto il pavimento.

Fonte: indagine visiva

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 4]

Riferimento alla parte: Intero bene

Data inizio: 1992/00/00

Data fine: 1992/00/00

Descrizione intervento

Lavori di risanamento dall'umidità dei muri perimetrali con l'esecuzione di un vespaio areato sotto il pavimento e rifacimento del pavimento.

RESTAURI [2 / 4]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1992/00/00

Data fine: 1992/00/00

Descrizione intervento: Lavori di ristrutturazione dell'area presbiteriale.

RESTAURI [3 / 4]

Riferimento alla parte: Intero bene

Data inizio: 1999/07/00

Data fine: non accertata

Descrizione intervento: Esecuzione di una campagna di indagini strutturali propedeutica all'intervento di consolidamento.

RESTAURI [4 / 4]

Riferimento alla parte: Intero bene

Data inizio: 2000/00/00

Data fine: non accertata

Descrizione intervento: Lavori di consolidamento relativo alle lesioni strutturali della muratura sopra l'arco del presbiterio.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indirizzo: Viale Rosselli

Indicazione specifica: Ordine Francescano dei Frati Minori

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 5

Estensione del vincolo: intero bene

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: VCG11F01

Note: Vista del complesso da nord-est

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00006_IMG-0000044212

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: VCG11D01

Note: Facciata

Nome del file originale: VCG11D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00006_IMG-0000044213

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: VCG11D02

Note: Chiesa vista da sud-est

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: VCG11D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00006_IMG-0000044214

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: VCG11D03

Note: Interno: navata verso abside

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: VCG11D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00006_IMG-0000044215

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: VCG11D04

Note: Interno: particolare degrado arco trionfale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: VCG11D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00006_IMG-0000044216

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: VCG11D05

Note: Interno: particolare degrado V campata destra

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: VCG11D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00006_IMG-0000044217

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: VCG11D06

Note: Interno: particolare pavimentazione altare

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: VCG11D06.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: estratto mappa catastale

Codice identificativo: VCG11T01

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: pianta

Codice identificativo: VCG11T02

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: sezione

Codice identificativo: VCG11T03

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: immagine iconometrica prospetto principale

Codice identificativo: VCG11G01

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: immagine iconometrica prospetto principale mappata

Codice identificativo: VCG11G02

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

BIBLIOGRAFIA [1 / 3]

Autore: Maragliano A.

Titolo contributo: Tra torri, cimeli e campanili nel vogherese

Luogo di edizione: Voghera

Anno di edizione: 1980

BIBLIOGRAFIA [2 / 3]

Autore: Bono V. G.

Titolo contribuito: Voghera: Palazzi e chiese

Luogo di edizione: Voghera

Anno di edizione: 1984

BIBLIOGRAFIA [3 / 3]

Autore: Scarrione F.

Titolo contribuito: Il Santuario di Santa Maria delle Grazie a Voghera

Luogo di edizione: Voghera

Anno di edizione: 1995

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2001

Nome [1 / 5]: Bersani, Gabriele

Nome [2 / 5]: Castagna, Maria

Nome [3 / 5]: Marino, Nadia

Nome [4 / 5]: Vergani, Cristina

Nome [5 / 5]: Troncatti, Viviana