

Campanile di S. Lorenzo

Voghera (PV)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/2f030-00008/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/2f030-00008/>

CODICI

Unità operativa: 2f030

Numero scheda: 8

Codice scheda: 2f030-00008

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: 2f030-00007

Relazione con schede VAL: PV260-00032

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: torre

Qualificazione: campanaria

Denominazione: Campanile di S. Lorenzo

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: PV

Nome provincia: Pavia

Codice ISTAT comune: 018182

Comune: Voghera

Indirizzo: Piazza Vittorio Emanuele, 0(P)

Collocazione: Nel centro abitato, in posizione dominante

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: VOGHERA

Particelle: A

Foglio/Data: 45/ 1990

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: ricostruzione campanile

Nome di persona o ente: Antonio Maria Corbetta

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

AMBITO CULTURALE [1 / 2]

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: Bibliografica

AMBITO CULTURALE [2 / 2]

Riferimento all'intervento: costruzione cella campanaria

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: La torre campanaria fu affiancata al Duomo in età romanica.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 8]

Secolo: sec. XVI

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 8]

Secolo: sec. XIII

NOTIZIA [2 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: esecuzione orologio

Notizia: Già intorno alla metà del XIV secolo viene dotato di orologio.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 8]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 8]

Secolo: sec. XIV

Frazione di secolo: metà

NOTIZIA [3 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione nuovo orologio

Notizia

Nel 1416 Filippo de Urganis esegue un nuovo orologio dotato di congegno meccanico che faceva suonare le campane.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 8]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1416

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 8]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1416

Validità: post

NOTIZIA [4 / 8]

Riferimento: fusto e coronamento

Notizia sintetica: ricostruzione

Notizia: Nel 1436 Antonio Maria Corbetta ricostruisce il campanile, crollato lo stesso anno, partendo dall'altezza di 8

metri.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 8]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1436

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 8]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1436

Validità: post

NOTIZIA [5 / 8]

Riferimento: cella campanaria

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Nel 1709 si costruisce la cella campanaria

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 8]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1709

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 8]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1709

NOTIZIA [6 / 8]

Riferimento: quadrante orologio

Notizia sintetica: decorazione

Notizia: Nel 1852 Paolo Fagnani affresca il quadrante dell'orologio.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 8]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1852

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 8]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1852

NOTIZIA [7 / 8]

Riferimento: tetto

Notizia sintetica: ristrutturazione piano quadrante e tetto.

Notizia

Nel 1933 l'ingegnere Giovanni Rodio ricostruisce il tetto e demolisce l'abbaino esistente sul tetto; esegue lavori di consolidamento limitati al piano inferiore dell'ordine del quadrante dell'orologio; rinsaldi, rifacimenti e stuccature del paramento, cornici marcapiano e cornice di gronda che era slabbrata e corrosa; rimozione intonaco attorno al quadrante dell'orologio.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 8]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1933

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 8]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1933

NOTIZIA [8 / 8]

Riferimento: collegamenti verticali

Notizia sintetica: demolizione e sostituzione scala interna

Notizia

Nel 1934 avviene la sostituzione della scala in legno con nuova in cemento armato, il fine è quello di consolidare la muratura del campanile che da diversi anni era sotto osservazione.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 8]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1934

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 8]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1934

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: Intero bene

Individuazione: basamento del 1300

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: Campanile

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; cella campanaria

Suddivisione verticale: ambiente unico

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

La torre campanaria a pianta rettangolare di 5 X 7 m. si eleva per un'altezza di 36 m. Presenta una muratura a sacco con paramento in laterizio e riempimento con materiale eterogeneo; termina con cella campanaria con due aperture a bifora sui lati lunghi e a monofora su quelli brevi, sostenuta da volta a botte, ribassata, in muratura. Internamente non ci sono orizzontamenti intermedi, ma una scala in cemento che, appoggiandosi alla muratura perimetrale, raggiunge la cella campanaria. Il tetto a padiglione è coperto da manto in tegole a coppo in laterizio.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: Intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a sacco

Materiali: laterizio

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: zoccolo

Tipo di struttura: pareti

Genere: muratura

Qualificazione del genere: a sacco con conci d'angolo ammorsati

Materiali: laterizio e arenaria

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: cella campanaria

TIPO

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a capanna

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale, tutti i lati

Forma planimetrica: a più rampe

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: intero bene

Genere: in battuto

Schema del disegno: nessuno

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 4]

Ubicazione: parete ovest

Collocazione: esterna

Tipo: nicchia

Materiali: mattoni

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 4]

Ubicazione: cella campanaria

Collocazione: esterna

Tipo: campana

Materiali: bronzo

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 4]

Ubicazione: prospetto ovest

Collocazione: esterna

Tipo: cornice marcapiano

Materiali: mattoni

Qualificazione del tipo: geometrica

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 4]

Ubicazione: prospetto nord

Collocazione: esterna

Tipo: modanatura

Materiali: mattoni

Qualificazione del tipo: con archetti pensili

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: interno, sotto la cella campanaria

Genere: iscrizione

Trascrizione testo

"(...)IVM.AN.MDC<c>XXXIII/(...)FICIENDVM/(...)FACIEM(...)LAND/(...)AM/(...)A.GALLINVS/
(...)NDAE/(...)TVS/(...)MVS.GOLLEGA/(...)DCCVI

Tecnica: dipinto

Materiali: intonaco

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2001

Stato di conservazione: danno grave

Indicazioni specifiche

La torre si trova in precarie condizioni di conservazione dal punto di vista strutturale. Nella struttura muraria si riscontrano con particolare evidenza gravi fenomeni fessurativi derivanti dalla scarsa resistenza a compressione della muratura a sacco. In particolare si sono riscontrate alla base della muratura, sul fronte est, profonde lesioni del paramento dello spessore di diversi centimetri.

Fonte: indagine visiva e colloquio con tecnico responsabile

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: intonaci e paramenti

Data: 2001

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Problemi di altra natura ed urgenza si sono riscontrati sugli intonaci e murature interne che si presentano quasi completamente coperti da depositi e incrostazioni, risultato degli ultimi interventi di consolidamento con iniezioni di vari composti e della più antica costruzione della scala interna in cemento. Il paramento esterno e le decorazioni presentano lievi degradi da alterazione superficiale, erosione e in minima parte disgregazione del materiale.

Fonte: indagine visiva

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 3]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data inizio: 1998/00/00

Data fine: attualmente in corso

Descrizione intervento

Intervento urgente di salvaguardia del campanile con applicazione di quattro cerchiature alla base, preceduto da rilievi geometrici, rilievi del quadro fessurativo e indagini diagnostiche.

RESTAURI [2 / 3]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data inizio: 1934/00/00

Data fine: 1934/00/00

Descrizione intervento

Sostituzione della scala in legno con nuova in cemento armato, il fine era quello di consolidare la muratura del campanile che da diversi anni si trovava sotto osservazione.

RESTAURI [3 / 3]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1933/00/00

Data fine: 1933/03/00

Note

<CONV302> RSTT=Lavori di consolidamento limitati al piano inferiore dell'ordine del quadrante dell'orologio.

Rinsaldi, rifacimenti e stuccature del paramento, cornici marcapiano e cornice di gronda che si trovava slabbrata e corrosa.

Rimozione intonaco attorno al quadrante dell'orologio.

Demolizione abbaino esistente sul tetto.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: Intero bene

Uso: campanile

USO STORICO

Riferimento alla parte: Intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: campanile

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indirizzo: Piazza Vittorio Emanuele, Voghera (PV)

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Lorenzo

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DL 490/1999, art. 2

Estremi provvedimento: 1980/04/10

Estensione del vincolo: intero bene

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: VRC11F01

Note: Vista principale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00008_IMG-0000044882

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: VRC11D01

Note: Vista prospetto principale

Nome del file originale: VRC11D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00008_IMG-0000044883

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: VRC11D02

Note: Vista da nord

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: VRC11D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00008_IMG-0000044884

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: VRC11D03

Note: Interno: collegamenti verticali

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: VRC11D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00008_IMG-0000044885

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: VRC11D04

Note: Interno: volta sotto cella campanaria

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: VRC11D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00008_IMG-0000044886

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: VRC11D05

Note: particolare degrado: lesione muratura lato est

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: VRC11D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00008_IMG-0000044887

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: VRC11D06

Note: Particolare, intervento di cinghiatura

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: VRC11D06.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: estratto mappa catastale

Codice identificativo: VRC11T01

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: pianta

Codice identificativo: VRC11T02

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: sezione

Codice identificativo: VRC11T03

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: immagine iconometrica prospetto principale

Codice identificativo: VRC11G01

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: immagine iconometrica prospetto principale mappata

Codice identificativo: VRC11G02

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

BIBLIOGRAFIA [1 / 3]

Autore: Maragliano A.

Titolo contribuito: Tra torri, cimeli e campanili nel vogherese

Luogo di edizione: Voghera

Anno di edizione: 1980

BIBLIOGRAFIA [2 / 3]

Autore: Bono V. G.

Titolo contribuito: Voghera: Palazzi e chiese

Luogo di edizione: Voghera

Anno di edizione: 1984

BIBLIOGRAFIA [3 / 3]

Autore: Bernini F.

Titolo contribuito: Il Duomo di Voghera nella storia e nell'arte

Luogo di edizione: Voghera

Anno di edizione: 1991

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2001

Nome [1 / 5]: Bersani, Gabriele

Nome [2 / 5]: Castagna, Maria

Nome [3 / 5]: Marino, Nadia

Nome [4 / 5]: Vergani, Cristina

Nome [5 / 5]: Troncatti, Viviana