Rocca del castello

Romagnese (PV)

Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/2f030-00011/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/2f030-00011/

CODICI

Unità operativa: 2f030

Numero scheda: 11

Codice scheda: 2f030-00011

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

RELAZIONI

RELAZIONI CON ALTRI BENI

Tipo relazione: Castello di Romagnese

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura fortificata

Tipologia: palazzo

Qualificazione: fortificato

Denominazione: Rocca del castello

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: PV

Nome provincia: Pavia

Codice ISTAT comune: 018128

Comune: Romagnese

Indirizzo: Via Castello, 1

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici: Via degli orti, 0(P)

Collocazione: Nel centro abitato, in posizione dominante

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: ROMAGNESE

Particelle [1 / 2]: 331

Particelle [2 / 2]: 332

Foglio/Data: 10/ 1950

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: Bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Jacopo dal Verme costruì il castello su un fortilizio preesistente.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XIV

Frazione di secolo: fine

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XIX

NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: torrione angolare

Notizia sintetica: demolizione

Notizia: Jacopo dal Verme demolì uno dei quattro torrioni per volere di Pier Luigi Farnese.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XV

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]

Secolo: sec. XV

NOTIZIA [3 / 3]

Riferimento: tetto del torrione

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Nel XIX secolo si costruisce il tetto del torrione superstite.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]

Secolo: sec. XIX

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]

Secolo: sec. XIX

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]

Riferimento: Corpo principale

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +4

Tipo di piani: p. seminterrato; p. t.; p. 1; p. 2

Suddivisione verticale: successione di sale

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: Torrione

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +5

Tipo di piani: p. seminterrato; p. t.; p. 1; p. 2; p. 3

Suddivisione verticale: ambienti accorpati

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria
Importante edificio a pianta trapezioidale con basamento scarpato delimitato da cordonatura a tondino. L'angolo sud-ovest dell'edificio si eleva maggiormente a formare un torrione coronato da merli guelfi e con alcune feritoie. Presenta una massiccia struttura muraria in corsi regolari di pietra locale che in corrispondenza del torrione angolare aumenta di spessore.

Il piano terreno consta di cinque locali coperti da volte a botte a sesto ribassato come il piano primo. Il piano seminterrato presenta solo tre locali coperti da volta. L'edificio è coperto da un tetto a falde.

PIANTA

Riferimento alla parte: corpo principale

PIANTA [1 / 2]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: a sale

Forma: trapezioidale

Riferimento alla parte: Torrione

PIANTA [2 / 2]

Riferimento piano o quota: p. 2

Schema: ad aula

Forma: quadrangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: Intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: pietra

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: piano primo

TIPO [1 / 7]

Genere: volta

Forma: a schifo

Ubicazione: piano primo, locale servizi

TIPO [2 / 7]

Genere: solaio

Forma: piano

Ubicazione: Torre, p. 2

TIPO [3 / 7]

Genere: soppalco

Forma: perimetrale

STRUTTURA [3 / 7]

Riferimento: intero soppalco

Ubicazione: p. 1, ambiente a sud

TIPO [4 / 7]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [4 / 7]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. 1, secondo ambiente dall'ingresso

TIPO [5 / 7]

Genere: volta

Forma: a botte

Ubicazione: p. t., salone principale

TIPO [6 / 7]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [6 / 7]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. t.

TIPO [7 / 7]

Genere: volta

Forma: a botte

COPERTURE

Ubicazione: corpo principale

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: semplice a 2 falde

Qualificazione della forma: a falde simmetriche

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 3]

Ubicazione: interna

Genere: scalone

Categoria: d'accesso

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 3]

Riferimento: intera struttura

SCALE [2 / 3]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a quattro rampe

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 3]

Riferimento: intera struttura

SCALE [3 / 3]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 2

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a rampe con soppalco

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 3]

Riferimento: intera struttura

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 8]

Ubicazione: p. 1

Genere: in cotto, moderno

Schema del disegno: a spina di pesce

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 8]

Ubicazione: p. 1

Genere: in cotto antico

Schema del disegno: a spina di pesce

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 8]

Ubicazione: p. 1, vano scale

Genere: in cotto e pietra

Schema del disegno: a spina di pesce

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 8]

Ubicazione: p. 1, locale servizi

Genere: in ceramica

Schema del disegno: riquadri

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 8]

Ubicazione: p. 1, vano scale a nord

Genere: in cotto

Schema del disegno: a riquadri

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [6 / 8]

Ubicazione: p. 2, torrione

Genere: in cotto moderno

Schema del disegno: a riquadri

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [7 / 8]

Ubicazione: p. t.

Genere: alla veneziana

Schema del disegno: a motivi decorativi

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [8 / 8]

Ubicazione: esterna, cortile del municipio

Genere: in cotto

Schema del disegno: a spina di pesce

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 6]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 6]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: merlatura

Materiali: pietra e malta

Qualificazione del tipo: guelfa

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 6]

Ubicazione: prospetto est e sud

Collocazione: esterna

Tipo: cordonatura

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: a tondino

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 6]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: davanzali

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: modanati

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 6]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 6]

Collocazione: interna

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: prospetto est

Genere: lapide

Tipo: commemorativa

Trascrizione testo
18 NOVEMBRE 1935
A RICORDO DELL'ASSEDIO/ PERCHè RESTI DOCUMENTATA NEI SECOLI/ L'ENORME INGIUSTIZIA CONSUMATA CONTRO L'ITALIA/ ALLA QUALE/ TANTO DEVE LA CIVILTà/ DI TUTTI I CONTINENTI

Tecnica: incisa

Materiali: marmo

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2001

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche
Grazie agli interventi di restauro eseguiti tra il 1990 e il 1994, l'edificio si presenta oggi in ottimo stato, salvo alcuni lievi e circoscritti problemi. Segni di umidità sul lato nord al piede della muratura esterna evidenziati dalla formazione di muschi.

Fonte: indagine visiva

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: Intero bene

Data inizio: 1990/00/00

Data fine: 1994/00/00

Descrizione intervento: Generale intervento di restauro conservativo delle strutture e delle decorazioni interne.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE [1 / 3]

Riferimento alla parte: Intero bene

Uso: uffici comunali

USO ATTUALE [2 / 3]

Riferimento alla parte: torrione

Uso: museo dell'artigianato locale

USO ATTUALE [3 / 3]

Riferimento alla parte: p. seminterrato, ambienti ad ovest

Uso: farmacia

USO STORICO [1 / 2]

Riferimento alla parte: Torrione

Riferimento cronologico: XIV

Uso: torre di difesa

USO STORICO [2 / 2]

Riferimento alla parte: Intero bene

Riferimento cronologico: XV

Uso: difensivo

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indirizzo: Piazza del Municipio, Romagnese, PV

Indicazione specifica: Comune di Romagnese

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DL 490/1999, art. 2

Estremi provvedimento: 1908/10/13

Estensione del vincolo: intero bene

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: RRR10F01

Note: Vista generale da ovest

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00011_IMG-0000045751

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RRR10D01

Note: Vista generale da ovest

Nome del file originale: RRR10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00011_IMG-0000045752

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RRR10D02

Note: Prospetto ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: RRR10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00011_IMG-0000045753

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RRR10D03

Note: Prospetto est

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: RRR10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00011_IMG-0000045754

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RRR10D04

Note: Interno, ambiente voltato p. 1, prima sala

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: RRR10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00011_IMG-0000045755

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RRR10D05

Note: Interno, ambiente voltato p. 1, seconda sala

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: RRR10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00011_IMG-0000045756

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RRR10D06

Note: Camminamento in sommità del torrione

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: RRR10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 7]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni\RRR

Nome del file originale: RRR10DIS.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 7]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Iconometriche

Nome del file originale: RRR10ico.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 7]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: estratto mappa catastale

Codice identificativo: RRR10T01

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 7]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: pianta

Codice identificativo: RRR10T02

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 7]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: sezione

Codice identificativo: RRR10T03

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 7]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: immagine iconometrica prospetto nord

Codice identificativo: RRR10G01

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [7 / 7]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: immagine iconometrica prospetto nord mappata

Codice identificativo: RRR10G02

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

BIBLIOGRAFIA [1 / 3]

Autore: Merlo M.

Titolo contributo: Castelli, rocche, case-forti, torri della provincia di Pavia

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1971

BIBLIOGRAFIA [2 / 3]

Autore: Zanaboni G.

Titolo contributo: Trenta castelli pavesi

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1987

BIBLIOGRAFIA [3 / 3]

Autore: Bernini F.

Titolo contributo: Guida all'Oltrepò Pavese

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1989

V., pp., nn.: pp. 290-293

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2001

Nome [1 / 5]: Bersani, Gabriele

Nome [2 / 5]: Castagna, Maria

Nome [3 / 5]: Marino, Nadia

Nome [4 / 5]: Vergani, Cristina

Nome [5 / 5]: Troncatti, Viviana