

Torre del Castello

Rovescala (PV)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/2f030-00015/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/2f030-00015/>

CODICI

Unità operativa: 2f030

Numero scheda: 15

Codice scheda: 2f030-00015

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Regione Lombardia

Ente competente: S26

RELAZIONI

RELAZIONI CON ALTRI BENI

Tipo relazione: Torre

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura fortificata

Tipologia: torre

Denominazione: Torre del Castello

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: idiomatica

Denominazione: Torre dell'acquedotto

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: PV

Nome provincia: Pavia

Codice ISTAT comune: 018131

Comune: Rovescala

Indirizzo: Via del Castello, 6(P)

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: ROVESCALA

Particelle [1 / 3]: 746

Particelle [2 / 3]: 84

Particelle [3 / 3]: 85

Foglio/Data: 5/ 1955

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: La torre faceva parte del fortilizio costruito prima del X secolo, oggi scomparso.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. X

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XVIII

NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: rimaneggiamento

Notizia: Galeazzo Visconti rimaneggiò la torre superstite nel 1371, dopo le distruzioni dei piacentini nel XIII secolo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XIV

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1371

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]

Secolo: sec. XIV

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1371

NOTIZIA [3 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: sopraelevazione

Notizia

La Società dell'acquedotto di Stradella fa eseguire la sopraelevazione della torre, che comporta la parziale distruzione delle volte, per il collocamento della cisterna dell'acqua all'ultimo piano.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: Intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +4

Tipo di piani: p. 1

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

La torre è a pianta quadrata e si sviluppa su quattro piani fuori terra, il primo e secondo coperti da volte a botte.

Presenta una muratura portante a corsi irregolari di pietra interrotta soltanto dall'apertura di due piccole finestrelle. La struttura muraria per tre quarti del suo sviluppo è a vista mentre per il restante è intonacata con una cornice a dentelli sugli spigoli. La copertura è a padiglione con un manto di copertura in tegole a coppo in laterizio. Questo bene individuo si trova inserito nell'ala nord-ovest di un edificio settecentesco con pianta ad L e sviluppo su tre piani fuori terra, che sorge sul perimetro dell'antico castello.

ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

Ubicazione: lato nord-ovest

Tipo: contrafforte

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. 1

Forma: quadrata

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: Intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: conci in calcare

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO

Genere: volta

Forma: a botte

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a capanna

Qualificazione della forma: a pianta quadrata

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 2]

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Forma planimetrica: a cinque rampe

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]

Riferimento: intera struttura

SCALE [2 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]

Riferimento: intera struttura

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: p. 1

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti sfalsati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: p. t.

Genere: in cotto

Schema del disegno: a spina di pesce

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 4]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: fregio a dentelli

Materiali: laterizio

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 4]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 4]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: fascia marcapiano

Materiali: laterizio

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 4]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: intonaco lavorato

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo: a graffito

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 3]

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2001

Stato di conservazione: danno grave

Indicazioni specifiche

L'edificio, si trova in gravi condizioni, dal punto di vista della conservazione materiale e della leggibilità storico-architettonica. La collocazione, all'ultimo piano della torre, della cisterna dell'acquedotto di Stradella, ha causato la distruzione parziale di tutte le volte. Le strutture in elevazione e le volte evidenziano alcune lesioni di media entità. La muratura esterna sul lato nord presenta estesi attacchi biologici.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 3]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2001

Stato di conservazione: immediato pericolo

Indicazioni specifiche: Si registra il recente crollo della copertura.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 3]

Riferimento alla parte: intonaci e decorazioni interne

Data: 2001

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

I rivestimenti e le decorazioni interne sono interessate da fenomeni di alterazioni dovute a grossolani interventi di stuccatura.

Fonte: indagine visiva

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1975/00/00

Data fine: 1975/00/00

Descrizione intervento: Generale intervento di restauro con nuova destinazione a residenza.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE [1 / 2]

Riferimento alla parte: Intero bene

Uso: magazzino

USO ATTUALE [2 / 2]

Riferimento alla parte: Ultimo piano

Uso: cisterna dell'acquedotto

USO STORICO

Riferimento alla parte: Intero bene

Riferimento cronologico: XII

Uso: Torre

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione scarsa

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DL 490/1999, art. 5

Estensione del vincolo: intero bene

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: RTT10F01

Note: Vista principale del complesso

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00015_IMG-0000046859

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RTT10D01

Note: Vista da nord

Nome del file originale: RTT10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00015_IMG-0000046860

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RTT10D02

Note: Vista da ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: RTT10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00015_IMG-0000046861

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RTT10D03

Note: Interno porta d'accesso al p.t.

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: RTT10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00015_IMG-0000046862

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RTT10D04

Note: Interno, ingresso al locale del p.1

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: RTT10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00015_IMG-0000046863

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RTT10D05

Note: Interno p.1, particolare intonaco

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: RTT10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00015_IMG-0000046864

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RTT10D06

Note: Interno p.1, particolare decorazione

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: RTT10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 8]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni\RTT

Nome del file originale: RTT10DIS.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 8]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Iconometriche

Nome del file originale: RTT10ico.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 8]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: estratto mappa catastale

Codice identificativo: RTT10T01

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 8]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: estratto carta tecnica regionale

Codice identificativo: RTT10T02

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 8]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: pianta

Codice identificativo: RTT10T03

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 8]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: sezione

Codice identificativo: RTT10T04

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [7 / 8]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: immagine iconometrica prospetto nord-ovest

Codice identificativo: RTT10G01

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [8 / 8]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: immagine iconometrica prospetto nord-ovest mappata

Codice identificativo: RTT10G02

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

BIBLIOGRAFIA [1 / 4]

Autore: Merlo M.

Titolo contributo: Castelli, rocche, case-forti, torri della provincia di Pavia

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1971

BIBLIOGRAFIA [2 / 4]

Autore: Maragliano A.

Titolo contributo: Tra torri, cimeli e campanili nel vogherese

Luogo di edizione: Voghera

Anno di edizione: 1980

BIBLIOGRAFIA [3 / 4]

Autore: Bernini F.

Titolo contribuito: Guida all'Oltrepò Pavese

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1989

BIBLIOGRAFIA [4 / 4]

Autore: Tozzi P.

Titolo contribuito: L'Oltrepò Pavese

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1994

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2001

Nome [1 / 6]: Bersani, Gabriele

Nome [2 / 6]: Castagna, Maria

Nome [3 / 6]: Marino, Nadia

Nome [4 / 6]: Savastano, Sara

Nome [5 / 6]: Vergani, Cristina

Nome [6 / 6]: Troncatti, Viviana