

# Torre del Castello

Rovescala (PV)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/2f030-00015/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/2f030-00015/>

## CODICI

Unità operativa: 2f030

Numero scheda: 15

Codice scheda: 2f030-00015

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### RELAZIONI CON ALTRI BENI

Tipo relazione: Torre

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura fortificata

Tipologia: torre

Denominazione: Torre del Castello

### ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: idiomatica

Denominazione: Torre dell'acquedotto

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: PV

Nome provincia: Pavia

Codice ISTAT comune: 018131

Comune: Rovescala

Indirizzo: Via del Castello, 6(P)

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: ROVESCALA

Particelle [1 / 3]: 746

Particelle [2 / 3]: 84

Particelle [3 / 3]: 85

Foglio/Data: 5/ 1955

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: La torre faceva parte del fortilizio costruito prima del X secolo, oggi scomparso.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. X

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XVIII

### NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: rimaneggiamento

Notizia: Galeazzo Visconti rimaneggiò la torre superstite nel 1371, dopo le distruzioni dei piacentini nel XIII secolo.

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]**

Secolo: sec. XIV

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1371

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]**

Secolo: sec. XIV

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1371

#### **NOTIZIA [3 / 3]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: sopraelevazione

Notizia

La Società dell'acquedotto di Stradella fa eseguire la sopraelevazione della torre, che comporta la parziale distruzione delle volte, per il collocamento della cisterna dell'acqua all'ultimo piano.

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

## **SPAZI**

#### **SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: Intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +4

Tipo di piani: p. 1

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

La torre è a pianta quadrata e si sviluppa su quattro piani fuori terra, il primo e secondo coperti da volte a botte.

Presenta una muratura portante a corsi irregolari di pietra interrotta soltanto dall'apertura di due piccole finestrelle. La struttura muraria per tre quarti del suo sviluppo è a vista mentre per il restante è intonacata con una cornice a dentelli sugli spigoli. La copertura è a padiglione con un manto di copertura in tegole a coppo in laterizio. Questo bene individuo si trova inserito nell'ala nord-ovest di un edificio settecentesco con pianta ad L e sviluppo su tre piani fuori terra, che sorge sul perimetro dell'antico castello.

#### **ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI**

Ubicazione: lato nord-ovest

Tipo: contrafforte

### **PIANTA**

Riferimento alla parte: intero bene

#### **PIANTA**

Riferimento piano o quota: p. 1

Forma: quadrata

### **STRUTTURE VERTICALI**

#### **TECNICA COSTRUTTIVA**

Ubicazione: Intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: conci in calcare

### **STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

Ubicazione: intero bene

#### **TIPO**

Genere: volta

Forma: a botte

### **COPERTURE**

Ubicazione: intero bene

#### **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a capanna

Qualificazione della forma: a pianta quadrata

### **STRUTTURA E TECNICA**

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## **SCALE**

### **SCALE [1 / 2]**

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Forma planimetrica: a cinque rampe

### **SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]**

Riferimento: intera struttura

### **SCALE [2 / 2]**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Forma planimetrica: rettilinea

### **SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]**

Riferimento: intera struttura

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]**

Ubicazione: p. 1

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti sfalsati

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]**

Ubicazione: p. t.

Genere: in cotto

Schema del disegno: a spina di pesce

## **ELEMENTI DECORATIVI**

### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 4]**

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: fregio a dentelli

Materiali: laterizio

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 4]**

Collocazione: interna

### **ELEMENTI DECORATIVI [3 / 4]**

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: fascia marcapiano

Materiali: laterizio

### **ELEMENTI DECORATIVI [4 / 4]**

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: intonaco lavorato

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo: a graffito

## **CONSERVAZIONE**

### **STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 3]**

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2001

Stato di conservazione: danno grave

Indicazioni specifiche

L'edificio, si trova in gravi condizioni, dal punto di vista della conservazione materiale e della leggibilità storico-architettonica. La collocazione, all'ultimo piano della torre, della cisterna dell'acquedotto di Stradella, ha causato la distruzione parziale di tutte le volte. Le strutture in elevazione e le volte evidenziano alcune lesioni di media entità. La muratura esterna sul lato nord presenta estesi attacchi biologici.

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 3]**

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2001

Stato di conservazione: immediato pericolo

Indicazioni specifiche: Si registra il recente crollo della copertura.

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 3]**

Riferimento alla parte: intonaci e decorazioni interne

Data: 2001

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

I rivestimenti e le decorazioni interne sono interessate da fenomeni di alterazioni dovute a grossolani interventi di stuccatura.

Fonte: indagine visiva

## RESTAURI E ANALISI

### RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1975/00/00

Data fine: 1975/00/00

Descrizione intervento: Generale intervento di restauro con nuova destinazione a residenza.

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE [1 / 2]

Riferimento alla parte: Intero bene

Uso: magazzino

### USO ATTUALE [2 / 2]

Riferimento alla parte: Ultimo piano



Uso: cisterna dell'acquedotto

### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: Intero bene

Riferimento cronologico: XII

Uso: Torre

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione scarsa

## **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà privata

### **PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

Tipo provvedimento: DL 490/1999, art. 5

Estensione del vincolo: intero bene

### **STRUMENTI URBANISTICI**

Strumenti in vigore: P.R.G.

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: RTT10F01

Note: Vista principale del complesso

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_2f030-00015\_IMG-0000046859

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RTT10D01

Note: Vista da nord

Nome del file originale: RTT10D01.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_2f030-00015\_IMG-0000046860

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RTT10D02

Note: Vista da ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: RTT10D02.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_2f030-00015\_IMG-0000046861

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RTT10D03

Note: Interno porta d'accesso al p.t.

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: RTT10D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_2f030-00015\_IMG-0000046862

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RTT10D04

Note: Interno, ingresso al locale del p.1

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: RTT10D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_2f030-00015\_IMG-0000046863

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RTT10D05

Note: Interno p.1, particolare intonaco

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: RTT10D05.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_2f030-00015\_IMG-0000046864

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RTT10D06

Note: Interno p.1, particolare decorazione

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: RTT10D06.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 8]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni\RTT

Nome del file originale: RTT10DIS.dwg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 8]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Iconometriche

Nome del file originale: RTT10ico.dwg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 8]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: estratto mappa catastale

Codice identificativo: RTT10T01

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 8]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: estratto carta tecnica regionale

Codice identificativo: RTT10T02

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 8]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: pianta

Codice identificativo: RTT10T03

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 8]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: sezione

Codice identificativo: RTT10T04

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [7 / 8]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: immagine iconometrica prospetto nord-ovest

Codice identificativo: RTT10G01

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [8 / 8]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: immagine iconometrica prospetto nord-ovest mappata

Codice identificativo: RTT10G02

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**BIBLIOGRAFIA [1 / 4]**

Autore: Merlo M.

Titolo contributo: Castelli, rocche, case-forti, torri della provincia di Pavia

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1971

**BIBLIOGRAFIA [2 / 4]**

Autore: Maragliano A.

Titolo contributo: Tra torri, cimeli e campanili nel vogherese

Luogo di edizione: Voghera

Anno di edizione: 1980

### **BIBLIOGRAFIA [3 / 4]**

Autore: Bernini F.

Titolo contribuito: Guida all'Oltrepò Pavese

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1989

### **BIBLIOGRAFIA [4 / 4]**

Autore: Tozzi P.

Titolo contribuito: L'Oltrepò Pavese

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1994

## **COMPILAZIONE**

### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2001

Nome [1 / 6]: Bersani, Gabriele

Nome [2 / 6]: Castagna, Maria

Nome [3 / 6]: Marino, Nadia

Nome [4 / 6]: Savastano, Sara

Nome [5 / 6]: Vergani, Cristina

Nome [6 / 6]: Troncatti, Viviana