

Castello di Oramala

Val di Nizza (PV)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/2f030-00017/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/2f030-00017/>

CODICI

Unità operativa: 2f030

Numero scheda: 17

Codice scheda: 2f030-00017

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

RELAZIONI

Relazione con schede VAL: PV310-00003

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura fortificata

Tipologia: castello

Qualificazione: fortificato

Denominazione: Castello di Oramala

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: PV

Nome provincia: Pavia

Codice ISTAT comune: 018166

Comune: Val di Nizza

Altre vie di comunicazione: strada sterrata di accesso dalla S.P. per Varzi

Altra località: ORAMALA (frazione ISTAT)

Collocazione: Fuori dal centro abitato, in posizione dominante

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: VAL DI NIZZA

Particelle [1 / 2]: 84

Particelle [2 / 2]: 85

Foglio/Data: 25/ 1995

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: Bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 11]

Secolo: sec. XI

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 11]

Secolo: sec. XV

NOTIZIA [2 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Il castello fu costruito tra l'XI e il XIII secolo. La più antica notizia d'archivio è del 1029, quando il Castello di Oramala viene venduto da Gerardo Diacono a Ugo, marchese di Lombardia. Da quest'ultimo il bene passa ai fratelli, fra i quali Obizzo I, capostipite dei Malaspina, che qui si stabilisce. La Rocca si rifaceva completamente al concetto medievale di fortificazione, affidata all'altezza delle mura e alla difesa della vetta. Per brevi periodi il castello entra tra i possedimenti dei marchesi d'Este (nel 1157), quindi del vescovo di Tortona, ma nel 1164 Federico Barbarossa riconsegna la Rocca a

Obizzo Malaspina.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 11]

Secolo: sec. XI

Frazione di secolo: prima metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 11]

Secolo: sec. XIII

Frazione di secolo: secondo quarto

NOTIZIA [3 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: situazione

Notizia

Tra la fine del XII e gli inizi del XIII secolo Oramala è centro della poesia occitanica, portata dai trovatori provenzali ospiti dei Malaspina: sono citati i nomi di Gerard de Borneihl, Albert de Sisteron, Rambaud de Vaqueiras

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 11]

Secolo: sec. XII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 11]

Secolo: sec. XIII

NOTIZIA [4 / 11]

Riferimento: parte del bene

Notizia sintetica: ricostruzione

Notizia

Distrutto nel 1396, viene ricostruito tra fine Trecento e primi del Quattrocento da Manfredi Malaspina. Risale alla risistemazione quattrocentesca la cappella dedicata a Sant'Eufemia.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 11]

Secolo: sec. XIV

Frazione di secolo: fine

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 11]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: inizio

NOTIZIA [5 / 11]

Riferimento: torre

Notizia sintetica: fortificazione

Notizia: Nel 1474 Manfredi Malaspina ottiene il permesso da Ludovico il Moro di fortificare la torre.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 11]

Secolo: sec. XV

Data: 1474/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 11]

Secolo: sec. XV

Data: 1474/00/00

NOTIZIA [6 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

Il maniero resta di proprietà dei Malaspina fino al 1753, quando è consegnato al Regno di Sardegna. Nel periodo di maggior declino il bene è utilizzato anche come cava per materiale edilizio.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 11]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1753/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 11]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1753/00/00

NOTIZIA [7 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: All'inizio del XX secolo il castello passò in proprietà ai Mazza Galanti.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 11]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 11]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

NOTIZIA [8 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: Nel 1926 fu acquistato da Stefano Rebolini.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 11]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1926/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 11]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1930/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [9 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: Nel 1930 fu acquistato dal conte Francesco Nava.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 11]

Secolo: sec. XX

Data: 1930/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 11]

Secolo: sec. XX

Data: 1948/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [10 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: Nel 1948 fu acquistato da Elena Santini Scrivi.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 11]

Secolo: sec. XX

Data: 1948/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 11]

Secolo: sec. XX

Data: 1948/00/00

Validità: post

NOTIZIA [11 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: Negli ultimi anni il castello è stata acquistata dai fratelli Panigazzi.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [11 / 11]

Secolo: sec. XX

Data: 1970/00/00

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [11 / 11]

Secolo: sec. XX

Data: 1975/00/00

Validità: ante

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: Intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +5

Tipo di piani: p. t.

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Ha una struttura muraria in muratura a corsi irregolari di pietre. Nel castello si distinguono due edifici principali che insistono sul perimetro: a nord un edificio a pianta rettangolare che si sviluppa su tre piani sfalsati, di cui due piani seminterrati e un piano terra, coperto da un tetto a due falde; a sud il torrione a forma di emiciclo si eleva di cinque piani, dei quali l'ultimo è il camminamento sul tetto piano. Internamente al recinto murario del castello è situata una cappella in pietra a pianta rettangolare con copertura a capanna.

PIANTA

Riferimento alla parte: Intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: articolato

Forma: irregolare

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Tecnica costruttiva: muratura omogenea

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: Intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi irregolari

Materiali: calcare/arenaria

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: ala nord piano interrato

TIPO [1 / 5]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 5]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: ala nord: salone seminterrato e piano terra

TIPO [2 / 5]

Genere: solaio

Forma: piano

STRUTTURA [2 / 5]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: cappella

TIPO [3 / 5]

Genere: controsoffitto

STRUTTURA [3 / 5]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: locale deposito

TIPO [4 / 5]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [4 / 5]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: torre: pt,p1,p2

TIPO [5 / 5]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [5 / 5]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a falde simmetriche

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 7]

Ubicazione: esterna

Genere: scala d'accesso

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 7]

Riferimento: intera struttura

SCALE [2 / 7]

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 7]

Riferimento: intera struttura

SCALE [3 / 7]

Ubicazione: esterna

Genere: rampa a gradoni

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 7]

Riferimento: intera struttura

SCALE [4 / 7]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 2

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [4 / 7]

Riferimento: intera struttura

SCALE [5 / 7]

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: perimetrale

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE [5 / 7]

Riferimento: intera struttura

SCALE [6 / 7]

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: baricentrale

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE [6 / 7]

Riferimento: intera struttura

SCALE [7 / 7]

Ubicazione: inerna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: a 7 rampe

SCHEMA STRUTTURALE [7 / 7]

Riferimento: intera struttura

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 4]

Ubicazione: intero bene

Genere: ammattonato

Schema del disegno: a giunti alternati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 4]

Ubicazione: p. t. ala nord

Genere: a parquet

Schema del disegno: listato

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 4]

Ubicazione: locale deposito

Genere: in battuto

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 4]

Ubicazione: p.t. torre

Genere: in cotto

Schema del disegno: riquadri

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 15]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: cornice marcapiano

Materiali: in pietra

Qualificazione del tipo: modanata

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 15]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: mensole

Materiali: in pietra

Qualificazione del tipo: modanate

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 15]

Ubicazione: prospetto Ovest

Collocazione: esterna

Tipo: merlatura

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: a riquadri

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 15]

Ubicazione: prospetto sud

Collocazione: esterna

Tipo: bassorilievo

Materiali: arenaria

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici/vegetali

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 15]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: stipiti delle feritoie

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: modanati/lavorati

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 15]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 15]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 15]

Ubicazione: ala nord, salone p.t., prospetto su cortile

Collocazione: esterna

Tipo: davanzali

Materiali: pietra arenaria

Qualificazione del tipo: modanati

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 15]

Ubicazione: ala nord, p.t., prospetto su cortile

Collocazione: esterna

Tipo: ballatoio/balaustra a tettoia

Materiali: legno, con copertura in coppi

Qualificazione del tipo: di ingresso al salone

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 15]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 15]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 15]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [13 / 15]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [14 / 15]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [15 / 15]

Collocazione: interna

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: torre, p.2, concio in muratura

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: "GAGDIN"

Tecnica: incisa

Materiali: calcare

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 3]

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2001

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche

A seguito di recenti lavori, il castello è stato interamente recuperato e si trova oggi in un discreto stato di conservazione, pur presentando ancora problemi sui quali intervenire e dissesti da monitorare. Profonde e ampie fessure sono visibili, anche se risarcite, sulla muratura concava del torrione, altre fessure minori e spancamenti sono diffusi sul muro di cinta a est. Degradati causati dall'azione degli agenti atmosferici sono presenti nelle murature e decorazioni esterne rivolte a nord.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 3]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2001

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Gli impianti, di nuova realizzazione, sono funzionanti anche se l'acqua piovana raccolta nel torrione finisce nel terreno

sottostante, ai piedi del muro di cinta.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 3]

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2014

Stato di conservazione: discreto

Fonte: 2014, osservazione diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: Intero bene

Data inizio: 1986/00/00

Data fine: 1990/00/00

Descrizione intervento

Generale intervento di restauro del bene:

consolidamento delle murature in elevazione delle strutture di orizzontamento, ripristino delle quote originali del cortile, esecuzione coperture e serramenti.

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE [1 / 2]

Riferimento alla parte: Intero bene

Uso: turismo

USO ATTUALE [2 / 2]

Riferimento alla parte: ala nord

Uso: cerimonie

USO STORICO [1 / 2]

Riferimento alla parte: Intero bene

Riferimento cronologico: XI

Uso: abitazione

USO STORICO [2 / 2]

Riferimento alla parte: Intero bene

Riferimento cronologico: XI

Uso: difensivo

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DL 490/1999, art. 2

Estremi provvedimento: 1931/11/22

Estensione del vincolo: intero bene

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 17]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00017_IMG-0000183779

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: VRO10D01

Note: Vista da sud

Specifiche: #EXPO#

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: VRO10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 17]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00017_IMG-0000183780

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: VRO10D02

Note: Vista da nord-est

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: VRO10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 17]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00017_IMG-0000183781

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: VRO10D03

Note: Vista del cortile interno verso sud

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: VRO10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 17]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00017_IMG-0000183782

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: VRO10D04

Note: Vista del cortile interno verso est

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: VRO10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 17]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00017_IMG-0000183783

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: VRO10D05

Note: Vista dalla torre verso nord

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: VRO10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 17]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00017_IMG-0000183784

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: VRO10D06

Note: Interno, vista del salone a piano terra

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: VRO10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 17]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00017_IMG-0000183785

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: VRO10D07

Note: Interno del torrione

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: VRO10D07.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 17]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00017_IMG-0000183786

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: VRO10D08

Note: Scala del torrione

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: VRO10D08.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 17]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00017_IMG-0000183787

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: VRO10D09

Note: Vista da sud-ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: VRO10D09.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 17]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00017_IMG-0000183788

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Marino, Nadia

Data: 2014/09/14

Codice identificativo: Expo_A_2f030-00017_01

Specifiche: #EXPO#

Nome del file originale: EXPO_A_2f030-00017_01.tif

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 17]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00017_IMG-0000183789

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Marino, Nadia

Data: 2014/09/14

Codice identificativo: Expo_A_2f030-00017_02

Specifiche: #EXPO#

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: EXPO_A_2f030-00017_02.tif

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 17]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00017_IMG-0000183790

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Marino, Nadia

Data: 2014/09/14

Codice identificativo: Expo_A_2f030-00017_03

Specifiche: #EXPO#

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: EXPO_A_2f030-00017_03.tif

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [13 / 17]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00017_IMG-0000183791

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Marino, Nadia

Data: 2014/09/14

Codice identificativo: Expo_A_2f030-00017_04

Specifiche: #EXPO#

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: EXPO_A_2f030-00017_04.tif

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [14 / 17]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00017_IMG-0000183792

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Marino, Nadia

Data: 2014/09/14

Codice identificativo: Expo_A_2f030-00017_05

Specifiche: #EXPO#

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: EXPO_A_2f030-00017_05.tif

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [15 / 17]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00017_IMG-0000183793

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Marino, Nadia

Data: 2014/09/14

Codice identificativo: Expo_A_2f030-00017_06

Specifiche: #EXPO#

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: EXPO_A_2f030-00017_06.tif

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [16 / 17]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00017_IMG-0000183794

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Marino, Nadia

Data: 2014/09/14

Codice identificativo: Expo_A_2f030-00017_07

Specifiche: #EXPO#

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: EXPO_A_2f030-00017_07.tif

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [17 / 17]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00017_IMG-0000183795

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Marino, Nadia

Data: 2014/09/14

Codice identificativo: Expo_A_2f030-00017_08

Specifiche: #EXPO#

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: EXPO_A_2f030-00017_08.tif

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 8]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: pianta

Codice identificativo: VRO10T02

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 8]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: sezione

Codice identificativo: VRO10T03

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 8]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni\VRO

Nome del file originale: VRO10DIS.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 8]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Iconometriche

Nome del file originale: VRO10ICO.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 8]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: estratto mappa catastale

Codice identificativo: VRO10T01

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 8]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: immagine iconometrica prospetto nord

Codice identificativo: VRO10G01

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [7 / 8]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: immagine iconometrica prospetto nord mappata

Codice identificativo: VRO10G02

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [8 / 8]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: Disegno di rilievo

Data: 1972

Note: <CONV302> recuperato da campo DIS

BIBLIOGRAFIA [1 / 4]

Autore: Merlo M.

Titolo contributo: Castelli, rocche, case-forti, torri della provincia di Pavia

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1971

BIBLIOGRAFIA [2 / 4]

Autore: Maragliano A.

Titolo contribuito: Tra torri, cimeli e campanili nel vogherese

Luogo di edizione: Voghera

Anno di edizione: 1980

BIBLIOGRAFIA [3 / 4]

Autore: Zanaboni G.

Titolo contribuito: Trenta castelli pavesi

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1987

BIBLIOGRAFIA [4 / 4]

Autore: Bernini F.

Titolo contribuito: Guida all'Oltrepò Pavese

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1989

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2001

Nome [1 / 6]: Marino, Nadia

Nome [2 / 6]: Castagna, Maria

Nome [3 / 6]: Marino, Nadia

Nome [4 / 6]: Savastano, Sara

Nome [5 / 6]: Vergani, Cristina

Nome [6 / 6]: Troncatti, Viviana

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Anno di aggiornamento/revisione: 2014

Nome: Marino, Nadia

Ente compilatore: Provincia di Pavia