

Chiesa dei Rossi

Varzi (PV)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/2f030-00021/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/2f030-00021/>

CODICI

Unità operativa: 2f030

Numero scheda: 21

Codice scheda: 2f030-00021

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

RELAZIONI

RELAZIONI CON ALTRI BENI

Tipo relazione: relazione urbanistico ambientale

Tipo scheda: A

Codice IDK della scheda correlata: PV310-00002

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Denominazione: Chiesa dei Rossi

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: originaria

Denominazione: Oratorio della Confraternita della SS. Trinita

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: PV

Nome provincia: Pavia

Codice ISTAT comune: 018171

Comune: Varzi

Indirizzo: Via di Dentro

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici: Via del Ponte

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: VARZI

Particelle: C

Foglio/Data: 6/ 1930

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: architettura seicentesca lombarda

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XVII

Data: 1636/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XVII

Data: 1636/00/00

Validità: post

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: L'Oratorio fu costruito nel 1636 in stile rinascimentale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XVII

Data: 1636/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XVII

Data: 1636/00/00

Validità: post

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: ad una navata con cappelle laterali

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: campanile

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +4

Tipo di piani: p. t.; p1; p. 2; p3; p. cella campanaria

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

La chiesa è ad una sola navata con tre cappelle per ogni lato, abside rettangolare, sacrestia e corridoio laterale. E' coperta da volta a botte lunettata sulla navata, da volta a botte semplice sull'abside, da volta a schifo sulla sacrestia, mentre il corridoio laterale di servizio ha un soffitto ligneo.

Presenta una muratura a corsi regolari di pietra, rivestita nella fascia alta in facciata, a vista in tutti gli altri prospetti.

La copertura è a tetto a due falde sopra la navata ed a leggio sulla sacrestia. Il manto di copertura è costituito da tegole marsigliesi in laterizio.

Sul lato sinistro della chiesa, tra la sacrestia e il corridoio laterale, si eleva l'alto campanile a pianta quadrata, con

muratura intonacata e cella campanaria con cornice a timpano, sormontata da piccolo tiburio ottagonale con copertura a cono.

PIANTA

Riferimento alla parte: chiesa

PIANTA [1 / 4]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: campanile

PIANTA [2 / 4]

Riferimento piano o quota: p.t.

Forma: quadrata

Riferimento alla parte: sacrestia

PIANTA [3 / 4]

Riferimento piano o quota: p.t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: corridoio laterale

PIANTA [4 / 4]

Riferimento piano o quota: p.t.

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: Intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: pietra da taglio e malta

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO [1 / 6]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 6]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: abside

TIPO [2 / 6]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [2 / 6]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: ripostiglio

TIPO [3 / 6]

Genere: controsoffitto

STRUTTURA [3 / 6]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: sacrestia

TIPO [4 / 6]

Genere: volta

Forma: a schifo

STRUTTURA [4 / 6]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: campanile

TIPO [5 / 6]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [5 / 6]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: corridoio laterale

TIPO [6 / 6]

Genere: controsoffitto

STRUTTURA [6 / 6]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: chiesa

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a n falde

Qualificazione della forma: a falde asimmetriche

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera struttura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: corpo della chiesa

Genere: in graniglia policromo

Schema del disegno: mosaico centrale e passatoia con geroglifici

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: sacrestia/campanile

Genere: in graniglia

Schema del disegno: a riquadri

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 28]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 28]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 28]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 28]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 28]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 28]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 28]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 28]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 28]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 28]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 28]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 28]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [13 / 28]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [14 / 28]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [15 / 28]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: pietra arenaria

Qualificazione del tipo: trabeato

ELEMENTI DECORATIVI [16 / 28]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: nicchie

Materiali: granito

Qualificazione del tipo: a sfondo circolare, rivestite di granito con palle di granito alla base

ELEMENTI DECORATIVI [17 / 28]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: nicchie

Materiali: pietra e stucco

Qualificazione del tipo: con voltina a raggiera contenenti statue

ELEMENTI DECORATIVI [18 / 28]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: affreschi

Materiali: malta di calce e stucco

Qualificazione del tipo: in riquadri rettangolari

ELEMENTI DECORATIVI [19 / 28]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornicione marcapiano

Materiali: in stucco

Qualificazione del tipo: modanato

ELEMENTI DECORATIVI [20 / 28]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: architrave

Materiali: stucco e intonaco

Qualificazione del tipo: timpanato

ELEMENTI DECORATIVI [21 / 28]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: lesene

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: modanate

ELEMENTI DECORATIVI [22 / 28]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: finestra

Materiali: intonaco grigio

Qualificazione del tipo: con riquadro in rilievo sormontato da una grossa architrave

ELEMENTI DECORATIVI [23 / 28]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: croce

Materiali: in ferro nero

Qualificazione del tipo: traforata

ELEMENTI DECORATIVI [24 / 28]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale minore

Materiali: granito grigio

Qualificazione del tipo: con stipiti sagomati

ELEMENTI DECORATIVI [25 / 28]

Ubicazione: tutti i prospetti del campanile

Collocazione: esterna

Tipo: cornice marcapiano

Materiali: stucco

Qualificazione del tipo: modanata

ELEMENTI DECORATIVI [26 / 28]

Ubicazione: tutti i prospetti del campanile

Collocazione: esterna

Tipo: timpano

Materiali: muratura e intonaco

Qualificazione del tipo: modanato

ELEMENTI DECORATIVI [27 / 28]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: nicchie

Materiali: muratura e intonaco

Qualificazione del tipo: a sfondo circolare

ELEMENTI DECORATIVI [28 / 28]

Ubicazione: sommità campanile

Collocazione: esterna

Tipo: crocetta astale

Materiali: ferro

Qualificazione del tipo: infissa su palla di ferro

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 3]

Ubicazione: prospetto principale

Genere: iscrizione

Trascrizione testo

"VNI AC TRNO DEO INDIVIDVAE TRINITATIS SODALES/DEDI CARUNT AN MDC XXXVI AC RESTAURA RUNT AN MCMXXXVIII"

Tecnica: dipinto

Materiali: acrilico

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 3]

Ubicazione: pavimento d'ingresso alla chiesa

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: "MCM XXXIV"

Tecnica: tessere

Materiali: marmoree

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [3 / 3]

Ubicazione: portale maggiore

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: "16 IHS 36"

Tecnica: incisa

Materiali: arenaria

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]

Riferimento alla parte: intonaci e decorazioni

Data: 2001

Stato di conservazione: danno grave

Indicazioni specifiche

Gli interventi di consolidamento eseguiti nel 1986 hanno pesantemente segnato la chiesa danneggiando gravemente le decorazioni interne che oggi presentano gravi alterazioni, incrostazioni e depositi superficiali.

Mentre gli intonaci esterni sono fortemente erosi e disgregati a causa dall'umidità e dal fenomeno di gelo e disgelo.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2001

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

La copertura è in buono stato, infatti, durante la campagna di consolidamento statico, è stata oggetto di interventi di recupero per ripristinare la situazione originaria del tetto. E' stata demolita la soletta in cemento armato che gravava impropriamente sulla volta e rifatta la struttura in legno con capriate e arcarecci.

Fonte: indagine visiva

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1986/00/00

Data fine: 1986/00/00

Note

La chiesa, con gli interventi eseguiti nel 1986 per i danni strutturali causati da cedimento del materiale argilloso delle fondazioni, è stata oggetto di consolidamento delle strutture mediante iniezioni armate in cemento effettuate con carotatrici, sulle murature e iniezioni in cemento nelle fessure delle volte e consolidamento delle fondazioni con micropali.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: non utilizzato

USO STORICO [1 / 2]

Riferimento alla parte: campanile

Riferimento cronologico: XVII

Uso: campanile

USO STORICO [2 / 2]

Riferimento alla parte: chiesa

Riferimento cronologico: XVII

Uso: culturale

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indirizzo: p.zza S. Germano, Varzi (PV)

Indicazione specifica: Parrocchia di S.Germano Vescovo

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DL 490/1999, art. 2

Estremi provvedimento: 1983/08/11

Estensione del vincolo: intero bene

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 10]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: VCR10D07

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: VCR10D07.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 10]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: VCR10F01

Note: Vista principale del complesso

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 10]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: VCR10D04

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: VCR10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 10]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: VCR10D05

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: VCR10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 10]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: VCR10D06

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: VCR10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 10]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: VCR10D01

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: VCR10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 10]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: VCR10D02

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: VCR10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00021_IMG-0000183804

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Marino, Nadia

Data: 2014/09/14

Codice identificativo: Expo_A_2f030-00021_02

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: EXPO_A_2f030-00021_02.tif

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00021_IMG-0000183798

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: VCR10D03

Note: Vista prospetto nord del campanile

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: VCR10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00021_IMG-0000183803

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Marino, Nadia

Data: 2014/09/14

Codice identificativo: Expo_A_2f030-00021_01

Nome del file originale: EXPO_A_2f030-00021_01.tif

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 8]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni\VCR

Nome del file originale: VCR10DIS.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 8]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Iconometriche

Nome del file originale: VCR10ICO.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 8]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: estratto mappa catastale

Codice identificativo: VCR10T01

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 8]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: pianta

Codice identificativo: VCR10T02

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 8]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: sezione

Codice identificativo: VCR10T03

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 8]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: immagine iconometrica prospetto nord

Codice identificativo: VCR10G01

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [7 / 8]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: immagine iconometrica prospetto nord mappata

Codice identificativo: VCR10G02

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [8 / 8]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: Disegno di rilievo

Data: 1972

Note: <CONV302> recuperato da campo DIS

BIBLIOGRAFIA [1 / 5]

Autore: Merlo M.

Titolo contribuito: Castelli, rocche, case-forti, torri della provincia di Pavia

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1971

BIBLIOGRAFIA [2 / 5]

Autore: Guagnini G.

Titolo contribuito: Il Comune rurale di Varzi nel medioevo

Luogo di edizione: Varzi

Anno di edizione: 1984

BIBLIOGRAFIA [3 / 5]

Autore: Bernini F.

Titolo contribuito: Guida all'Oltrepò Pavese

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1989

BIBLIOGRAFIA [4 / 5]

Autore: Tozzi P.

Titolo contribuito: L'Oltrepò Pavese

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1994

BIBLIOGRAFIA [5 / 5]

Autore: De Battisti F.

Titolo contribuito: Storia di Varzi. Il borgo e la valle Staffora dalle origini al medioevo.

Luogo di edizione: Varzi

Anno di edizione: 1996

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2001

Nome [1 / 6]: Bersani, Gabriele

Nome [2 / 6]: Castagna, Maria

Nome [3 / 6]: Marino, Nadia

Nome [4 / 6]: Savastano, Sara

Nome [5 / 6]: Vergani, Cristina

Nome [6 / 6]: Troncatti, Viviana

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Anno di aggiornamento/revisione: 2014

Nome: Marino, Nadia

Ente compilatore: Provincia di Pavia