

Portici del borgo medievale

Varzi (PV)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/2f030-00024/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/2f030-00024/>

CODICI

Unità operativa: 2f030

Numero scheda: 24

Codice scheda: 2f030-00024

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: 2f030-00023

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: portici

Denominazione: Portici del borgo medievale

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: PV

Nome provincia: Pavia

Codice ISTAT comune: 018171

Comune: Varzi

Indirizzo: Via del mercato, 16,18,20,22,24,26

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: VARZI

Particelle [1 / 5]: 225

Particelle [2 / 5]: 226

Particelle [3 / 5]: 228

Particelle [4 / 5]: 229

Particelle [5 / 5]: 232

Foglio/Data: 6/ 1930

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Le antiche case e i portici furono costruite durante la fase di espansione del borgo di Varzi, dopo il 1275.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XIII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1275

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: prima metà

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: -1

Tipo di piani: p. interrato-1

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il sistema di porticati esaminato, si sviluppa su un unico piano con murature perimetrali in pietra con parti in laterizio e pilastri sempre di materiale eterogeneo, che sostengono le campate dei portici. Le strutture di orizzontamento sono differenti: partendo da ovest e seguendo via della maiolica, le prime sei campate sono coperte da un nuovo solaio in voltini prefabbricati in c.a., mentre le ultime quattro mantengono ancora l'originario soffitto ligneo.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: portico

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi irregolari

Materiali: conci di pietra sbozzati

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: corsi regolari

Materiali: laterizio/legno

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: prime sei campate da ovest

TIPO [1 / 4]

Genere: controsoffitto

STRUTTURA [1 / 4]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: ultime quattro campate da est

TIPO [2 / 4]

Genere: solaio

STRUTTURA [2 / 4]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: 5°, 7°, 8° campata da ovest

TIPO [3 / 4]

Genere: archi

Forma: a tutto sesto

STRUTTURA [3 / 4]

Riferimento: interi archi

Ubicazione: 6°, 10° campata da ovest

TIPO [4 / 4]

Genere: archi

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: intero bene

Genere: ammattonato

Schema del disegno: a giunti sfalsati

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 2]

Ubicazione: 7°, 8° campata

Collocazione: esterna

Tipo: mensola di imposta arco

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo: modanata

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 2]

Ubicazione: 7° campata

Collocazione: esterna

Tipo: colonna

Materiali: intonaco/pietra/mattoni

Qualificazione del tipo: modanata, a rocchi con base e mensola

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]

Riferimento alla parte: ultime quattro campate

Data: 2001

Stato di conservazione: danno grave

Indicazioni specifiche

Questi porticati, che presentano ancora le caratteristiche antiche sono caratterizzati da diffuso degrado degli intonaci e delle strutture di orizzontamento in legno.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2001

Stato di conservazione: danno grave

Indicazioni specifiche

Si rileva una situazione di grave degrado generale causato da fattori diversi. Si riscontrano vistose conseguenze di erosione e disgregazione provocate dall'umidità di risalita nella muratura in laterizio, nei giunti di malta e sugli intonaci; alterazioni depositi superficiali e fessurazioni dei solai lignei dovuti all'umidità e ad una scarsa manutenzione. I danni più gravi sono causati da interventi recenti di sostituzione di antiche strutture di orizzontamento con nuove in cemento.

Fonte: indagine visiva

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero complesso

Data inizio: 1998/00/00

Data fine: 1998/00/00

Descrizione intervento

Intervento di restauro ad opera dell'architetto Pusterla G. (Studio Delta, Varzi):
restauro di muratura in elevazione in pietra, di volte, solai lignei e della struttura dei tetti, esecuzione di finiture esterne, interne ed impianti tecnologici.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: portici di passaggio pubblico

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: portici

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione scarsa

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DL 490/1999, art. 2

Estremi provvedimento: 1914/07/25

Estensione del vincolo: intero bene

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 9]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: VCP11F01

Note: Vista dei portici lungo via del mercato

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00024_IMG-0000049161

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: VCP11D01

Note: Vista della serie di porticati lungo via del mercato

Nome del file originale: VCP11D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00024_IMG-0000049162

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: VCP11D02

Note: Interno del primo portico

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: VCP11D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00024_IMG-0000049163

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: VCP11D03

Note: Vista interna dei portici verso est

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: VCP11D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00024_IMG-0000049164

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: VCP11D04

Note: Vista interna dei portici verso ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: VCP11D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00024_IMG-0000049165

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: VCP11D05

Note: Particolare interno di un portico con colonna

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: VCP11D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00024_IMG-0000049166

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: VCP11D06

Note: Particolare dell'intonaco degradato

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: VCP11D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00024_IMG-0000049167

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: VCP11D07

Note: Particolare del degrado del solaio ligneo di un portico

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: VCP11D07.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00024_IMG-0000049168

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: VCP11D08

Note: Vista prospettica degli edifici che fronteggiano i portici lungo via del mercato

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: VCP11D08.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: estratto mappa catastale

Codice identificativo: VCP11T01

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: pianta

Codice identificativo: VCP11T02

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: immagine iconometrica prospetto

Codice identificativo: VCP11G01

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: immagine iconometrica prospetto mappata

Codice identificativo: VCP11G02

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: Disegno di rilievo

Data: 1972

Note: <CONV302> recuperato da campo DIS

BIBLIOGRAFIA [1 / 4]

Autore: Guagnini G.

Titolo contribuito: Il Comune rurale di Varzi nel medioevo

Luogo di edizione: Varzi

Anno di edizione: 1984

BIBLIOGRAFIA [2 / 4]

Autore: Bernini F.

Titolo contribuito: Guida all'Oltrepò Pavese

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1989

BIBLIOGRAFIA [3 / 4]

Autore: Tozzi P.

Titolo contribuito: L'Oltrepò Pavese

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1994

BIBLIOGRAFIA [4 / 4]

Autore: De Battisti F.

Titolo contribuito: Storia di Varzi. Il borgo e la valle Staffora dalle origini al medioevo.

Luogo di edizione: Varzi

Anno di edizione: 1996

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2001

Nome [1 / 6]: Bersani, Gabriele

Nome [2 / 6]: Castagna, Maria

Nome [3 / 6]: Marino, Nadia

Nome [4 / 6]: Savastano, Sara

Nome [5 / 6]: Vergani, Cristina

Nome [6 / 6]: Troncatti, Viviana