


Complesso di S.Rocco in Castellaro - complesso

Varzi (PV)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/2f030-00026/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/2f030-00026/>

CODICI

Unità operativa: 2f030

Numero scheda: 26

Codice scheda: 2f030-00026

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: 2f030-00026

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: oratorio

Denominazione: Complesso di S.Rocco in Castellaro - complesso

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: PV

Nome provincia: Pavia

Codice ISTAT comune: 018171

Comune: Varzi

Località: Castellaro

Indirizzo: Strada comunale che attraversa il borgo

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici [1 / 2]

Affaccio: secondario

Indirizzo: Strada Comunale da Castellaro a Cignolo

CAP: 27057

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici [2 / 2]

Affaccio: secondario

Indirizzo: Strada Vicinale dei Monti

CAP: 27057

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

Altra località: CELLA (frazione ISTAT)

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: VARZI-CELLA

Particelle [1 / 2]: E

Particelle [2 / 2]: 597

Foglio/Data: 22/ 1930

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Edificata nel 1700 presenta caratteri tipici di quel periodo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: seconda metà

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: una navata

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: campanile

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +5

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. 2; p. 3; p. 4; p. cella campanaria

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il complesso è costituito dalla chiesa con il campanile. La chiesa è a navata unica con abside semicircolare e sacrestia laterale, è coperta da volta a botte nella navata, da volta a catino nell'abside e soffitto ligneo con orditura primaria e secondaria nella sacrestia. Ha una muratura a corsi regolari di arenaria. Presenta una copertura a tetto a due falde nella chiesa ed a padiglione nella sacrestia. Il manto di copertura è in tegole a coppo in laterizio.

Sul lato sinistro della chiesa si eleva la costruzione del campanile, in muratura a corsi irregolari di laterizio e arenaria. E' coronato da una cella campanaria a quattro monofore sottolineata da un'elegante cornice in cotto a dentelli e sormontata da piccola edicola ottagonale con copertura piana e manto in piastrelle rettangolari in laterizio.

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: intero bene

Genere: ammattonato

Schema del disegno: a giunti sfalsati

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 2]

Ubicazione: 7°, 8° campata

Collocazione: esterna

Tipo: mensola di imposta arco

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo: modanata

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 2]

Ubicazione: 7° campata

Collocazione: esterna

Tipo: colonna

Materiali: intonaco/pietra/mattoni

Qualificazione del tipo: modanata, a rocchi con base e mensola

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2001

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

La chiesa si presenta oggi in discreto stato di conservazione, salvo alcuni lievi e circoscritti problemi. Segni di umidità di risalita e conseguenti fenomeni di disgregazione materiale si ritrovano sul prospetto sud dove l'intonaco esterno, eseguito con malta cementizia, presenta fenomeni di alterazione superficiale e disgregazione dovuti all'assorbimento dell'umidità di risalita. Le finiture interne risultano in ottimo stato ma frutto di un pesante intervento di restauro.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: campanile

Data: 2001

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Il campanile si presenta gravemente compromesso, nella struttura e nei rivestimenti e decorazioni. L'azione dell'acqua ha distaccato e polverizzato l'intonaco lasciando a vista la struttura in mattoni che si presenta disgregata ed interessata da erosioni e lacune della malta. Si segnala la progressiva e rapida perdita di pregevoli elementi di decorazione plastica del campanile che evidenziano disgregazione diffusa, consistenti rotture e lacune e microflora.

Fonte: indagine visiva

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: chiesa

Data inizio: 1991/00/00

Data fine: 1991/00/00

Note

<CONV302> RSTT=Generale intervento di restauro:
consolidamento muratura con esecuzione di micropali in fondazione e sostituzione tiranti volte;
rifacimento copertura;
intervento conservativo sugli intonaci e integrazioni mancanze;
sistemazione pavimentazione esterna;
rifacimento pavimento con reimpiego cotto esistente;
realizzazione del vespaio contro l'umidità;
restauro altare e apparato decorativo interno

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indirizzo: Varzi

Indicazione specifica: Parrocchia di Cella di Varzi

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DL 490/1999, art. 2

Estremi provvedimento: 1979/05/14

Estensione del vincolo: intero bene

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00026_IMG-0000049683

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: VCV10D01

Note: Vista del complesso da nord-est

Nome del file originale: VCV10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00026_IMG-0000049684

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: VCV10D02

Note: Vista sud del complesso

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: VCV10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 7]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: Disegno di rilievo

Data: 1972

Note: <CONV302> recuperato da campo DIS

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 7]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: immagine iconometrica prospetto

Codice identificativo: VCV10G02

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 7]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni\VCV

Nome del file originale: VCV10DIS.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 7]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Iconometriche

Nome del file originale: VCV10ICO.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 7]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: estratto mappa catastale

Codice identificativo: VTS10G02

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 7]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: estratto mappa catastale

Codice identificativo: VCV10T01

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [7 / 7]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: immagine iconometrica prospetto

Codice identificativo: VCV10G01

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

BIBLIOGRAFIA [1 / 5]

Autore: Merlo M.

Titolo contributo: Castelli, rocche, caseforti, torri della provincia di Pavia

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1971

BIBLIOGRAFIA [2 / 5]

Autore: Maragliano A.

Titolo contribuito: Tra torri, cimeli e campanili del Vogherese

Luogo di edizione: Voghera

Anno di edizione: 1980

BIBLIOGRAFIA [3 / 5]

Autore: Bernini F.

Titolo contribuito: Guida all'Oltrepò Pavese

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1989

BIBLIOGRAFIA [4 / 5]

Autore: Tozzi P.

Titolo contribuito: L'Oltrepò Pavese

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1994

BIBLIOGRAFIA [5 / 5]

Autore: De Battisti F.

Titolo contribuito: Storia di Varzi. Il borgo e la valle Staffora dalle origini al medioevo.

Luogo di edizione: Varzi

Anno di edizione: 1996

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2001

Nome [1 / 6]: Bersani, Gabriele

Nome [2 / 6]: Castagna, Maria

Nome [3 / 6]: Marino, Nadia

Nome [4 / 6]: Savastano, Sara

Nome [5 / 6]: Vergani, Cristina

Nome [6 / 6]: Troncatti, Viviana