

Complesso del Castello di Branduzzo - complesso Castelletto di Branduzzo (PV)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/2f030-00033/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/2f030-00033/>

CODICI

Unità operativa: 2f030

Numero scheda: 33

Codice scheda: 2f030-00033

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: 2f030-00033

RELAZIONI CON ALTRI BENI

Tipo relazione: Palazzo/edifici corte rustica

Relazione con schede VAL: PV260-00013

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura fortificata

Tipologia: castello

Qualificazione: rurale

Denominazione: Complesso del Castello di Branduzzo - complesso

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: PV

Nome provincia: Pavia

Codice ISTAT comune: 018038

Comune: Castelletto di Branduzzo

Indirizzo: Strada comunale per Lungavilla, 4

Collocazione: Fuori dal centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: CASTELLETTO DI BRANDUZZO

Particelle [1 / 8]: 1

Particelle [2 / 8]: 3

Particelle [3 / 8]: 13

Particelle [4 / 8]: 14

Particelle [5 / 8]: 15

Particelle [6 / 8]: 16

Particelle [7 / 8]: 2

Particelle [8 / 8]: 49

Foglio/Data: 10/ 1994

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Il palazzo fu fatto costruire da Bergonzo Botta alla fine del XV secolo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. XII

Frazione di secolo: fine

Data: 1493

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1774

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: palazzo

Notizia sintetica: costruzione ambienti a est

Notizia

Lo scalone monumentale, la cucina e la scala a ovale a chiocciola furono fatti costruire da Antoniotto Botta Adorno nella seconda metà del XVIII secolo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1774

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 5]

Riferimento: palazzo

Notizia sintetica: apertura finestre

Notizia: Nel XVIII secolo Antoniotto Botta Adorno fece aprire nuove finestre in facciata.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1774

Validità: ante

NOTIZIA [4 / 5]

Riferimento: palazzo

Notizia sintetica: decorazioni

Notizia: Antoniotto Botta Adorno fece decorare la facciata.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1774

Validità: ante

NOTIZIA [5 / 5]

Riferimento: palazzo

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia: Antoniotto Botta Adorno rifece le soffittature con volte a padiglione.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: fine

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 3]

Riferimento: palazzo

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. 1; p. 2; p. 3

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 3]

Riferimento: rustici di corte nobile

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. 1; p. 2

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 3]

Riferimento: rustici di corte rustica

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. 1; p. 2

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il castello è organizzato attorno a due corti intercomunicanti di diversa ampiezza. La minore, corte "nobile" è costituita dal palazzo rinascimentale lungo circa 58 metri che chiude a ovest la corte, si sviluppa su tre piani, affiancato da due ali di epoca successiva, e da una cortina di edifici di impianto rurale che però presentano sul lato est, agli angoli di questa corte, due antiche torri a pianta quadrata che corrispondono ad altre due sul lato opposto; la corte maggiore detta corte rustica continua in direzione sud il castello con una cortina di basse case di cascina che chiudono il rettangolo congiungendosi in direzione nord con il palazzo. Tutto il complesso è in muratura di mattoni pieni intonacata: i rustici sono coperti da soffitti piani in legno mentre la parte nobile è coperta da volte e da soffitti lignei decorati nelle grandi sale di rappresentanza.

COPERTURE

MANTO DI COPERTURA

Tipo: tegole

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2001

Stato di conservazione: danno grave

Indicazioni specifiche

Il complesso di Branduzzo è in gravissime condizioni sia dal punto di vista strutturale che di conservazione materiale per la mancata manutenzione degli ultimi anni, tale da farlo sembrare praticamente abbandonato.

Fonte: indagine visiva

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 4]

Riferimento alla parte: Intero bene

Data inizio: 1980/00/00

Data fine: 1992/00/00

Note

<CONV302> RSTT=Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria: rifacimento parziale delle coperture.

Questa lunga fase di lavori eseguiti a singhiozzo, ha inizio dopo il 1979 per i danni provocati dall'esplosione di un aereo militare F104S precipitato nella corte grande del Castello.

RESTAURI [2 / 4]

Riferimento alla parte: Torri minori

Data inizio: 1989/00/00

Data fine: 1989/00/00

Note

<CONV302> RSTT=Lavori di restauro all'ala bramantesca Torre Nord e Torre di Leonardo: cerchiatura torre restauro pavimentazione con conservazione delle tavolette dipinte del soffitto durante i lavori, consolidamento strutture e decorazioni-intervento sui danni dell'aereo.

RESTAURI [3 / 4]

Riferimento alla parte: Intero bene

Data inizio: 1994/00/00

Data fine: 1994/00/00

Descrizione intervento: Lavori di rifacimento del tetto.

RESTAURI [4 / 4]

Riferimento alla parte: Edifici della corte nobile

Data inizio: 1997/00/00

Note

<CONV302> RSTT=Nulla osta per lavori di generale restauro conservativo del castello:

-Torre maggiore verso corte: sostituzione della sola parte ammalorata del cantonale

-imbarcamento del soffitto ligneo della galleria al primo piano: sospensione delle travi in legno alla struttura metallica in progetto.

-cedimento volta a botte del portico: indagini sulle strutture superiori che possono gravare.

Lavori mai eseguiti.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE [1 / 4]

Riferimento alla parte: rustici corte rustica

Uso: abitazione

USO ATTUALE [2 / 4]

Riferimento alla parte: rustici corte rustica

Uso: agricolo/depositi

USO ATTUALE [3 / 4]

Riferimento alla parte: palazzo

Uso: abitazione

USO ATTUALE [4 / 4]

Riferimento alla parte: edifici corte nobile

Uso: magazzino/abitazione

USO STORICO [1 / 2]

Riferimento alla parte: rustici

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione collettiva

USO STORICO [2 / 2]

Riferimento alla parte: rustici

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: agricolo

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione nulla

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DL 490/1999, artt. 2, 49

Estremi provvedimento: 1954/04/03

Estensione del vincolo: complesso e relativa z.r.

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: zona A centro storico

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00033_IMG-0000051271

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: CDB10D03

Note: Vista prospettica dell'ala rustica in prossimità dell'innesto con la corte nobile

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: CDB10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00033_IMG-0000051272

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: CDB10D04

Note: Particolare del degrado dei rustici

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: CDB10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00033_IMG-0000051273

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: CDB10D05

Note: Vista interna della corte rustica

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: CDB10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00033_IMG-0000051274

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: CDB10D06

Note: Vista dell'ala sud del complesso dei rustici

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: CDB10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00033_IMG-0000051269

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: CDB10D01

Note: Vista da sud-est del complesso

Nome del file originale: CDB10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00033_IMG-0000051270

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: CDB10D02

Note: Vista prospettica dell'ala nord della corte rustica

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: CDB10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni\CDB

Nome del file originale: CDB10DIS.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Iconometriche

Nome del file originale: CDB10ICO.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: estratto mappa catastale

Codice identificativo: CDB10T01

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: immagine iconometrica prospetto sud-est

Codice identificativo: CDB10G01

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: Disegno di rilievo

Data: 1978

Note

<CONV302> recuperato da campo DIS

Allegato allegato al volume "Architetture dell'età Sforzesca" di Peroni A., Albertini Ottolenghi M. G., Vicini D., Giordano L., Pavia 1978.

BIBLIOGRAFIA [1 / 3]

Autore: Merlo M.

Titolo contribuito: Castelli, rocche, case-forti, torri della provincia di Pavia

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1971

BIBLIOGRAFIA [2 / 3]

Autore: Bernini F.

Titolo contribuito: Guida all'Oltrepò Pavese

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1989

BIBLIOGRAFIA [3 / 3]

Autore: Peroni A., Albertini M.G., Vicini D., Giordano L.

Titolo contribuito: Architetture dell'età Sforzesca

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1978

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2001

Nome [1 / 6]: Bersani, Gabriele

Nome [2 / 6]: Castagna, Maria

Nome [3 / 6]: Marino, Nadia

Nome [4 / 6]: Savastano, Sara

Nome [5 / 6]: Vergani, Cristina

Nome [6 / 6]: Troncatti, Viviana