

# Castello di Branduzzo

Castelletto di Branduzzo (PV)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/2f030-00034/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/2f030-00034/>

## CODICI

Unità operativa: 2f030

Numero scheda: 34

Codice scheda: 2f030-00034

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: 2f030-00033

### RELAZIONI CON ALTRI BENI

Tipo relazione: Intero bene

Relazione con schede VAL: PV260-00013

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura fortificata

Tipologia: palazzo

Denominazione: Castello di Branduzzo

### ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: storica

Denominazione: Palazzo ex Botta

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: PV

Nome provincia: Pavia

Codice ISTAT comune: 018038

Comune: Castelletto di Branduzzo

Indirizzo: Strada comunale di Lungavilla, 4

Collocazione: Fuori dal centro abitato, distinguibile dal contesto

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: CASTELLETTO DI BRANDUZZO

Particelle [1 / 5]: 2

Particelle [2 / 5]: 14

Particelle [3 / 5]: 15

Particelle [4 / 5]: 16

Particelle [5 / 5]: 49

Foglio/Data: 10/ 1994

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Il palazzo fu fatto costruire da Bergonzo Botta alla fine del XV secolo.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]**

Secolo: sec. XIV

Frazione di secolo: fine

Data: 1493

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1774

Validità: ante

**NOTIZIA [2 / 5]**

Riferimento: palazzo

Notizia sintetica: costruzione ambienti a est

Notizia

Lo scalone monumentale, la cucina e la scala a ovale a chiocciola furono fatti costruire da Antoniotto Botta Adorno nella seconda metà del XVIII secolo.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]**

Secolo: sec. XII

Frazione di secolo: seconda metà

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1774

Validità: ante

**NOTIZIA [3 / 5]**

Riferimento: palazzo

Notizia sintetica: apertura finestre

Notizia: Nel XVIII secolo Antoniotto Botta Adorno fece aprire nuove finestre in facciata.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]**

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: metà

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1774

Validità: ante

**NOTIZIA [4 / 5]**

Riferimento: palazzo

Notizia sintetica: decorazioni

Notizia: Antoniotto Botta Adorno fece decorare la facciata.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: metà

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1774

Validità: ante

**NOTIZIA [5 / 5]**

Riferimento: palazzo

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia: Antoniotto Botta Adorno rifece le soffittature con volte a padiglione.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: seconda metà

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: fine

## SPAZI

**SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. sottotetto

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il palazzo rinascimentale lungo circa 58 metri che chiude a ovest la corte "nobile", si sviluppa su tre piani, affiancato da due ali di epoca successiva, e da una cortina di edifici di impianto rurale che però presentano sul lato est, agli angoli di questa corte, due antiche torri a pianta quadrata che corrispondono ad altre due sul lato opposto. Tutto il palazzo è in muratura di mattoni pieni intonacata: le ali rustiche di questo sono coperte da soffitti piani in legno mentre la parte nobile è coperta da volte e da soffitti lignei decorati nelle grandi sale di rappresentanza.

## PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

### PIANTA

Riferimento piano o quota: p.t.

Forma: rettangolare

## FONDAZIONI

### STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Tecnica costruttiva: non accertabile

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio

### TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: porticato

Tipo di struttura: colonne

Genere: monolitiche

Qualificazione del genere: con basamento e capitello sagomato

Materiali: granito

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: ingresso principale-porticato

### TIPO [1 / 6]

Genere: volta

Forma: a crociera

### STRUTTURA [1 / 6]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: intero bene

### TIPO [2 / 6]

Genere: controsoffitto

### STRUTTURA [2 / 6]

Riferimento: intero soffitto

Ubicazione: palazzo p.1

### TIPO [3 / 6]

Genere: vota

Forma: a padiglione

### STRUTTURA [3 / 6]

Riferimento: intera struttura

Ubicazione: palazzo p.t/p.1

### TIPO [4 / 6]

Genere: volta

Forma: a schifo

### STRUTTURA [4 / 6]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: palazzo p.1 / torre Leonardo

### TIPO [5 / 6]

Genere: volta

Forma: a botte

### STRUTTURA [5 / 6]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: ala nord -ala est corte nobile p.1

### TIPO [6 / 6]

Genere: capriate

### **STRUTTURA [6 / 6]**

Riferimento: intera struttura

## **COPERTURE**

Ubicazione: intero bene

### **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a leggio

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

### **STRUTTURA E TECNICA**

Riferimento: intera struttura

Struttura primaria: capriate

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## **SCALE**

### **SCALE [1 / 5]**

Ubicazione: interna

Genere: scalone

Categoria: di rappresentanza

Quantità: 1

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: a due rampe

### **SCHEMA STRUTTURALE [1 / 5]**

Riferimento: intera struttura

### **SCALE [2 / 5]**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 3



Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a due rampe

**SCHEMA STRUTTURALE [2 / 5]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a mensola

**SCALE [3 / 5]**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: curva

**SCHEMA STRUTTURALE [3 / 5]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a mensola

**SCALE [4 / 5]**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a due rampe

**SCHEMA STRUTTURALE [4 / 5]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: ad anima

**SCALE [5 / 5]**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a chiocciola (a mandorla)

## **SCHEMA STRUTTURALE [5 / 5]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: ad anima

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 5]**

Ubicazione: intero bene

Genere: in cotto

Schema del disegno: riquadri disposti a spina di pesce

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 5]**

Ubicazione: ala orientale corte nobile

Genere: battuto di cemento

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 5]**

Ubicazione: palazzo p.1

Genere: marmo

Schema del disegno: a riquadri

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 5]**

Ubicazione: palazzo p.t

Genere: a parquet

Schema del disegno: greche

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 5]**

Ubicazione: corte nobile-marciapiedi

Genere: ammattonato e acciottolato

## **ELEMENTI DECORATIVI**

### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 23]**

Collocazione: interna

### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 23]**

Ubicazione: prospetto principale su strada

Collocazione: esterna

Tipo: finestre

Materiali: cotto

Qualificazione del tipo: sormontata da lunetta

**ELEMENTI DECORATIVI [3 / 23]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [4 / 23]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [5 / 23]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [6 / 23]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [7 / 23]**

Ubicazione: ala est corte nobile

Collocazione: esterna

Tipo: mensole

Materiali: legno

Qualificazione del tipo: di aperture a gruccia

**ELEMENTI DECORATIVI [8 / 23]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [9 / 23]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [10 / 23]**

Ubicazione: porticato

Collocazione: esterna

Tipo: medaglioni

Materiali: cotto

Qualificazione del tipo: con profili

**ELEMENTI DECORATIVI [11 / 23]**

Ubicazione: prospetti torri minori/portico

Collocazione: esterna

Tipo: fregi e fasce marcapiano

Materiali: cotto

Qualificazione del tipo: modanati

**ELEMENTI DECORATIVI [12 / 23]**

Ubicazione: ingresso principale (sottarco)

Collocazione: esterna

Tipo: specchiature

Materiali: cotto

Qualificazione del tipo: con rosette

**ELEMENTI DECORATIVI [13 / 23]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [14 / 23]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [15 / 23]**

Ubicazione: tutti i prospetti torri minori

Collocazione: esterna

Tipo: porte

Materiali: laterizio

Qualificazione del tipo: con arco ad ogiva

**ELEMENTI DECORATIVI [16 / 23]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [17 / 23]**

Ubicazione: prospetto interno su corte nobile

Collocazione: esterna

Tipo: panchina

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: posata su capitelli ionici

**ELEMENTI DECORATIVI [18 / 23]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [19 / 23]**

Ubicazione: prospetti palazzo

Collocazione: esterna

Tipo: fascia decorativa

Materiali: cotto

Qualificazione del tipo

a motivi figurati, inquadrata da cornici a dentelli, ovuli, unghiate, con coppie in posizione araldica a sostenere toni in cui rappresentati ritratti frontali e di profilo

### **ELEMENTI DECORATIVI [20 / 23]**

Ubicazione: palazzo

Collocazione: esterna

Tipo: campana

Qualificazione del tipo: su campaniletto a vela

### **ELEMENTI DECORATIVI [21 / 23]**

Collocazione: interna

### **ELEMENTI DECORATIVI [22 / 23]**

Ubicazione: viale d'ingresso

Collocazione: esterna

Tipo: pilastri

Materiali: mattoni (pilastri)

Qualificazione del tipo: con palla di cannone in pietra

### **ELEMENTI DECORATIVI [23 / 23]**

Collocazione: interna

## **CONSERVAZIONE**

### **STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 4]**

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2001

Stato di conservazione: danno grave

Indicazioni specifiche

Il castello di Branduzzo è in gravissime condizioni sia dal punto di vista strutturale che di conservazione materiale per la mancata manutenzione degli ultimi anni, tale da farlo sembrare praticamente abbandonato.

La corte nobile con il palazzo presenta una gravità di patologie di degrado inferiore rispetto al complesso ma con una maggiore urgenza dovuta alla ricchezza di decorazioni esterne ed interne.

Fonte: indagine visiva

### **STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 4]**

Riferimento alla parte: strutture verticali e orizzontali

Data: 2001

Stato di conservazione: danno grave

Indicazioni specifiche

Nelle strutture si riscontrano diversi problemi strutturali: si è rilevato un grave quadro fessurativo che interessa le strutture di orizzontamento quali, il portico sul giardino, il soffitto ligneo della galleria al primo piano, le volte che coprono i locali dei piani superiori, ma anche le murature in elevazione nei punti di snodo degli edifici che compongono la corte nobile con lo spanciamento della torre maggiore d'ingresso e fessurazioni nella parte terminale di questa.

Fonte: indagine visiva

### **STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 4]**

Riferimento alla parte: intonaci e decorazioni

Data: 2001

Stato di conservazione: danno grave

Indicazioni specifiche

Un altro gravissimo fenomeno è dovuto all'umidità che interessa gli intonaci e gli elementi decorativi esterni ma anche interni, con distacchi, alterazione degli strati superficiali, erosione, che progressivamente e inesorabilmente stanno cancellando il ricchissimo patrimonio di Castelletto. Si è rilevato un grave ed urgente fenomeno di crescita di vegetazione spontanea (macroflora) e muschi sul estesa a buona parte del lato sud-ovest del palazzo (facciata sul giardino).

Fonte: indagine visiva

### **STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 4]**

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2001

Stato di conservazione: cattivo

Fonte: indagine visiva

## **RESTAURI E ANALISI**

### **RESTAURI [1 / 4]**

Riferimento alla parte: Intero bene

Data inizio: 1980/00/00

Data fine: 1992/00/00

Note

<CONV302> RSTT=Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria: rifacimento parziale delle coperture.

Questa lunga fase di lavori eseguiti a singhiozzo, ha inizio dopo il 1979 per i danni provocati dall'esplosione di un aereo militare F104S precipitato nella corte grande del Castello.

### **RESTAURI [2 / 4]**

Riferimento alla parte: Torri minori

Data inizio: 1989/00/00

Data fine: 1989/00/00

Note

<CONV302> RSTT=Lavori di restauro all'ala bramantesca Torre Nord e Torre di Leonardo: cerchiatura torre restauro pavimentazione con conservazione delle tavolette dipinte del soffitto durante i lavori, consolidamento strutture e decorazioni-intervento sui danni dell'aereo.

### **RESTAURI [3 / 4]**

Riferimento alla parte: Intero bene

Data inizio: 1994/00/00

Data fine: 1994/00/00

Descrizione intervento: Lavori di rifacimento del tetto.

#### **RESTAURI [4 / 4]**

Riferimento alla parte: Edifici della corte nobile

Data inizio: 1997/00/00

##### Note

<CONV302> RSTT=Nulla osta per lavori di generale restauro conservativo del castello:

-Torre maggiore verso corte: sostituzione della sola parte ammalorata del cantonale

-imbarcamento del soffitto ligneo della galleria al primo piano: sospensione delle travi in legno alla struttura metallica in progetto.

-cedimento volta a botte del portico: indagini sulle strutture superiori che possono gravare.

Lavori mai eseguiti.

## **UTILIZZAZIONI**

#### **USO ATTUALE [1 / 3]**

Riferimento alla parte: palazzo

Uso: abitazione

#### **USO ATTUALE [2 / 3]**

Riferimento alla parte: rustici corte nobile

Uso: abitazione

#### **USO ATTUALE [3 / 3]**

Riferimento alla parte: rustici corte nobile

Uso: deposito/agricolo

#### **USO STORICO [1 / 3]**

Riferimento alla parte: rustici corte nobile

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione collettiva

#### **USO STORICO [2 / 3]**

Riferimento alla parte: Palazzo-chiesa

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: funzioni religiose

#### **USO STORICO [3 / 3]**

Riferimento alla parte: ala est corte nobile

Riferimento cronologico: primi '900

Uso: lavorazione del tabacco

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione nulla

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DL 490/1999, art. 2

Estremi provvedimento: 1954/04/03

Estensione del vincolo: Palazzo con annesso parco

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: zona A centro storico

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 12]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: CDB11F01

Note: Vista principale del complesso

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 12]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_2f030-00034\_IMG-0000051453

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: CDB11D01

Note: Vista prospettica del fronte nord-est.

Nome del file originale: CDB11D01.jpg

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 12]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_2f030-00034\_IMG-0000051454



Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: CDB11D02

Note: Vista della torre angolare a nord

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: CDB11D02.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 12]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_2f030-00034\_IMG-0000051455

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: CDB11D03

Note: Vista frontale della torre del palazzo di accesso alla corte nobile

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: CDB11D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 12]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_2f030-00034\_IMG-0000051456

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: CDB11D04

Note: Vista interna della corte dall'arco di ingresso

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: CDB11D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 12]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_2f030-00034\_IMG-0000051457

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: CDB11D05

Note: Vista interna della corte nobile verso i rustici

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: CDB11D05.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 12]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_2f030-00034\_IMG-0000051458

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: CDB11D06

Note: Vista interna della corte nobile verso il palazzo

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: CDB11D06.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 12]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_2f030-00034\_IMG-0000051459

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: CDB11D07

Note: Vista interna della corte nobile verso il prospetto sud-est dei rustici

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: CDB11D07.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 12]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_2f030-00034\_IMG-0000051460

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: CDB11D08

Note: Vista del porticato del palazzo che si affaccia sul giardino

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: CDB11D08.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 12]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_2f030-00034\_IMG-0000051461

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: CDB11D09

Note: Sviluppo del porticato

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: CDB11D09.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 12]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_2f030-00034\_IMG-0000051462

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: CDB11D10

Note: Vista del palazzo da sud

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: CDB11D10.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 12]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_2f030-00034\_IMG-0000051463

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: CDB11D11

Note: Interno vista del degrado di una volta al secondo piano

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: CDB11D11.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 6]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: estratto mappa catastale

Codice identificativo: CDB11T01

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 6]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: pianta

Codice identificativo: CDB11T02

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 6]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: sezione

Codice identificativo: CDB11T03

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 6]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: immagine iconometrica prospetto sud-oves

Codice identificativo: CDB11G01

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 6]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: immagine iconometrica prospetto sud-ovest mappata

Codice identificativo: CDB11G02

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 6]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: Disegno di rilievo

Data: 1978

Note  
<CONV302> recuperato da campo DIS  
Allegato allegato al volume "Architetture dell'età Sforzesca" di Peroni A., Albertini Ottolenghi M. G., Vicini D., Giordano L., Pavia 1978.

**BIBLIOGRAFIA [1 / 3]**

Autore: Merlo M.

Titolo contributo: Castelli, rocche, case-forti, torri della provincia di Pavia

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1971

**BIBLIOGRAFIA [2 / 3]**

Autore: Bernini F.

Titolo contributo: Guida all'Oltrepò Pavese

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1989

### **BIBLIOGRAFIA [3 / 3]**

Autore: Peroni A., Albertini M.G., Vicini D., Giordano L.

Titolo contributo: Architetture dell'età Sforzesca

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1978

### **COMPILAZIONE**

#### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2001

Nome [1 / 6]: Bersani, Gabriele

Nome [2 / 6]: Castagna, Maria

Nome [3 / 6]: Marino, Nadia

Nome [4 / 6]: Savastano, Sara

Nome [5 / 6]: Vergani, Cristina

Nome [6 / 6]: Troncatti, Viviana