

Torre di Porta Sottana

Varzi (PV)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/2f030-00040/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/2f030-00040/>

CODICI

Unità operativa: 2f030

Numero scheda: 40

Codice scheda: 2f030-00040

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: 2f030-00039

RELAZIONI CON ALTRI BENI [1 / 2]

Tipo relazione: Torre

RELAZIONI CON ALTRI BENI [2 / 2]

Tipo relazione: relazione urbanistico ambientale

Tipo scheda: A

Codice IDK della scheda correlata: PV310-00002

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura fortificata

Tipologia: torre

Qualificazione: militare

Denominazione: Torre di Porta Sottana

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: storica

Denominazione: Torre Mangini

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: PV

Nome provincia: Pavia

Codice ISTAT comune: 018171

Comune: Varzi

Indirizzo: Via Di Dentro

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: VARZI

Particelle: 60

Foglio/Data: 6/ 1991

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: architettura medievale lombarda

Motivazione/fonte: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: torre

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XIII

Data: 1275/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XIII

Data: 1284/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: La torre di Porta Sottana fu costruita con le mura del borgo tra il 1275 e il 1284.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XIII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1275/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]

Secolo: sec. XIII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1284/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: La torre divenne proprietà dei nobili Mangini nel XVIII secolo, quando costruirono il loro palazzo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: fine

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +4

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. 2; p. 3;

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

La torre è a pianta quadrata di circa 5,5 m. per lato e si eleva per 20 m. E' in muratura a vista a corsi irregolari di pietra. E' divisa in quattro piani fuori terra. Alla base vi è un sottopassaggio pedonale e carraio con volta a botte in muratura sostenuta da due arcate a sesto acuto; il piano primo e secondo sono coperti da volta a botte in muratura, mentre l'ultimo piano è chiuso dalla struttura a vista del tetto con travi in legno poggianti sulle murature. Il manto di copertura è costituito da tegole a coppo in laterizio.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p.t.

Forma: quadrata

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: Intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi irregolari

Materiali: pietra

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene p.t.

TIPO [1 / 2]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 2]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: intero bene p.2

TIPO [2 / 2]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [2 / 2]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta quadrata

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: capriate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: p. t.

Genere: lastricato

Schema del disegno: irregolare

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 4]

Ubicazione: prospetto est

Collocazione: esterna

Tipo: porta urbica

Materiali: conci di arenaria grigia

Qualificazione del tipo: con ghiera di arco e chiave

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 4]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: cornice sottotetto

Materiali: mattoni

Qualificazione del tipo: semplice

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 4]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: aperture

Materiali: mattoni

Qualificazione del tipo: a sesto ribassato

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 4]

Ubicazione: intero bene

Collocazione: esterna

Tipo: conci angolari

Materiali: arenaria

Qualificazione del tipo: bugnati

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2001

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche

Si presenta in un discreto stato di conservazione, salvo alcuni problemi. Fenomeni di disgregazione del materiale, depositi e attacchi biologici sono presenti sulle murature esterne e sugli orizzontamenti nella volta di passaggio al piano terra. L'apparato decorativo esterno presenta fenomeni legati all'umidità ed al gelo e disgelo, con disgregazione e fessurazione del materiale lapideo. Non sono stati riscontrati danni strutturali e la copertura appare in buono stato di conservazione.

Fonte: indagine visiva

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 2]

Riferimento alla parte: piano 2

Data inizio: 1997/00/00

Data fine: 1997/00/00

Descrizione intervento

Tamponamento con muratura intonacata della porta che dal secondo piano della torre da' accesso al corpo di guardia.

RESTAURI [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1997/00/00

Data fine: 1997/00/00

Descrizione intervento

Lavori di manutenzione straordinaria della copertura, ripristino della muratura con la pulizia del paramento e sigillatura delle lesioni.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: p. t.

Uso: passaggio pubblico

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: torre

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà mista pubblica/privata

Indicazione specifica: Franca Leveratto Mangini

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DL 490/1999, art. 2

Estremi provvedimento: 1990/12/20

Estensione del vincolo: intero bene

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: zona A centro storico

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: VST11F01

Note: Vista principale del complesso

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 8]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: VST11D05

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: VST11D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00040_IMG-0000183859

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: VST11D01

Note: Vista da nord-est

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: VST11D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00040_IMG-0000183860

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: VST11D02

Note: Vista del prospetto est da via Di Dentro

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: VST11D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00040_IMG-0000183861

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: VST11D03

Note: Vista del prospetto ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: VST11D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00040_IMG-0000183862

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: VST11D04

Note: La porta vista da est

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: VST11D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00040_IMG-0000183864

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Marino, Nadia

Data: 2014/09/14

Codice identificativo: Expo_A_2f030-00040_01

Nome del file originale: EXPO_A_2f030-00040_01.tif

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00040_IMG-0000183865

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Marino, Nadia

Data: 2014/09/14

Codice identificativo: Expo_A_2f030-00040_02

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: EXPO_A_2f030-00040_02.tif

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 6]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: estratto mappa catastale

Codice identificativo: VST11T01

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 6]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: pianta

Codice identificativo: VPO11T02

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 6]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: sezione

Codice identificativo: VPO11T03

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 6]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: immagine iconometrica prospetto ovest

Codice identificativo: VPO11G01

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 6]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: immagine iconometrica prospetto ovest mappata

Codice identificativo: VPO11G02

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 6]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: Disegno di rilievo

Data: 1972

Note: <CONV302> recuperato da campo DIS

BIBLIOGRAFIA [1 / 4]

Autore: Merlo M.

Titolo contribuito: Castelli, rocche, case-forti, torri della provincia di Pavia

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1971

BIBLIOGRAFIA [2 / 4]

Autore: Bernini F.

Titolo contribuito: Guida all'Oltrepò Pavese

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1989

BIBLIOGRAFIA [3 / 4]

Autore: De Battisti F.

Titolo contribuito: Storia di Varzi. Il borgo e la valle Staffora dalle origini al medioevo.

Luogo di edizione: Varzi

Anno di edizione: 1996

BIBLIOGRAFIA [4 / 4]

Autore: Guagnini G.

Titolo contribuito: Il Comune rurale di Varzi

Luogo di edizione: Varzi

Anno di edizione: 1984

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2001

Nome [1 / 6]: Bersani, Gabriele

Nome [2 / 6]: Castagna, Maria

Nome [3 / 6]: Marino, Nadia

Nome [4 / 6]: Savastano, Sara

Nome [5 / 6]: Vergani, Cristina

Nome [6 / 6]: Troncatti, Viviana

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Anno di aggiornamento/revisione: 2014

Nome: Marino, Nadia

Ente compilatore: Provincia di Pavia