

Teatro Sociale

Stradella (PV)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/2f030-00041/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/2f030-00041/>

CODICI

Unità operativa: 2f030

Numero scheda: 41

Codice scheda: 2f030-00041

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: teatro

Qualificazione: lirico

Denominazione: Teatro Sociale

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: PV

Nome provincia: Pavia

Codice ISTAT comune: 018153

Comune: Stradella

Indirizzo: Via Faravelli, 2(P),4,6

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici [1 / 2]

Affaccio: secondario

Indirizzo: Via Chiozzi, 0(P)

CAP: 27049

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici [2 / 2]

Affaccio: secondario

Indirizzo: Via XXVI aprile, 9,11,13

CAP: 27049

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: VOGHERA

Particelle [1 / 3]: 455

Particelle [2 / 3]: 456

Particelle [3 / 3]: 458

Foglio/Data: 45/ 1990

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: progetto

Nome di persona o ente: Giovanni Battista Chiappa

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Il teatro fu inaugurato nel 1843 e costruito su progetto dell'architetto Giovanni Battista Chiappa.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 7]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1840

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 7]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1843

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: esecuzione impianti

Notizia

Il Teatro era dotato di un impianto di riscaldamento ad aria calda (alimentata da una fornace a carbone sita nel sottosuolo del proscenio e distribuita da canali in laterizio diffusi lungo i corridoi).

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 7]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1840

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 7]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1950

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: rifacimento impianto elettrico

Notizia

Il Teatro fu oggetto di interventi di ammodernamento impiantistico verso verso gli ultimi anni del secolo XX, periodo nel quale fu dotato dell'illuminazione elettrica.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 7]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 7]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

NOTIZIA [4 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: rifacimento impianti

Notizia

Negli anni '50 venne sostituito l'impianto di riscaldamento, inserendo radiatori in ghisa, alimentati da acqua calda e gasolio, con la centrale termica sistemata nel sotterraneo presso l'atrio d'ingresso.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 7]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1950

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 7]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1960

Validità: ante

NOTIZIA [5 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione per nuovo uso

Notizia

Negli anni '60 in previsione di una nuova destinazione d'uso (verrà trasformato in cinematografo) fu restaurato complessivamente con l'ampliamento del Caffè del Teatro e la destinazione a negozio di parte dell'atrio.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 7]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1960

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 7]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1965

Validità: ca.

NOTIZIA [6 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia

Agli inizi degli anni '60 il Teatro fu trasformato in cinematografo, con la costruzione di una cabina di proiezione al piano del loggione e la dotazione di schermo fisso sul palcoscenico.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 7]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1960

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 7]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1987

Validità: ca.

NOTIZIA [7 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: chiusura del teatro

Notizia: Nel 1985 il teatro viene chiuso per adeguamento alle norme di sicurezza in vigore.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 7]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1985

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 7]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1987

Validità: ante

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. mezzanino

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: -1

Tipo di piani: p. interrato-1

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il Teatro è un edificio rettangolare di grandi dimensioni posizionato nel centro storico di Stradella con tre fronti su vie pubbliche ed un lato, quello est, accostato ad altri edifici da cui è separato da un cavedio di 1,50 m. La sala teatrale è a tre ordini di palchi, questi sono in muratura rivestita in legno con finitura a vernice. I solai hanno struttura in legno controsoffittati ad arelle intonacate. La copertura è realizzata con struttura in legno alla piemontese (travatura principale ed orditura secondaria) con travi di legno di rovere e impalcato in mattonelle di cotto e manto in coppi.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA [1 / 2]

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: a U

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA [2 / 2]

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio e malta

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO [1 / 3]

Genere: controsoffitto

Forma: piano

STRUTTURA [1 / 3]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: intero bene/locali di accesso e servizio

TIPO [2 / 3]

Genere: solaio

Forma: a volta

STRUTTURA [2 / 3]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: intero bene/scena

TIPO [3 / 3]

Genere: solaio

STRUTTURA [3 / 3]

Riferimento: intero bene

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: orditura in legno

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 5]

Ubicazione: interna

Genere: scalone

Categoria: principale

Quantità: 2

Collocazione: simmetrica

Forma planimetrica: rettilinea ad una rampa

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 5]

Riferimento: intera struttura

SCALE [2 / 5]

Ubicazione: interna

Genere: scalone

Categoria: principale

Quantità: 2

Collocazione: simmetrica

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 5]

Riferimento: intera struttura

SCALE [3 / 5]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: perimetrale

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 5]

Riferimento: intera struttura

SCALE [4 / 5]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 2

Collocazione: perimetrale

Forma planimetrica: rettilinea con pie' d'oca

SCHEMA STRUTTURALE [4 / 5]

Riferimento: intera struttura

SCALE [5 / 5]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: palcoscenico

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [5 / 5]

Riferimento: intera struttura

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 5]

Ubicazione: intero bene

Genere: piastrelle esagonali

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 5]

Ubicazione: intero bene

Genere: mattonelle quadrate in graniglia

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 5]

Ubicazione: intero bene / corridoi di servizio

Genere: cemento rullato

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 5]

Ubicazione: foier

Genere: piastrelle in cotto

Schema del disegno: rettangolare

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 5]

Ubicazione: seminterrato

Genere: piastrelle in cotto rettangolari

Schema del disegno: a spina di pesce

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 15]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 15]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 15]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 15]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 15]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 15]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: bassorilievo

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: figurato

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 15]

Ubicazione: prospetti principali

Collocazione: esterna

Tipo: balaustra

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: modellata

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 15]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: cornice marcapiano

Materiali: intonaco e mattone

Qualificazione del tipo: modanata

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 15]

Ubicazione: tutti i prospetti-zoccolo

Collocazione: esterna

Tipo: decorazione architettonica

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo: bugnata

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 15]

Ubicazione: prospetto su via XXVI aprile

Collocazione: esterna

Tipo: decorazione architettonica

Materiali: intonaco e muratura

Qualificazione del tipo: partitura di facciata con lesene ed archi

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 15]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 15]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [13 / 15]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [14 / 15]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: muratura e intonaco

Qualificazione del tipo: decorato

ELEMENTI DECORATIVI [15 / 15]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: cornice sottogronda

Materiali: intonaco e mattone

Qualificazione del tipo: modanata

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: prospetto principale

Genere: iscrizione

Tipo: bassorilievo

Trascrizione testo: Teatro Sociale

Tecnica: scolpita

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 4]

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2001

Stato di conservazione: danno grave

Indicazioni specifiche

Le condizioni generali e complessive dell'edificio non sono soddisfacenti, soffre di alcuni problemi strutturali e di altri di degrado materico e non è adeguato alle norme vigenti in materia di impianti e sicurezza.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 4]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2001

Stato di conservazione: danno grave

Indicazioni specifiche

L'orditura lignea che costituisce la struttura principale della copertura è in discrete condizioni, ma l'orditura secondaria presenta segni di corrosione, indebolimento e affaticamento. Il manto è evidentemente dissestato in quanto le infiltrazioni di acqua hanno creato notevoli danni e lasciato tracce evidenti e sono in pessimo stato anche le gronde.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 4]

Riferimento alla parte: strutture di orizzontamento

Data: 2001

Stato di conservazione: danno grave

Indicazioni specifiche

Le strutture di orizzontamento dei corridoi di servizio ai palchi evidenziano in alcune parti, segni di umidità e crolli dovuti a questa. Esiste una situazione di pesante cedimento del pavimento del sottopalco.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 4]

Riferimento alla parte: intonaci e decorazioni

Data: 2001

Stato di conservazione: danno grave

Indicazioni specifiche

Gli intonaci esterni come le decorazioni si presentano gravemente disgregati, distaccati ed erosi, con formazione di depositi e incrostazioni superficiali. Nella sporgenza del muro perimetrale sud dell'edificio si riscontrano esternamente danni dovuti all'acqua di percolazione. Si è evidenziato anche un grave danno nei due ambienti all'ultimo piano, in corrispondenza del bar, dove si ritrova una diffusa alterazione sui rivestimenti pavimenti e soffitti, dovuta a deiezione animale.

Fonte: indagine visiva

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 2]

Riferimento alla parte: locale bar

Data inizio: 1991/08/00

Data fine: 1992/00/00

Descrizione intervento

Il 20 agosto 1991 la Soprintendenza autorizza l'esecuzione di opere di ristrutturazione dei locali adibiti a caffè-bar.

RESTAURI [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Note

<CONV302> RSTT=Progetto generale di intervento conservativo per la riapertura dello stesso al pubblico
Marzo 2000 risposta favorevole della Soprintendenza che richiede il dettaglio degli interventi
Spese complessive previste per l'intervento di 3.986.313.908 (prog. arch.Mossolani)

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE [1 / 2]

Riferimento alla parte: lato nord

Uso: bar/pro loco

USO ATTUALE [2 / 2]

Riferimento alla parte: locale a dx ingresso principale

Uso: fiorista

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: teatro

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione nulla

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà mista pubblica/privata

Indirizzo: Stradella

Indicazione specifica: Comune Stradella/ Associazione Teatro di Stradella

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DL 490/1999, art. 2

Estremi provvedimento: 1949/12/14

Estensione del vincolo: intero bene

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona A centro storico

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 13]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: STS10D11

Note: Scala di accesso dal bar del Teatro agli ambienti superiori

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: STS10D11.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 13]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: STS10F01

Note: Vista principale del complesso

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

Nome del file originale: STS10F01

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00041_IMG-0000090330

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: STS10D12

Note: Ambiente p.2 su via XXVI Aprile

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: STS10D12.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00041_IMG-0000090320

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: STS10D01

Note: Vista prospettica fronte principale su via Faravelli

Nome del file originale: STS10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00041_IMG-0000090321

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: STS10D02

Note: Prospetto su via XXVI Aprile

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: STS10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00041_IMG-0000090322

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: STS10D03

Note: Vista angolo sud ovest all'imbocco di via Chiozzi

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: STS10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00041_IMG-0000090323

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: STS10D04

Note: Vista dell'atrio con l'ingresso principale alla platea

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: STS10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00041_IMG-0000090324

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: STS10D05

Note: Vista dell'atrio con le scale di accesso ai palchi del primo ordine (a dx) e superiori (a sx)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: STS10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00041_IMG-0000090325

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: STS10D06

Note: Vista della platea verso l'ingresso

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: STS10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00041_IMG-0000090326

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: STS10D07

Note: Vista dei tre ordini di palchi

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: STS10D07.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00041_IMG-0000090327

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: STS10D08

Note: Vista del palcoscenico

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: STS10D08.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00041_IMG-0000090328

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: STS10D09

Note: Palcoscenico: particolare delle strutture di scorrimento delle scene

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: STS10D09.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [13 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00041_IMG-0000090329

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: STS10D10

Note: Vista ambiente p.1 su prospetto principale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: STS10D10.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 8]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni\STS

Nome del file originale: STS10DIS.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 8]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Iconometriche

Nome del file originale: STS10ICO.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 8]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: estratto mappa catastale

Codice identificativo: STS10T01

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 8]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: pianta

Codice identificativo: STS10T02

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 8]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: sezione

Codice identificativo: STS10T03

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 8]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: immagine iconometrica prospetto interno locale p.2

Codice identificativo: STS10G01

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [7 / 8]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: immagine iconometrica prospetto interno p.2mappata

Codice identificativo: STS10G02

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [8 / 8]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: Disegno di rilievo

Data: 1972

Note: <CONV302> recuperato da campo DIS

BIBLIOGRAFIA [1 / 5]

Autore: Conti F. - Hybsch V. - Vincenti A.

Titolo contribuito: I castelli della Lombardia

Luogo di edizione: Novara

Anno di edizione: 1990

BIBLIOGRAFIA [2 / 5]

Autore: Merlo M.

Titolo contribuito: Castelli, rocche, case-forti, torri della provincia di Pavia

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1971

BIBLIOGRAFIA [3 / 5]

Autore: Maragliano A.

Titolo contribuito: Tra torri, cimeli e campanili del Vogherese

Luogo di edizione: Voghera

Anno di edizione: 1980

BIBLIOGRAFIA [4 / 5]

Autore: Bernini F.

Titolo contribuito: Guida all'Oltrepò Pavese

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1989

BIBLIOGRAFIA [5 / 5]

Autore: Tozzi P.

Titolo contribuito: L'Oltrepò Pavese

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1994

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2001

Nome [1 / 6]: Bersani, Gabriele

Nome [2 / 6]: Castagna, Maria

Nome [3 / 6]: Marino, Nadia

Nome [4 / 6]: Savastano, Sara

Nome [5 / 6]: Vergani, Cristina

Nome [6 / 6]: Troncatti, Viviana