

Castello dei Malaspina - complesso

Brallo di Pregola (PV)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/2f040-00003/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/2f040-00003/>

CODICI

Unità operativa: 2f040

Numero scheda: 3

Codice scheda: 2f040-00003

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: 2f040-00003

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura fortificata

Tipologia: casaforte, casatorre

Qualificazione: castellana

Denominazione: Castello dei Malaspina - complesso

ALTRA DENOMINAZIONE

Denominazione: Castello Leveratto Mangini

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: PV

Nome provincia: Pavia

Codice ISTAT comune: 018021

Comune: Brallo di Pregola

Indirizzo: Strada provinciale Brallo passo Penice, 0(p)

Altra località: PREGOLA (frazione ISTAT)

Collocazione: Nel centro abitato, in posizione dominante

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Brallo di Pregola

Particelle [1 / 3]: 356

Particelle [2 / 3]: 1023

Particelle [3 / 3]: 1025

Foglio/Data: 4/ 1930

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: ricostruzione

Denominazione: architettura tardorinascimentale lombarda

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ricostruzione

Notizia: I Malaspina di Pregola ricostruiscono il catello utilizzando materiali in luogo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1571

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: fine

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: corpo principale

Individuazione: muratura originaria

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]

Riferimento: palazzo principale

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +4

Tipo di piani: p. seminterrato; p. t.; p. 1; p. 2;

Suddivisione verticale: scale, corridoi e sale.

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: corpo adiacente

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +4

Tipo di piani: p. interrato; p. t.; p. 1; p. 2

Suddivisione verticale: a elementi seriali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il complesso è costituito da due corpi di fabbrica. Il fabbricato di pertinenza si presenta in ottimo stato di conservazione con strutture verticali in pietra, solai in laterocemento e copertura a falde. Il palazzo, in grave stato di degrado, presenta una struttura di pietra nelle parti originali e di laterocemento in quelle nuove. Gli orizzontamenti sono voltati per parte del piano seminterrato, lignei e molto pericolanti per la maggior parte della restante struttura. Parte del tetto ha ceduto.

PIANTA

Riferimento alla parte: palazzo

PIANTA [1 / 2]

Riferimento piano o quota: intero bene

Schema: ad aule consecutive, corridoio e sale

Forma: Irregolare

Riferimento alla parte: edificio adiacente

PIANTA [2 / 2]

Riferimento piano o quota: intero bene

Schema: corridoio e sale

Forma: rettangolare

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 4]

Riferimento alla parte: palazzo-coperture

Data: 2001

Stato di conservazione: pessimo

Indicazioni specifiche

Il palazzo è soggetto a gravi danni strutturali nella parte delle coperture, che hanno ceduto accasciandosi sugli orizzontamenti sottostanti e lasciando la struttura sottostante priva di protezione dagli agenti atmosferici.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 4]

Riferimento alla parte: palazzo-strutture murarie

Data: 2001

Stato di conservazione: danno grave

Indicazioni specifiche

Le strutture verticali, oltre ai gravi problemi d'umidità e conseguente disgregazione dei materiali costituenti e degli intonaci interni, presenta gravi danni diffusi nei muri di spina e in quelli perimetrali tali da evidenziare un quadro fessurativo serio.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 4]

Riferimento alla parte: palazzo-strutture di orizzontamento

Data: 2001

Stato di conservazione: danno grave

Indicazioni specifiche

I danni degli orizzontamento, sia di tipo strutturale che di disgregazione dei materiali, sono gravi e diffusi. Lo stato di abbandono e l'esposizione continua all'umidità hanno portato alla marcescenza del legno.

Le volte del piano terreno sono gravemente attaccate dall'acqua che piove dai piani superiori privi di coperture.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 4]

Riferimento alla parte: edificio di pertinenza

Data: 2001

Stato di conservazione: ottimo

Indicazioni specifiche: l'edificio è stato oggetto di recente rifacimento.

Fonte: indagine visiva

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 5]

Riferimento alla parte: edificio adiacente

Data inizio: non accertata

Data fine: non accertata

RESTAURI [2 / 5]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1975/00/00

Data fine: 1975/00/00

RESTAURI [3 / 5]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1982/00/00

Data fine: 1983/00/00

RESTAURI [4 / 5]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1985/10/23

Data fine: 1991/12/06

RESTAURI [5 / 5]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1992/02/17

Data fine: non accertata

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE [1 / 2]

Riferimento alla parte: palazzo

Uso: in stato di abbandono

USO ATTUALE [2 / 2]

Riferimento alla parte: edificio adiacente

Uso: servizi, residenziale

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: palazzo con adiacenze

Consistenza: consistenza discreta

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione scarsa

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DL 490/1999, art. 2

Estremi provvedimento: 1908/11/02

Estensione del vincolo: intero bene

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f040-00003_IMG-0000043195

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BCM10D01

Note: vista da ovest: prospetto principale.

Nome del file originale: BCM10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f040-00003_IMG-0000043196

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BCM10D02

Note: vista da sud

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BCM10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f040-00003_IMG-0000043197

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BCM10D03

Note: vista da sud-ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BCM10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni\BCM

Nome del file originale: BCM10000.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Iconometriche

Nome del file originale: BCM10T99.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio foglio catastale

Codice identificativo: BCM10T01

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: immagine iconometrica da ovest

Codice identificativo: BCM10G01

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: immagine iconometrica da sud

Codice identificativo: BCM10G02

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Autore: Bernini F.

Titolo contribuito: Guida all'Oltrepò Pavese

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1989

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Autore: Fiori G.

Titolo contribuito: I Malaspina. Castelli e feudi dell'Oltrepò Piacentino, Pavese, Tortonese

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1991

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2001

Nome [1 / 5]: Bersani, Gabriele

Nome [2 / 5]: Castagna, Maria

Nome [3 / 5]: Vergani, Cristina

Nome [4 / 5]: Marino, Nadia

Nome [5 / 5]: Troncatti, Viviana