

# Chiesa di S. Damiano

Montesegale (PV)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/2f040-00023/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/2f040-00023/>

## CODICI

Unità operativa: 2f040

Numero scheda: 23

Codice scheda: 2f040-00023

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: 2f040-00022

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa di S. Damiano

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: PV

Nome provincia: Pavia

Codice ISTAT comune: 018098

Comune: Montesegele

Località: S. Damiano

Indirizzo: loc. S. Damiano, 0(p)

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Montesegele

Particelle: A

Foglio/Data: 22/ 1930

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AUTORE

Ruolo: costruzione

Motivazione/fonte: bibliografica

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: architettura rinascimentale lombarda

Motivazione/fonte: bibliografica

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: facciata

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia: Tra il XVIII e il XIX secolo fu rifatta la facciata.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: fine

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: inizio

**NOTIZIA [2 / 3]**

Riferimento: facciata

Notizia sintetica: rifacimento finestra

Notizia: Negli anni '30 fu ingrandita la finestra in facciata.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 0930

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1940

Validità: ante

**NOTIZIA [3 / 3]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: L'edificio fu costruito anteriormente al XVI secolo.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]**

Secolo: sec. XVI

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1930

Validità: post

## SPAZI

**SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t.; p. 1 loggia; p. 2 loggia

Suddivisione verticale: navata unica con cappelle laterali

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

La chiesa a navata unica ha una cappella laterale per fianco affiancata da due nicchie. La struttura è in muratura di pietre di varia natura disposte in corsi regolari, in parte intonacata in parte a vista. La copertura è a botte e a catino divisa da arconi. Il manto di copertura è a due falde in cotto.

## PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

### PIANTA

Riferimento piano o quota: p.t.

Schema: ad aula con cappelle laterali

Forma: rettangolare

## FONDAZIONI

### STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: con sottofondazione

Tecnica costruttiva: non accertabile

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: pietra pietrame e mattoni

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata

**TIPO [1 / 3]**

Genere: volta

Forma: a botte

**STRUTTURA [1 / 3]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: abside

**TIPO [2 / 3]**

Genere: volta

Forma: a catino

**STRUTTURA [2 / 3]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: cappelle

**TIPO [3 / 3]**

Genere: volta

Forma: a botte

**STRUTTURA [3 / 3]**

Riferimento: intera volta

## COPERTURE

Ubicazione: corpo principale

**CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a 2 falde

Qualificazione della forma: pianta rettangolare

**STRUTTURA E TECNICA**

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

**MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## SCALE

### SCALE [1 / 2]

Ubicazione: esterna

Genere: scala di accesso

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: baricentrale

Forma planimetrica: rettilinea

### SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: ad anima

### SCALE [2 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di accesso all'altare

Quantità: 1

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: rettilinea

### SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: ad anima

## PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: intero bene

Genere: graniglia

Schema del disegno: policroma con figurazioni

## ELEMENTI DECORATIVI

### ELEMENTI DECORATIVI [1 / 10]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterno

Tipo: cornice

Materiali: mattoni e intonaco

Qualificazione del tipo: modanato

**ELEMENTI DECORATIVI [2 / 10]**

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: decorazioni architettoniche

Materiali: mattoni e intonaco

Qualificazione del tipo: altorilievi

**ELEMENTI DECORATIVI [3 / 10]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: timpano

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo: modanato

**ELEMENTI DECORATIVI [4 / 10]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterno

Tipo: portale

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo: con timpano modanato

**ELEMENTI DECORATIVI [5 / 10]**

Collocazione: interno

**ELEMENTI DECORATIVI [6 / 10]**

Collocazione: interno

**ELEMENTI DECORATIVI [7 / 10]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [8 / 10]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [9 / 10]**

Collocazione: interna



## ELEMENTI DECORATIVI [10 / 10]

Collocazione: interna

## ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

### ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 2]

Ubicazione: prospetto

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: DIVIS MARTIRIBUS COSMAE ET DAMIANO  
D.O.M.

Tecnica: dipinta

Materiali: pittura su intonaco

### ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 2]

Ubicazione: sottocornicione interno

Genere: iscrizione

Trascrizione testo  
O SACRUM CONVIVIUM, IN QUO CHRISTUS SUMITUR:  
RECOLITUR MEMORIA  
PASSIONIS EIUS: MENS IMPLETUR GRATIA:  
ET FUTURAE GLORIAE NOBIS PIGNUS DATUR APERITE MIHI PORTAS YUSTITIAE

Tecnica: dipinta

Materiali: tempera su intonaco

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2001

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Lo stato di conservazione non è dei migliori. Si segnala la necessità di monitorare lo stato delle strutture e di intervenire sui degradi delle coperture. I degradi più gravi si concentrano nella parte absidale, in particolare nella sacrestia di destra e nei locali di deposito ad essa connessi. Sono ivi presenti lesioni, distacchi e degrado del materiale costituente i rivestimenti, umidità.

L'umidità è riscontrabile anche nel corpo della chiesa.

Fonte: indagine visiva

## RESTAURI E ANALISI

### **RESTAURI [1 / 2]**

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: non accertata

Data fine: non accertata

Descrizione intervento: posa di micropali di fondazione

### **RESTAURI [2 / 2]**

Riferimento alla parte: facciata

Data inizio: non accertata

Data fine: 1975/00/00

Descrizione intervento: rifacimento intonaci

## **UTILIZZAZIONI**

### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

## **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indirizzo: S. Damiano, Montesegele (PV)

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Damiano

### **PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

Tipo provvedimento: DL 490/1999, art. 5

### **STRUMENTI URBANISTICI**

Strumenti in vigore: P.R.G.

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: MCD11F01

Note: Vista principale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_2f040-00023\_IMG-0000048916

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: MCD11D01

Note: vista da nord-ovest

Nome del file originale: MCD11D01.jpg

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_2f040-00023\_IMG-0000048917

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: MCD11D02

Note: prospetto est

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MCD11D02.jpg

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_2f040-00023\_IMG-0000048918

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: MCD11D03

Note: interno: vista dell'abside

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MCD11D03.jpg

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_2f040-00023\_IMG-0000048919

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: MCD11D04

Note: interno: vista della sacrestia

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MCD11D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_2f040-00023\_IMG-0000048920

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: MCD11D05

Note: interno: deposito

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MCD11D05.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_2f040-00023\_IMG-0000048921

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: MCD11D06

Note: particolare del degrado sulla volta

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MCD11D06.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 5]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio foglio catastale

Codice identificativo: MCD11T01

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 5]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: pianta

Codice identificativo: MCD11T02

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 5]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: sezione

Codice identificativo: MCD11T03

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 5]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: immagine iconometrica prospetto ovest

Codice identificativo: MCD11G01

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 5]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: immagine iconometrica mappata prospetto ovest

Codice identificativo: MCD11G02

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**BIBLIOGRAFIA [1 / 2]**

Autore: Bernini F.

Titolo contributo: Guida all'Oltrepò Pavese

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1989

**BIBLIOGRAFIA [2 / 2]**

Autore: Tozzi P.

Titolo contributo: L'Oltrepò Pavese

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1994

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2001

Nome [1 / 6]: Bersani, Gabriele

Nome [2 / 6]: Castagna, Maria

Nome [3 / 6]: Savastano, Sara

Nome [4 / 6]: Vergani, Cristina

Nome [5 / 6]: Marino, Nadia

Nome [6 / 6]: Troncatti, Viviana