

Istituto Statale d'Arte (I.S.A.)

Monza (MB)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/3m010-00006/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/3m010-00006/>

CODICI

Unità operativa: 3m010

Numero scheda: 6

Codice scheda: 3m010-00006

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 5

Codice IDK della scheda madre: MI230-00109

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: scuderia

Denominazione: Istituto Statale d'Arte (I.S.A.)

ALTRA DENOMINAZIONE [1 / 2]

Denominazione: Ala sud della Villa Reale

ALTRA DENOMINAZIONE [2 / 2]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Istituto Superiore Industrie Artistiche Costanzo Ciano

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MB

Nome provincia: Monza e Brianza

Codice ISTAT comune: 108033

Comune: Monza

Indirizzo: Via Boccaccio, 0(P)

Altra località: Parco di Monza

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Monza

Particelle: 60, 61

Foglio/Data: 7/ 1960

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: progetto

Nome di persona o ente: Piermarini, Giuseppe

Tipo intestazione: P

Dati anagrafici/Periodo di attività: 1734-1808

Codice scheda autore: RL010-01749

Motivazione/fonte: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 17]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 17]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1777/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 17]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1780/00/00

NOTIZIA [2 / 17]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: direzione lavori

Notizia: Al Piermarini viene affidato l'incarico di direttore dei lavori.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 17]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1777/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 17]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1777/00/00

NOTIZIA [3 / 17]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: progettazione

Notizia: Il progetto viene redatto dall'architetto Piermarini tra l'inizio del 1777 e il 1778.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 17]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1777/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 17]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1778/00/00

NOTIZIA [4 / 17]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: committenza

Notizia

La costruzione della villa viene commissionata nel 1777 dall'allora Governatore della Lombardia, l'Arciduca Ferdinando d'Austria.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 17]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1777/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 17]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1777/00/00

NOTIZIA [5 / 17]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: incarico

Notizia: Nel 1797 Luigi Canonica succede al Piermarini nell'incarico di architetto della Repubblica Cisalpina.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 17]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1797/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 17]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1797/00/00

NOTIZIA [6 / 17]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

il 29 novembre 1797, per contrastare il degrado provocato dalla destinazione a caserma, la Villa diventa di proprietà della Repubblica Cisalpina.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 17]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1797/11/29

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 17]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1797/11/29

NOTIZIA [7 / 17]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: Il 7 agosto 1805, Eugenio di Beauharnais, Vicerè del nuovo regno, prende alloggio nella Villa.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 17]

Secolo: sec. XIX

Data: 1805/08/07

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 17]

Secolo: sec. XIX

Data: 1805/08/07

NOTIZIA [8 / 17]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: Nel 1816, in seguito alla cacciata di Napoleone, la Villa torna di proprietà dei governatori austriaci.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 17]

Secolo: sec. XIX

Data: 1816/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 17]

Secolo: sec. XIX

Data: 1816/00/00

NOTIZIA [9 / 17]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: incarico

Notizia

All'inizio degli anni '30 Giacomo Tazzini succede al Canonica nell'incarico di "Ispettore degli II.RR. Fabbricati di Corte".

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 17]

Secolo: sec. XIX

Data: 1830/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 17]

Secolo: sec. XIX

Data: 1834/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [10 / 17]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

Con l'annessione della Lombardia al Piemonte del 1859 ed il costituirsi del Regno d'Italia la Villa di Monza entra a far parte dei complessi reali a disposizione di Vittorio Emanuele II.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 17]

Secolo: sec. XIX

Data: 1859/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 17]

Secolo: sec. XIX

Data: 1859/00/00

NOTIZIA [11 / 17]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: vincolo

Notizia

Nel 1912, ai sensi dell'art.5 della L. 20 giugno 1909, n. 364, è sottoposta a vincolo e dichiarata dal Ministero della P.I. "di importante interesse".

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [11 / 17]

Secolo: sec. XX

Data: 1912/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [11 / 17]

Secolo: sec. XX

Data: 1912/00/00

NOTIZIA [12 / 17]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia

Nel 1920 si individua la Villa come sede di istituti di istruzione artistica e grandi esposizioni d'arte applicata all'industria.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [12 / 17]

Secolo: sec. XX

Data: 1920/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [12 / 17]

Secolo: sec. XX

Data: 1920/06/16

NOTIZIA [13 / 17]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

Con decreto del Presidente del Consiglio n. 882 del 30 aprile 1920, pubblicato nella G.U. del 16 giugno 1920, n. 141, il Re, Vittorio Emanuele III, consegna al Ministero della Pubblica Istruzione la Villa Reale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [13 / 17]

Secolo: sec. XX

Data: 1920/06/16

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [13 / 17]

Secolo: sec. XX

Data: 1920/06/16

NOTIZIA [14 / 17]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: consegna

Notizia: Con verbale dell'8 febbraio 1921 si consegna la Villa Reale ai Comuni di Milano e Monza.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [14 / 17]

Secolo: sec. XX

Data: 1921/02/08

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [14 / 17]

Secolo: sec. XX

Data: 1921/02/08

NOTIZIA [15 / 17]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: uso

Notizia

Nel 1922 divenne sede dell'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche che contribuì alla formazione di artisti e artigiani fra il 1922 e il 1943. Venne considerato fin dall'inizio un polo distaccato e più complesso di quello di Brera e considerata da molti l'Università delle Arti Decorative. La sede dell'ISIA fu sin dall'inizio l'ala meridionale destra della Villa Reale di Monza. Non fu una scelta casuale, perchè la vastità dello spazio permetteva la realizzazione del convitto per gli studenti italiani e stranieri che volessero accedere all'ISIA.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [15 / 17]

Secolo: sec. XX

Data: 1922/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [15 / 17]

Secolo: sec. XX

Data: 1943/00/00

NOTIZIA [16 / 17]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: uso

Notizia: Durante la seconda guerra mondiale l'edificio fu requisito dai tedeschi e divenne sede del comando tedesco.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [16 / 17]

Secolo: sec. XX

Data: 1943/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [16 / 17]

Secolo: sec. XX

Data: 1945/00/00

NOTIZIA [17 / 17]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: Il 4 aprile 1996 viene stipulato l'atto di cessione gratuita dal Demanio dello Stato ai comuni di Milano e Monza.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [17 / 17]

Secolo: sec. XX

Data: 1996/04/04

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [17 / 17]

Secolo: sec. XX

Data: 1996/04/04

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 5]

Riferimento: corpo ovest

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t.; p. mezzanino; p. 1

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 5]

Riferimento: corpo nord

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. 2

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 5]

Riferimento: corpo sud

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

SUDDIVISIONE INTERNA [4 / 5]

Riferimento: corpo est

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

SUDDIVISIONE INTERNA [5 / 5]

Riferimento: corpo ovest

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: -1

Tipo di piani: p. interrato -1

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

I cinque corpi formano una corte chiusa a pianta rettangolare. I corpi sud, ovest e nord sono edifici in muratura continua in laterizio con volte al p.t. e, quelli nord ed ovest, presentano solai in legno controsoffittati con cannuce al piano primo. I corpi est, le ex scuderie, presentano l'orditura del tetto a vista. I tetti sono a 4 falde collegate in coppi di laterizio.

PIANTA

Riferimento alla parte: corpo nord

PIANTA [1 / 4]

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: corpo ovest

PIANTA [2 / 4]

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: corpo sud

PIANTA [3 / 4]

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: corpi est

PIANTA [4 / 4]

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Tecnica costruttiva: muratura omogenea

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 4]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 4]

Ubicazione: atrio corpo ovest piano primo

Tipo di struttura: colonne

Materiali: granito

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 4]

Ubicazione: corpo ovest, corpo est

Tipo di struttura: tramezzi

Materiali: legno

TECNICA COSTRUTTIVA [4 / 4]

Ubicazione: corpo ovest

Tipo di struttura: tramezzi

Materiali: cartongesso

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: corpo ovest

TIPO [1 / 4]

Genere: controsoffitto

STRUTTURA [1 / 4]

Riferimento: intero controsoffitto

Ubicazione: androni

TIPO [2 / 4]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [2 / 4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: aule al piano terra

TIPO [3 / 4]

Genere: finta volta

Forma: a vela

STRUTTURA [3 / 4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: corpi nord e ovest

TIPO [4 / 4]

Genere: solaio

STRUTTURA [4 / 4]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: corpi nord e ovest

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a 5 falde

Qualificazione della forma: collegate

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 5]

Ubicazione: corpo ovest

Genere: scalone

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: baricentrale

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 5]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a collo

SCALE [2 / 5]

Ubicazione: corpo nord

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: a tre rampe

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 5]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a collo

SCALE [3 / 5]

Ubicazione: corpo ovest

Genere: scala d'accesso

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 6

Collocazione: laterale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 5]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a collo

SCALE [4 / 5]

Ubicazione: corpo ovest

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: laterale

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE [4 / 5]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a collo

SCALE [5 / 5]

Ubicazione: corpo ovest

Genere: scala

Categoria: di sicurezza

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE [5 / 5]

Riferimento: intera struttura

Tipo: ad anima

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 5]

Ubicazione: atrio d'ingresso

Genere: in marmo

Schema del disegno [1 / 2]: a riquadri

Schema del disegno [2 / 2]: con cornice perimetrale

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 5]

Ubicazione: corridoi e aule

Genere: marmette di graniglia

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 5]

Ubicazione: aule

Genere: in clinker

Schema del disegno: a giunti sfalsati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 5]

Ubicazione: aule

Genere: in ceramica

Schema del disegno [1 / 3]: a giunti sfalsati

Schema del disegno [2 / 3]: a riquadri

Schema del disegno [3 / 3]: a motivi geometrici

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 5]

Ubicazione: androni

Genere: in pietra

Schema del disegno: a giunti sfalsati

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 7]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: cornici

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: monocrome

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 7]

Ubicazione: corpo nord e sud

Collocazione: esterna

Tipo: fascia marcapiano

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: monocroma

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 7]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: lesene

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: monocrome

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 7]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: zoccolatura

Materiali: ceppo

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 7]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 7]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 7]

Ubicazione: recinzione est

Collocazione: esterna

Tipo: inferriata

Materiali: metallo

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: prospetto est, corpo ovest

Genere: lapide

Tipo: lapide di forma rettangolare

Trascrizione testo: ISTITUTO SUPERIORE/INDUSTRIE ARTISTICHE/COSTANZO CIANO

Tecnica: incisa/o

Materiali: marmo

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 9]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 9]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 9]

Riferimento alla parte: intonaci interni

Data: 2002

Stato di conservazione: discreto

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2002

Stato di conservazione: discreto

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]

Riferimento alla parte: soffitti

Data: 2002

Stato di conservazione: discreto

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]

Riferimento alla parte: solai

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: La parte sud del corpo ovest al piano primo presenta flessioni di alcuni solai.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]

Riferimento alla parte: volte

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: scuola

USO STORICO [1 / 3]

Riferimento alla parte: corpo ovest

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: scuderie

USO STORICO [2 / 3]

Riferimento alla parte: corpo est

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: rimessa

USO STORICO [3 / 3]

Riferimento alla parte: corpo sud

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: servizi scuderie

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica [1 / 2]: Regione Lombardia

Indicazione specifica [2 / 2]: Comune di Monza

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 2]

Denominazione da vincolo: VILLA REALE E PARCO

Tipo provvedimento: DLgs n. 490/1999, artt. 2, 13

Estremi provvedimento: 2002/09/24

Data notificazione: 2002/09/24

Codice ICR: 2ICR00449300000

Nome del file originale: 01491850149196.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_3m010-00006_NVC-0000019893

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 2]

Denominazione da vincolo: VILLA E PARCO REALE

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)

Estremi provvedimento: 1912/07/15

Data notificazione: 1912/07/15

Codice ICR: 2ICR00449300000

Nome del file originale: 01491970149197.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_3m010-00006_NVC-0000019894

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 4]

Strumenti in vigore: Piano di Governo del Territorio (PGT), 2007

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 4]

Strumenti in vigore: Piano di Governo del Territorio (PGT), Variante parziale su proprietà comunali, 2009

STRUMENTI URBANISTICI [3 / 4]

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: restauro / manutenzione straordinaria

STRUMENTI URBANISTICI [4 / 4]

Vincoli altre amministrazioni: L.R. 86/1983 P.T.C. Parco regionale della valle del Lambro

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: MIVRM150006.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: MIVRM150007.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_3m010-00006_IMG-0000129964

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Note: corpo ovest, prospetto sulla corte interna

Nome del file originale: MIVRM150001.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_3m010-00006_IMG-0000129965

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Note: corpo nord, prospetto nord

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MIVRM150002.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_3m010-00006_IMG-0000129966

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MIVRM150003.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_3m010-00006_IMG-0000129967

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MIVRM150004.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_3m010-00006_IMG-0000129968

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MIVRM150005.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_3m010-00006_DRA-0000022875

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Scala per elaborati grafici: 1:2000

Autore: Fontana C.

Data: 2002/00/00

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: MIVRM15T01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_3m010-00006_DRA-0000022876

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno di rilievo

Scala per elaborati grafici: 1:500

Autore: Fontana C.

Data: 2002/00/00

Codice identificativo: 2

Note: pianta piano terra

Nome del file originale: MIVRM15T02.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_3m010-00006_DRA-0000022877

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno di rilievo

Scala per elaborati grafici: 1:200

Autore: Fontana C.

Data: 2002/00/00

Codice identificativo: 3

Note: sezione

Nome del file originale: MIVRM15T03.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_3m010-00006_DRA-0000022878

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno di rilievo

Scala per elaborati grafici: 1:500

Autore: Fontana C.

Data: 2002/00/00

Codice identificativo: 4

Note: prospetto ovest

Nome del file originale: MIVRM15T04.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 8]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno di rilievo

Autore: Centro Studi PIM

Data: 2001/11/00

Ente proprietario

luogo di conservazione: Milano, Regione Lombardia, Direzione Generale Culture, Attività e Autonomie della Lombardia

Note: rilievo geometrico

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_3m010-00006_DRA-0000022880

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno di rilievo

Scala per elaborati grafici: 1:500

Autore: Fontana C.

Data: 2002/00/00

Codice identificativo: 2

Note: pianta piano terra

Nome del file originale: MIVRM15T02.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [7 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_3m010-00006_DRA-0000022881

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno di rilievo

Scala per elaborati grafici: 1:200

Autore: Fontana C.

Data: 2002/00/00

Codice identificativo: 3

Note: sezione

Nome del file originale: MIVRM15T03.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [8 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_3m010-00006_DRA-0000022882

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno di rilievo

Scala per elaborati grafici: 1:500

Autore: Fontana C.

Data: 2002/00/00

Codice identificativo: 4

Note: prospetto ovest

Nome del file originale: MIVRM15T04.dwg

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Titolo libro o rivista: La Villa Reale di Monza

Luogo di edizione: Monza

Anno di edizione: 1984

Codice scheda bibliografia: MI230-00240

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Titolo libro o rivista: Radiografia di un degrado: la Villa reale di Monza alla vigilia del restauro

Luogo di edizione: Monza

Anno di edizione: 2000

Codice scheda bibliografia: MI230-00360

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2002

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Nome: Fontana, Carlotta

Referente scientifico: Tiraboschi, Diego

Funzionario responsabile: Pedrazzini, Luisa