

Corte nobile, giardini, cinta muraria di Villa Mirabello

Monza (MB)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/3m010-00016/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/3m010-00016/>

CODICI

Unità operativa: 3m010

Numero scheda: 16

Codice scheda: 3m010-00016

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00102025

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 6

Codice IDK della scheda madre: MI230-00108

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: muro di cinta

Denominazione: Corte nobile, giardini, cinta muraria di Villa Mirabello

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MB

Nome provincia: Monza e Brianza

Codice ISTAT comune: 108033

Comune: Monza

Indirizzo: Viale Mirabello

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici [1 / 2]: Affaccio: secondario
Indirizzo: Viale Cattabrega, 0

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici [2 / 2]: Affaccio: secondario
Indirizzo: Viale Casalta, 0

Altra località: Parco di Monza

Collocazione: Fuori dal centro abitato, in posizione dominante

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Monza

Particelle [1 / 2]: 52

Particelle [2 / 2]: 57

Foglio/Data: 5/ 1956

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: progetto

Nome di persona o ente: Quadrio, Gerolamo

Tipo intestazione: P

Dati anagrafici/Periodo di attività: 1625-1679

Motivazione/fonte: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia: Il progetto viene redatto dall'arch. Geronimo Quadrio.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XVII

Data: 1666/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XVII

Data: 1675/00/00

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria: Il bene è interamente cintato da un muro in ciottoli di fiume e laterizio.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: irregolare

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: cinta muraria

Tipo: continua

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: cinta muraria

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: ciottoli di fiume

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 2]

Ubicazione: corte nobile

Collocazione: esterna

Tipo: vasi in pietra

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: monocromi / a motivi vegetali

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 2]

Ubicazione: cinta muraria, lato ovest

Collocazione: esterna

Tipo: sculture

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: monocrome

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]

Riferimento alla parte: intonaci

Data: 2002

Stato di conservazione: cattivo

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2002

Stato di conservazione: cattivo

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2002

Stato di conservazione: cattivo

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2002

Stato di conservazione: cattivo

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2002

Stato di conservazione: cattivo

Fonte: osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: muro di cinta

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: muro di cinta

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione scarsa

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica [1 / 2]: Comune di Milano

Indicazione specifica [2 / 2]: Comune di Monza

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 3]

Denominazione da vincolo: VILLA MIRABELLO SITUATA NEL PARCO DI MONZA

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)

Estremi provvedimento: 1922/02/09

Data notificazione: 1922/02/09

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 3]

Denominazione da vincolo: VILLA REALE E PARCO

Tipo provvedimento: DLgs n. 490/1999, artt. 2, 13

Estremi provvedimento: 2002/09/24

Data notificazione: 2002/09/24

Codice ICR: 2ICR00449300000

Nome del file originale: 01491850149196.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_3m010-00016_NVC-0000019920

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [3 / 3]

Denominazione da vincolo: VILLA E PARCO REALE

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)

Estremi provvedimento: 1912/07/15

Data notificazione: 1912/07/15

Codice ICR: 2ICR00449300000

Nome del file originale: 01491970149197.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_3m010-00016_NVC-0000019921

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: restauro / manutenzione straordinaria

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Vincoli altre amministrazioni: L.R. 86/1983 P.T.C. Parco regionale della valle del Lambro

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_3m010-00016_IMG-0000130006

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Note: Cinta muraria sud, prospetto nord, particolare

Nome del file originale: MIVMM160007.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_3m010-00016_IMG-0000130007

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Note: Cinta muraria ovest, prospetto ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MIVMM160001.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_3m010-00016_IMG-0000130008

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Note: Cinta muraria ovest, prospetto est

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MIVMM160002.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_3m010-00016_IMG-0000130009

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Note: Cinta muraria ovest, particolare

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MIVMM160003.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_3m010-00016_IMG-0000130010

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Note: Cinta muraria ovest, prospetto ovest, particolare

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MIVMM160004.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_3m010-00016_IMG-0000130011

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Note: Cinta muraria sud, prospetto sud, particolare

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MIVMM160005.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_3m010-00016_IMG-0000130012

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Note: Cinta muraria est, prospetto est

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MIVMM160006.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_3m010-00016_IMG-0000130013

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Note: Cinta muraria ovest, particolare decorazione

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MIVMM160008.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_3m010-00016_DRA-0000022953

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Scala per elaborati grafici: 1:50

Codice identificativo: 2

Note: immagine iconometrica cinta muraria sud

Nome del file originale: MIVMM16G01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_3m010-00016_DRA-0000022954

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Scala per elaborati grafici: 1:50

Codice identificativo: 2

Note: immagine iconometrica con mappatura del degrado cinta muraria sud

Nome del file originale: MIVMM16G02.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_3m010-00016_DRA-0000022955

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Scala per elaborati grafici: 1:2000

Codice identificativo: 2

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: MIVMM16T01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_3m010-00016_DRA-0000022956

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno di rilievo

Scala per elaborati grafici: 1:1000

Note: pianta

Nome del file originale: MIVMM16T02.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_3m010-00016_DRA-0000022957

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno di rilievo

Scala per elaborati grafici: 1:1000

Note: pianta

Nome del file originale: MIVMM16T02.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 6]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno di rilievo

Data: 2001/11/00

Ente proprietario

luogo di conservazione: Milano, Regione Lombardia, Direzione Generale Culture, Attività e Autonomie della Lombardia

Note: rilievo geometrico eseguito dal Centro Studi PIM

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2002

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Nome: Fontana, Carlotta

Referente scientifico: Tiraboschi, Diego

Funzionario responsabile: Pedrazzini, Luisa