

# Cascina Casalta Vecchia

Monza (MB)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/3m040-00010/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/3m040-00010/>

## CODICI

Unità operativa: 3m040

Numero scheda: 10

Codice scheda: 3m040-00010

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: MI230-00086

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Denominazione: Cascina Casalta Vecchia

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MB

Nome provincia: Monza e Brianza

Codice ISTAT comune: 108033

Comune: Monza

Indirizzo: Viale Cascina Casalta

Altre vie di comunicazione

Ubicazione non viabilistica: A nord-est della Villa Mirabello, in fondo alla prima strada a destra dopo la Villa Mirabello

Altra località: Parco di Monza

Collocazione: Fuori dal centro abitato, integrato con altri edifici

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Monza

Particelle: 38

Foglio/Data: 4

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AUTORE [1 / 2]

Ruolo: ampliamento

Nome di persona o ente: Tazzini, Giacomo

Tipo intestazione: P

Dati anagrafici/Periodo di attività: 1785 (?)-1861

### AUTORE [2 / 2]

Ruolo: progetto di sistemazione

Nome di persona o ente: Canonica, Luigi

Tipo intestazione: P

Dati anagrafici/Periodo di attività: 1762-1844

Codice scheda autore: RL010-00527

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XVIII

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]**

Secolo: sec. XVIII

### **NOTIZIA [2 / 2]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1826/00/00

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1826/00/00

## **SPAZI**

### **SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p.1

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Edificio di forma rettangolare allungata con corpo trapezoidale uscente dal lato nord; la muratura è in mattoni pieni, i solai sono lignei e la copertura a falde con manto in coppi.

## **PIANTA**

Riferimento alla parte: intero bene

### **PIANTA**

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: composito

Forma: a T

## **FONDAZIONI**

## **STRUTTURE**

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Tecnica costruttiva: muratura omogenea

## **STRUTTURE VERTICALI**

### **TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 3]**

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

### **TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 3]**

Ubicazione: pronao ovest

Tipo di struttura: colonne

Qualificazione del genere: continua

Materiali: granito

### **TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 3]**

Ubicazione: pronao est

Tipo di struttura: colonne

Qualificazione del genere: continua

Materiali: granito

## **STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

Ubicazione: intero bene

### **TIPO**

Genere: solaio

### **STRUTTURA**

Riferimento: travi

## **COPERTURE**

Ubicazione: intero bene

## **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a padiglione e altana

Qualificazione della forma: a falde asimmetriche

## **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## **SCALE**

### **SCALE [1 / 2]**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a due rampe

### **SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: ad anima

### **SCALE [2 / 2]**

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: tangente al corpo di fabbrica trapezoidale

Forma planimetrica: rettilinea

### **SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 4]**

Ubicazione: corpo principale

Genere: in clinker

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 4]**

Ubicazione: pronao sud

Genere: acciottolato

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 4]**

Ubicazione: pronao est

Genere: in cotto

Schema del disegno: a spiga

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 4]**

Ubicazione: passaggio fra i due corpi di fabbrica

Genere: in battuto

### **ELEMENTI DECORATIVI**

#### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 2]**

Ubicazione: prospetto Ovest

Collocazione: esterna

Tipo: serliana

Materiali [1 / 2]: intonaco

Materiali [2 / 2]: pietra

#### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 2]**

Ubicazione: prospetto Sud

Collocazione: esterna

Tipo: timpano

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo: monocromi

### **CONSERVAZIONE**

#### **STATO DI CONSERVAZIONE**

Riferimento alla parte: intonaci esterni

Data: 2002

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Tutti i prospetti presentano problemi di distacco della patina pittorica, mancanza di consistenti parti di intonaco civile, rogonfiamenti, polverizzazione

Fonte: 2002, osservazione diretta

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione scarsa

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica [1 / 2]: Comune di Milano

Indicazione specifica [2 / 2]: Comune di Monza

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 2]

Denominazione da vincolo: VILLA REALE E PARCO

Tipo provvedimento: DLgs n. 490/1999, artt. 2, 13

Estremi provvedimento: 2002/09/24

Data notificazione: 2002/09/24

Codice ICR: 2ICR00449300000

Nome del file originale: 01491850149196.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_3m040-00010\_NVC-0000019977

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 2]

Denominazione da vincolo: VILLA E PARCO REALE

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)

Estremi provvedimento: 1912/07/15

Data notificazione: 1912/07/15

Codice ICR: 2ICR00449300000

Nome del file originale: 01491970149197.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_3m040-00010\_NVC-0000019978

### **STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]**

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: restauro/manutenzione straordinaria

### **STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]**

Strumenti in vigore: Piano Territoriale di Coordinamento della Valle del Lambro

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_3m040-00010\_IMG-0000130124

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Nome del file originale: PM002\_A\_01\_LV.JPG

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_3m040-00010\_IMG-0000130125

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PM002\_A\_15\_LV.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_3m040-00010\_IMG-0000130126

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2002/00/00

Note: prospetto principale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MICLT11D01.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_3m040-00010\_IMG-0000130127

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2002/00/00

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MICLT11D02.JPG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 3]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_3m040-00010\_DRA-0000023027

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Scala per elaborati grafici: 1:2000

Note: stralcio foglio catastale con individuazione del complesso e dei beni componenti

Nome del file originale: MICLT10T01.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 3]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_3m040-00010\_DRA-0000023028

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno di rilievo

Scala per elaborati grafici: 1:200

Codice identificativo: 3

Note: piante

Nome del file originale: MICLT11T01.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 3]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_3m040-00010\_DRA-0000023029

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno di rilievo

Scala per elaborati grafici: 1:200

Codice identificativo: 3

Note: piante

Nome del file originale: MICLT11T01.dwg

**BIBLIOGRAFIA [1 / 2]**

Titolo libro o rivista: Il Parco Reale di Monza

Luogo di edizione: Cinisello Balsamo

Anno di edizione: 1989

Codice scheda bibliografia: MI230-00199

**BIBLIOGRAFIA [2 / 2]**

Autore: Centro Studi PIM

Titolo libro o rivista

Recupero e valorizzazione della Villa Reale di Monza, dei giardini e del parco - Studio di fattibilità e interventi urgenti

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 2001

Codice scheda bibliografia: MI230-00378

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2002

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Nome: Albin, Roberto

Referente scientifico: Tiraboschi, Diego

Funzionario responsabile: Pedrazzini, Luisa