

# Colombaia Est del Palazzo dei Carevi

Sant'Omobono Terme (BG)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/3p020-00009/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/3p020-00009/>

## CODICI

Unità operativa: 3p020

Numero scheda: 9

Codice scheda: 3p020-00009

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: 3p020-00007

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: colombaia

Denominazione: Colombaia Est del Palazzo dei Carevi

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BG

Nome provincia: Bergamo

Codice ISTAT comune: 016252

Comune: Sant'Omobono Terme

Indirizzo: Via Carevi Inferiore

Altre vie di comunicazione

Il bene è raggiungibile da un sentiero nel bosco che stacca da Ca' del Bello e da un secondo sentiero che scende dalla recente strada nel nucleo Carevi Bassi.

Altra località: Carevi Inferiore

Collocazione: Fuori dal centro abitato, integrato con altri edifici

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Valsecca

Particelle ed altri elementi di confine: Foglio/Data=2 allegato i dal foglio 4/ 1903

Particelle: 1696 R

Foglio/Data: 2 allegato i dal foglio 4

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze locali

Motivazione/fonte: iscrizione nell'architrave del portale d' ingresso del complesso.

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia: Bartolo Rota costruisce l'edificio nel 1756.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XVIII

Data: 1756/00/00

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XVIII

Data: 1756/00/00

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. 2

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Si scheda la torre colombaia Est, di un gruppo di due, poste agli angoli del recinto murario nel cortile esterno del palazzo dei Carevi. Il bene rilevato è situato nell'angolo Sud-Est del cortile rettangolare chiuso da un recinto murario dotato di due portali lignei originari e speculari e di una cancellata centrale oltre alle due torette-colombaie composte da due vani indipendenti uno al piano terra con acceso diretto ed uno al primo livello con scala esterna oggi andata perduta.

## PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

### PIANTA

Riferimento piano o quota: tutti i piani

Schema: corpo unico

Forma: quadrata

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: corsi irregolari intonacati, cantonali regolari

Materiali

Esterni: muratura in pietra calcarea. Si evidenzia uno strato di intonaco di notevole spessore.

La malta risulta essere di calce terra e pietrisco di colore giallino.

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: fra p.t. e p.1, fra p.1 e p.2

#### **TIPO**

Genere: solaio

Forma: piano

#### **STRUTTURA**

Riferimento: intero solaio

### **COPERTURE**

Ubicazione: intero bene

#### **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: 4 falde

Qualificazione della forma: a pianta quadrata

#### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]**

Ubicazione: p.t.

Genere: in pietra

Schema del disegno: opus incertum

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]**

Ubicazione: p.1 e p.2.

Genere: assito in legno

Schema del disegno: assi parallele

### **ELEMENTI DECORATIVI**

#### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 4]**

Ubicazione: prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: cornice sottogronda

Materiali: laterizio ed intonaco.

Qualificazione del tipo

A due fasce in mattoni sporgenti intonacati, dentro le fasce vi sono i fori per i colombi quadrati e triangolari.

#### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 4]**

Ubicazione: prospetto interno

Collocazione: esterna

Tipo: apertura per porta p. terra

Materiali: pietra calcarea, legno e ferro.

Qualificazione del tipo

Architrave in legno e stipiti in pietra irregolare, soglia formata due pietre, porta a battente con finestrino e chiavistello originali

#### **ELEMENTI DECORATIVI [3 / 4]**

Ubicazione: prospetti laterali

Collocazione: esterna

Tipo: 4 aperture per finestre

Materiali: legno e ferro.

Qualificazione del tipo: Con cornici in legno, due su strada con inferriate

#### **ELEMENTI DECORATIVI [4 / 4]**

Ubicazione: prospetto laterale

Collocazione: esterna

Tipo: apertura per porta p.1

Materiali: legno e ferro.

Qualificazione del tipo

Con cornici in legno, architrave sporgente dal contorno, porta ad un battente con chiavistello originario

## **CONSERVAZIONE**

### **STATO DI CONSERVAZIONE**

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2003

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

Lesione passante nella parte sommitale del prospetto su strada, tra le due aperture. Umidità di risalita capillare nelle parti basse dell'edificio che provoca il distacco degli strati dell'intonaco. Decoesionamento degli intonaci con lacune. Crollo parziale del solaio in legno per infiltrazioni dal tetto non più in atto. La scala esterna in legno di collegamento al

piano primo è stata malamente rimossa nel 1988 durante i lavori di rifacimento del manto di copertura.

## RESTAURI E ANALISI

### RESTAURI

Riferimento alla parte: coperture

Data inizio: 1988/00/00

Data fine: 1988/00/00

Descrizione intervento: recupero del manto in piode

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: vuoto

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: colombaia

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione scarsa

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: zona A, nuclei storici

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 8]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: VAF10F04

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_3p020-00009\_IMG-0000168257

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Prospetto principale colombaia

Nome del file originale: VAF10F01

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_3p020-00009\_IMG-0000168258

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Contesto

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: VAF10F02

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_3p020-00009\_IMG-0000168259

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Prospetti sulla coorte e copertura colombaia

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: VAF10F03

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_3p020-00009\_IMG-0000168261

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Vista dal cortile

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: VAF10F05

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_3p020-00009\_IMG-0000168262

Genere: documentazione allegata



Tipo: diapositiva colore

Note: Prospetto sud-est

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: VAF10F06

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_3p020-00009\_IMG-0000168263

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Portale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: VAF10F07

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_3p020-00009\_IMG-0000168264

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Apertura piano primo

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: VAF10F09

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Nome: Serra, Luca