

Edificio localitÃ Ca' Felisa

Locatello (BG)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/3p020-00019/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/3p020-00019/>

CODICI

Unità operativa: 3p020

Numero scheda: 19

Codice scheda: 3p020-00019

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: stalla-fienile

Qualificazione: rurale

Denominazione: Edificio località Ca' Felisa

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BG

Nome provincia: Bergamo

Codice ISTAT comune: 016127

Comune: Locatello

Indirizzo: Strada comunale di Ca' Felisa 14

Altre vie di comunicazione

Il bene è raggiungibile dalla strada sterrata che parte da Ca' Prospero e costeggia il corso del torrente Imagna e da antico percorso proveniente dal centro del paese.

Altra località: Felisa

Collocazione: Fuori dal centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: LOCATELLO

Particelle: 3154

Foglio/Data: 8/ 1987

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze locali

Motivazione/fonte: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XVI

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XIX

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: non rilevabili

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 3

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. 2

Suddivisione verticale: corpo semplice

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il bene è composto da due corpi di fabbrica adibiti a stalla-fienile e da un'edificio più grande adibito ad abitazione.

La parte centrale, a due piani, è quella costruita per prima come denota la presenza di un portale arcaico (doveva essere al piano primo ed è stato spostato al piano terra). A questa è addossata la stalla a Ovest, sempre di due piani dalle fatture ottocentesche e sul lato Est la casa a tre piani costruita nei tra la fine del 1800 e i primi anni del novecento.

ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

Ubicazione: lato ovest

Tipo: catena lignea

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA [1 / 3]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA [2 / 3]

Riferimento piano o quota: p. 1

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: edificio Est

PIANTA [3 / 3]

Riferimento piano o quota: p. 2

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 3]

Ubicazione: Corpo centrale pareti esterne

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: Corsi regolari a vista con cantonali irregolari.

Materiali: Pietra calcarea grigia e gialla, con malta di allettamento colore giallo.

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 3]

Ubicazione: Corpo Ovest pareti esterne

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: corsi regolari a vista con cantonali irregolari.

Materiali: Pietra calcarea grigia squadrata, a vista la soletta in cemento.

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 3]

Ubicazione: Corpo Est pareti esterne

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: Corsi irregolari a vista e intonacati e dipinti

Materiali: Pietra calcarea grigia, intonacata con intonaco calce-terroso, tinteggiatura a base di calce bianca.

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: 2 falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare su tre quote sfalsate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura e colmo

Tipo: lastre e coppi

SCALE

SCALE

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: Corpo Est, accostata al muro perimetrale

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: autoportante

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: sentiero esterno

Genere: in pietra

Schema del disegno: selciato con gradoni con cordoli

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 10]

Ubicazione: corpo centrale prospetto principale p.t.

Collocazione: esterna

Tipo: apertura per portale d'accesso alla stalla

Materiali: pietra e legno.

Qualificazione del tipo

Parte superiore maestà in pietra con parte superiore irregolare e parte inferiore ad arco ribassato, stipiti in più elementi irregolari, di cui uno molto grande, pietre all'imposta con bugnatura, porta recente ad un battente.

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 10]

Ubicazione: corpo centrale prospetto principale p.t.

Collocazione: esterna

Tipo: apertura per finestra

Materiali: pietra calcarea e ferro.

Qualificazione del tipo: Cornici in pietra irregolari con inferriata a griglia.

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 10]

Ubicazione: corpo centrale prospetto principale p.1.

Collocazione: esterna

Tipo: 2 ferritoie

Materiali: pietra calcarea.

Qualificazione del tipo: Contorno in muratura di pietra al vivo.

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 10]

Ubicazione: corpo Ovest prospetto principale p.t.

Collocazione: esterna

Tipo: apertura per finestra

Materiali: pietra calcarea e ferro.

Qualificazione del tipo: Cornici in pietra irregolari con inferriata a griglia.

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 10]

Ubicazione: corpo Ovest prospetto principale p.t.

Collocazione: esterna

Tipo: nicchia votiva

Materiali: pietra, intonaco, tinteggiatura.

Qualificazione del tipo

Con cornici in pietra regolari, davanzale e architrave sporgenti, parte interna tinteggiata color rosa scuro.

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 10]

Ubicazione: corpo Ovest prospetto principale p.1.

Collocazione: esterna

Tipo: apertura per fienile

Materiali: pietra calcarea, cemento e legno.

Qualificazione del tipo

Architrave ligneo sporgente dal contorno, soglia in cemento, stipite destro costituito dal cantonale dell'edificio adiacente, sinistro in muratura di pietra al vivo. Serramento originario in castagno a due battenti.

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 10]

Ubicazione: corpo Est prospetto principale p.t.

Collocazione: esterna

Tipo: apertura per porta

Materiali: pietra e legno.

Qualificazione del tipo

Con cornice in pietra regolare e soglia formata da un'unica pietra, porte a 2 battenti in legno di castagno a doghe orizzontali.

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 10]

Ubicazione: corpo Est prospetto principale p.t., p.1, p.2

Collocazione: esterna

Tipo: aperture per finestre

Materiali: cemento, ferro, legno e vetro.

Qualificazione del tipo

Cornici in cemento regolari con finitura liscia, davanzale sporgente modanato, serramento interno in legno e vetro, inferriata a griglia irregolare.

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 10]

Ubicazione: corpo Est prospetto principale p.1

Collocazione: esterna

Tipo: apertura per finestra

Materiali: cemento, ferro, legno e vetro.

Qualificazione del tipo: Con cornici in pietra irregolari e davanzale sporgente; serramenti interno in legno e vetro

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 10]

Ubicazione: corpo centrale prospetto retro p.1.

Collocazione: esterna

Tipo: apertura per fienile

Materiali: pietra, laterizio, cemento e legno.

Qualificazione del tipo

A forma di "T", architrave in legno di castagno sporgente rispetto al contorno, stipiti in muratura di pietra e laterizio al vivo, sedili con copertine in cemento, porta a due battenti con parte inferiore a baionetta, soglia in cemento rifatta.

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

Spanciamento e cedimento a Nord del corpo centrale verso il corpo Est, decoesione degli intonaci dovuto ad usura, rappezzi in cemento inadeguati, presenza di umidità di risalita capillare (danno lieve) attacco da microvegetazione sul lato Nord.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: non utilizzato

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: zona A, nuclei storici

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_3p020-00019_IMG-0000168320

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Prospetto principale

Nome del file originale: LOB10F02

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_3p020-00019_IMG-0000168321

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Apertura per porta

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LOB10F01

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_3p020-00019_IMG-0000168322

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Vista dai campi terrazzati

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LOB10F03

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_3p020-00019_IMG-0000168323

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Prospetto principale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LOB10F04

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_3p020-00019_IMG-0000168324

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Prospetto nord

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LOB10F05

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_3p020-00019_IMG-0000168325

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Prospetto est

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LOB10F06

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_3p020-00019_IMG-0000168326

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Corpo a monte prospetto est

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LOB10F07

BIBLIOGRAFIA

Autore: Carminati A.

Titolo contributo: La stala e la cà

Luogo di edizione: Bergamo

Anno di edizione: 2001

V., pp., nn.: pp. 91

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Nome: Invernizzi, C. E.