

Casa località Ca' Felisa

Locatello (BG)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/3p020-00020/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/3p020-00020/>

CODICI

Unità operativa: 3p020

Numero scheda: 20

Codice scheda: 3p020-00020

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: casa

Qualificazione: rurale

Denominazione: Casa località Ca' Felisa

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BG

Nome provincia: Bergamo

Codice ISTAT comune: 016127

Comune: Locatello

Indirizzo: Strada comunale di Ca' Felisa 13

Altre vie di comunicazione

Il bene è raggiungibile dalla strada sterrata che parte da Ca' Prospero e costeggia il corso del torrente Imagna e da antico percorso proveniente dal centro del paese.

Altra località: Felisa

Collocazione: Fuori dal centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: LOCATELLO

Particelle: 585

Foglio/Data: 8/ 1987

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze locali

Motivazione/fonte: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XVII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XVIII

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: non rilevabili

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: corpo semplice con due vani

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il bene è composto da un'edificio a due piani adibito ad abitazione e da altri due corpi adibiti a stalla e fienile. La casa a due piani costruita alla fine dell'ottocento ha buona consistenza, per il manto di copertura originale in piode e per la presenza della lobbia al piano primo in legno di castagno, altro elemento di pregio rilevato è il portale tamponato sul lato Ovest. Presumibilmente le tre porte (due ora tamponate) si affacciavano sul ballatoio ligneo originariamente più lungo di quello in essere.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: tutti i piani

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 3]

Ubicazione: Corpo centrale pareti esterne

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: Corsi regolari a vista con cantonali irregolari.

Materiali: Pietra calcarea grigia e gialla, con malta di allettamento colore giallo.

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 3]

Ubicazione: Corpo Ovest pareti esterne

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: corsi regolari a vista con cantonali irregolari.

Materiali: Pietra calcarea grigia squadrata, a vista la soletta in cemento.

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 3]

Ubicazione: Corpo Est pareti esterne

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: Corsi irregolari a vista e intonacati e dipinti

Materiali: Pietra calcarea grigia, intonacata con intonaco calce-terroso, tinteggiatura a base di calce bianca.

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: 2 falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura e colmo

Tipo: lastre e coppi

SCALE

SCALE

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: baricentrale

Forma planimetrica: rettilinea poligonale

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: autoportante

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: marciapiede esterno

Genere: in pietra

Schema del disegno: selciato

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 6]

Ubicazione: prospetto principale Sud p.t.

Collocazione: esterna

Tipo: apertura per portale d'accesso all' abitazione

Materiali: pietra e legno.

Qualificazione del tipo: Architrave in pietra , stipiti in 6 elementi regolari, porta originaria ad un battente.

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 6]

Ubicazione: prospetto principale p.terra

Collocazione: esterna

Tipo: 2 aperture per finestre

Materiali: pietra calcarea, legno, vetro e ferro.

Qualificazione del tipo: Cornici in pietra regolari, serramenti interni in legno e vetro con inferriata a griglia.

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 6]

Ubicazione: prospetto Ovest p.1.

Collocazione: esterna

Tipo: apertura per porta

Materiali: pietra calcarea, cemento.

Qualificazione del tipo

Con arco a tutto sesto composto da tre elementi in pietra martellinata con nastrino, stipiti regolari in sedici elementi orizzontali in pietra, tamponata successivamente in muratura di pietra e malta cementizia.

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 6]

Ubicazione: prospetto principale p.1

Collocazione: esterna

Tipo: apertura per finestra

Materiali: pietra, ferro, legno e vetro.

Qualificazione del tipo

Cornici in pietra regolari con finitura liscia, serramento interno in legno e vetro, unica finestra con inferriata a disegno geometrico con piccole volute sommitali.

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 6]

Ubicazione: tetto lato Est

Collocazione: esterna

Tipo: comignolo

Materiali: pietra calcarea.

Qualificazione del tipo

A pianta quadrata, di medie dimensioni con elemento frangifumo sommitale in pietra e copertura in piode.

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 6]

Ubicazione: prospetto Sud p.t.

Collocazione: esterna

Tipo: apertura per finestra

Materiali: pietra calcarea, ferro e legno.

Qualificazione del tipo

Cornici in pietra irregolari con finitura liscia in cinque elementi con arco di scarico in legno di castagno, davanzale in pietra in un unico elemento, inferriata originaria a maglie regolari ed ed antistante griglia metallica recente.

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

LATO SUD : lesione grave, rappezzi in cemento inadeguati, presenza di umidità di risalita capillare, decoesione degli intonaci dovuto ad usura, sullo stesso lato nel tetto superfetazione recente costituita da comignolo in cemento, inadeguato.

LATO NORD e LATO OVEST: attacco da microvegetazione.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: non utilizzato

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: zona A, nuclei storici

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: LOC10F05

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_3p020-00020_IMG-0000168331

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Vista dell'edificio prospetto principale e coperture

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LOC10F01

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_3p020-00020_IMG-0000168327

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Prospetto principale

Nome del file originale: LOC10F06

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_3p020-00020_IMG-0000168328

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Particolare apertura tamponata

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LOC10F02

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_3p020-00020_IMG-0000168329

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Prospetto ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LOC10F03

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_3p020-00020_IMG-0000168330

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Arco tamponato con apertura

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LOC10F04

Nome: Invernizzi, C. E.

COMPILAZIONE

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Anno di aggiornamento/revisione: 2003

Nome: Serra, Luca

Ente compilatore: Provincia di Bergamo