

Casa localitÃ Vai Basso

Locatello (BG)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/3p020-00021/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/3p020-00021/>

CODICI

Unità operativa: 3p020

Numero scheda: 21

Codice scheda: 3p020-00021

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: casa

Qualificazione: rurale

Denominazione: Casa località Vai Basso

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BG

Nome provincia: Bergamo

Codice ISTAT comune: 016127

Comune: Locatello

Altre vie di comunicazione

Il bene è raggiungibile dal sentiero nel bosco che parte da Coegia e attraverso i campi terrazzati arriva ai pascoli di Vai Basso.

Altra località: Vai Basso

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: LOCATELLO

Particelle: 1750

Foglio/Data: 6/ 1987

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze locali

Motivazione/fonte: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: portico e piano terra

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Dalla data incisa sul pilastro portante del portico d'accesso alla casa si deduce che un'importante fase costruttiva o la costruzione stessa risalgano a tale periodo storico.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1717/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1717/00/00

NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia

Dalla data incisa sul davanzale di una finestra al primo piano, si deduce che un'importante fase costruttiva o la costruzione stessa risalgano a tale periodo storico.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1775/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1775/00/00

NOTIZIA [3 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]

Secolo: sec. XVIII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]

Secolo: sec. XVIII

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: non rilevabili

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 3

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. 2.

Suddivisione verticale: corpo semplice con due vani

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Scatola muraria suddivisa da partiture verticali a tutt'altezza e collegate dalla volta a botte e dalla soletta fra piano terreno e p. 1, da una volta a botte e da una soletta fra p.1 e p.2 e dalla copertura.

ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

Ubicazione: parte alta del pilastro del portico

Tipo: catena lignea

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: tutti i piani

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: affioramenti di roccia

STRUTTURE

Ubicazione: sul lato di testa Ovest

Tipo: continua

Tecnica costruttiva: muratura omogenea

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: pareti esterne

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: Corsi irregolari intonacati, cantonali regolari.

Materiali: Pietra calcarea grigia e gialla, con malta di allettamento calce-terrosa colore giallo pallido.

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: Fra p.t. e p.1, vano est

TIPO [1 / 4]

Genere: volta

Forma: a botte

Ubicazione: Fra p.t. e p.1, vano ovest

TIPO [2 / 4]

Genere: solaio

Forma: piano

STRUTTURA [2 / 4]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: Fra p.1. e p.2, vano est

TIPO [3 / 4]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [3 / 4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: Fra p.1. e p.2, vano ovest

TIPO [4 / 4]

Genere: solaio

Forma: piano

STRUTTURA [4 / 4]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: 2 falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre e tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: esterna

Genere: scala d'accesso

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: laterale accostata ad una parete

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: autoportante

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 4]

Ubicazione: piano terra

Genere: in terra battuta

Schema del disegno: uniforme

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 4]

Ubicazione: piano primo e piano secondo vani Ovest

Genere: in terra battuta

Schema del disegno: uniforme

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 4]

Ubicazione: piano terra portico esterno

Genere: in pietra

Schema del disegno: opus incertum

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 4]

Ubicazione: lobbie e pianerottoli del portico p. 1, p. 2

Genere: assito in legno di castagno

Schema del disegno: assi parallele

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 5]

Ubicazione: prospetto principale Sud p.t.

Collocazione: esterna

Tipo: apertura per porta d'accesso all' abitazione

Materiali: pietra calcarea.

Qualificazione del tipo

Architrave in legno di castagno massiccio, stipiti di pietra calcarea in 6 elementi regolari, uno piccolo immersato orizzontalmente e quelli bassi molto grandi, porta non presente.

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 5]

Ubicazione: prospetto principale Sud p.t.

Collocazione: esterna

Tipo: apertura per porta d'accesso

Materiali: pietra calcarea.

Qualificazione del tipo

Cornici in pietra calcarea regolari, stipiti in 6 elementi, uno piccolo immersato orizzontalmente e quelli bassi molto grandi, porta non presente.

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 5]

Ubicazione: prospetto principale Sud p.t.

Collocazione: esterna

Tipo: 2 aperture per finestre

Materiali: pietra calcarea.

Qualificazione del tipo

Cornici in pietra calcarea martellinata regolari, con inferriate a griglie regolari a crociera, serramenti non presenti.

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 5]

Ubicazione: prospetto principale Sud p.1

Collocazione: esterna

Tipo: apertura per finestra

Materiali: pietra, ferro, legno e vetro

Qualificazione del tipo

Cornici in pietra calcarea martellinata irregolari, architrave in massello di castagno allineato, inferriata a griglie regolari a crociera, serramento non presente.

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 5]

Ubicazione: prospetto principale Sud p.1

Collocazione: esterna

Tipo: apertura per finestra

Materiali: pietra calcarea e ferro.

Qualificazione del tipo

Cornici in pietra calcarea martellinata irregolari, architrave in massello di pietra altezza doppia del davanzale, inferriata a griglie regolari a crociera, serramento non presente.

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 2]

Ubicazione: prospetto Sud interno portico

Tipo: incisione su davanzale con data e due simboli: ruota e cappello a tre punte oppure tre monti

Trascrizione testo: C R F 1775

Tecnica: incisa

Materiali: pietra calcarea

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 2]

Ubicazione: pilastro del portico d'ingresso

Genere: iscrizione

Tipo: incisione presente in una pietra del pilastro che presenta anche un fossile di pesce

Trascrizione testo: i 7i 7 (tutto sottolineato)

Tecnica: incisa

Materiali: pietra calcarea

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

LATO SUD : Tetto parzialmente crollato insieme alle due solette sottostanti

lesione grave, rappezzi in cemento inadeguati, presenza di umidità di risalita capillare, decoesione degli intonaci dovuto ad usura.

LATO EST e LATO NORD: attacco da macrovegetazione.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: non utilizzato

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza scarsa

Manutenzione: manutenzione nulla

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: zona E

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_3p020-00021_IMG-0000168337

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Prospetto sud

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LOD10F05

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_3p020-00021_IMG-0000168333

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Vista del prospetto est

Nome del file originale: LOD10F01

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_3p020-00021_IMG-0000168334

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Vista del prospetto est con degrado

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LOD10F02

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_3p020-00021_IMG-0000168335

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Particolare della scala

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LOD10F03

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_3p020-00021_IMG-0000168336

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Apertura per finestra

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LOD10F04

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_3p020-00021_IMG-0000168338

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Particolare iscrizione

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LOD10F06

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_3p020-00021_IMG-0000168339

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Piano terra apertura

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LOD10F07

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Nome: Serra, Luca