

Casa localit  Vai Basso

Locatello (BG)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/3p020-00022/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/3p020-00022/>

CODICI

Unità operativa: 3p020

Numero scheda: 22

Codice scheda: 3p020-00022

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: casa

Qualificazione: rurale

Denominazione: Casa località Vai Basso

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BG

Nome provincia: Bergamo

Codice ISTAT comune: 016127

Comune: Locatello

Altre vie di comunicazione

Il bene è raggiungibile dal sentiero nel bosco che parte da Coegia e attraverso i campi terrazzati arriva ai pascoli di Vai Basso.

Altra località: Vai Basso

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: LOCATELLO

Particelle: 1750,1752

Foglio/Data: 6/ 1987

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze locali

Motivazione/fonte: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: portico e piano terra

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Dalla data incisa sull'architrave della porta del corpo centrale

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1735/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1735/00/00

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: non rilevabili

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 3

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. 2.

Suddivisione verticale: corpo semplice con tre vani

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

La scatola muraria è suddivisa da partiture verticali a tutt'altezza e collegate dalle solette fra piano terra e primo piano e dalle solette del piano superiore.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: tutti i piani

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: pareti esterne lato Ovest e Nord

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: Corsi regolari a vista, cantonali regolari.

Materiali: Pietra calcarea grigia, malta di allettamento calce-terrosa.

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: pareti esterne lato Sud

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: corsi regolari intonacati con cantonali reg.

Materiali

Pietra calcarea grigia e gialla, con malta di allettamento calce-terrosa colore giallo pallido, il termine dell'edificio ha delle chiamate per poter immergere eventuali nuovi fabbricati.

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene, a tutti i piani

TIPO

Genere: solaio

Forma: piano

STRUTTURA

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: 2 falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura e colmo

Tipo: lastre

SCALE

SCALE

Ubicazione: interna

Genere: non rilevabile

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 4]

Ubicazione: marciapiede esterno

Genere: in pietra

Schema del disegno: selciato

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 4]

Ubicazione: p.t tutti i vani

Genere: in pietra

Schema del disegno: opus incertum

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 4]

Ubicazione: p.1 e p.2

Genere: assito in legno di castagno

Schema del disegno: assi parallele

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 4]

Ubicazione: lobbie esterne

Genere: assito in legno di castagno

Schema del disegno: assi parallele

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 5]

Ubicazione: corpo centrale prospetto principale Sud p.terra

Collocazione: esterna

Tipo: apertura per porta d'accesso all' abitazione

Materiali: pietra e legno.

Qualificazione del tipo

Architrave in legni di castagno massiccio sporgente dal contorno, stipiti in più elementi regolari, alcuni piccoli immorsati orizzontalmente e quelli bassi molto grandi con profili esterni irregolari, porta ad un battente in legno di castagno.

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 5]

Ubicazione: corpo centrale prospetto principale Sud p.terra

Collocazione: esterna

Tipo: 2 aperture per finestre

Materiali: pietra calcarea e ferro.

Qualificazione del tipo

Cornici in pietra regolari, lavorazione dell'architrave con due nastri, con inferriata o segni della loro presenza, quella ad Est ha l'uscita di un lavello in pietra.

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 5]

Ubicazione: corpo centrale prospetto Sud p.terra

Collocazione: esterna

Tipo: apertura per porta

Materiali: pietra calcarea.

Qualificazione del tipo: Architrave in pietra con iscrizione, stipiti in più elementi con profili regolari, porta a due battenti.

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 5]

Ubicazione: corpo Ovest prospetto Sud p.1, p.2

Collocazione: esterna

Tipo: 2 aperture per finestre

Materiali: pietra, ferro, legno.

Qualificazione del tipo

Con cornice in quattro elementi, maestà con profilo superiore irregolare con bisello, davanzalino sporgente 2.5 cm. architrave di scarico in castagno, inferriata a griglia fitta, serramento interno recente.

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 5]

Ubicazione: corpo Ovest prospetto Ovest p.2

Collocazione: esterna

Tipo: apertura per finestra

Materiali: pietra calcarea e legno.

Qualificazione del tipo

Con architrave di legno di castagno massiccio sporgente dal contorno, stipiti in muratura di pietra al vivo, serramento interno recente.

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: prospetto Sud p.t.

Genere: iscrizione

Tipo: incisione iscrizione presente nell'architrave del portale d'ingresso del corpo centrale al piano terra

Trascrizione testo: 1735 S O R A E

Tecnica: incisa

Materiali: pietra calcarea

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]

Riferimento alla parte: corpo Est

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Manto della copertura con infiltrazioni, coperto da telone provvisoriale, perdita del grondone Sud
decoesionamento degli intonaci dovuto ad umidità di risalita capillare, spanciamiento del prospetto Sud,
decoesionamento degli intonaci per infiltrazione delle acque meteoriche e umidità di risalita capillare

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: corpo Ovest

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

Decoesionamento degli intonaci dovuto ad umidità di risalita capillare, crollo di due solette nella parte verso Est al p.t e
nella stanza centrale al piano primo

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: corpo Est

Data inizio: 2002/00/00

Data fine: 2003/00/00

Descrizione intervento: Recupero minimo per riuso come rifugio estivo del corpo Est

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE [1 / 2]

Riferimento alla parte: corpo Est

Uso: non utilizzato

USO ATTUALE [2 / 2]

Riferimento alla parte: corpo Ovest

Uso: abitazione estiva

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: zona E

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 10]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: LOE10F09

Note: Pilastro con data e fossile

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_3p020-00022_IMG-0000168340

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Prospetto principale corpo centrale

Nome del file originale: LOE10F01

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_3p020-00022_IMG-0000168341

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Particolare finestra piano terra con uscita del livello

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LOE10F02

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_3p020-00022_IMG-0000168342

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Apertura nicchia

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LOE10F03

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_3p020-00022_IMG-0000168343

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Apertura per portico sotto la lobbia

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LOE10F04

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_3p020-00022_IMG-0000168344

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Particolare lobbie

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LOE10F05

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_3p020-00022_IMG-0000168345

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Cornici di finestre

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LOE10F06

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_3p020-00022_IMG-0000168346

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Corpo ovest prospetto principale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LOE10F07

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_3p020-00022_IMG-0000168347

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Particolare opere provvisionali

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LOE10F08

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_3p020-00022_IMG-0000168348

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Coperture

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LOE10F10

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Nome: Invernizzi, C. E.