

# Stalle Carminati -Todeschini

Corna Imagna (BG)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/3p020-00029/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/3p020-00029/>

## CODICI

Unità operativa: 3p020

Numero scheda: 29

Codice scheda: 3p020-00029

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: stalla-fienile

Denominazione: Stalle Carminati -Todeschini

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BG

Nome provincia: Bergamo

Codice ISTAT comune: 016082

Comune: Corna Imagna

Località: Canito

Indirizzo: Via Canito 11

Altre vie di comunicazione

Il bene è sullo slargo della mulattiera che conduce dalla contrada di Canito alla contrada Butella.

Collocazione: Nel centro abitato, non distinguibile dal contesto

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Corna Imagna

Particelle ed altri elementi di confine: Foglio/Data=1 allegato E dal foglio 8/ 1903

Particelle [1 / 2]: 913

Particelle [2 / 2]: 1488

Foglio/Data: 1 allegato E dal foglio 8

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze locali

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XVI

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XVIII

## PREESISTENZE

### PREESISTENZE

Ubicazione: non rilevabili

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p. t.; p. 1.

Suddivisione verticale: corpo semplice con tre vani

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

L'edificio secondo la tipologia prevalente della Valle Imagna è articolato in due livelli con stalla al piano terra e fienile al piano superiore. Ogni stalla ha una piccola finestrina e accesso dall'esterno tramite una porta di cui si segnala per il pregio quella del corpo a destra con arco in pietra decorato con nastrino. Al piano superiore si doveva accedere al fienile tramite la consueta apertura a forma di "T" con parte inferiore piccola, mediante una scala a pioli in legno.

Scatola muraria suddivisa da partiture verticali a tutt'altezza e collegate dall'impalcato ligneo tra piano terra e piano primo oltre che tra piano primo ed il tetto.

## PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

**PIANTA**

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non rilevabili

## STRUTTURE VERTICALI

**TECNICA COSTRUTTIVA**

Ubicazione: pareti esterne corpo sx., corpo dx

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: Corsi semi regolari di pietra a vista

Materiali [1 / 2]: Pietra calcarea grigia e gialla con malta di allettamento a base di calce e pietrisco.

Materiali [2 / 2]: Pietra calcarea grigia e gialla con malta di allettamento in cemento stilato fori pontai.

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene, a tutti i piani

### **TIPO**

Genere: solaio

Forma: piano

### **STRUTTURA**

Riferimento: intero solaio

## **COPERTURE**

Ubicazione: intero bene

### **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: 2 falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre e coppi

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]**

Ubicazione: piano terra intero bene

Genere: in pietra calcarea e cemento

Schema del disegno: a lastre rappezzate con cemento liscio

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]**

Ubicazione: esterna

Genere: in pietra calcarea

Schema del disegno: selciato

## **ELEMENTI DECORATIVI**

### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 4]**

Ubicazione: prospetto principale Sud p.t. corpo sx

Collocazione: esterna

Tipo: apertura per portale d'accesso alla stalla

Materiali: pietra calcarea, legno di castagno

Qualificazione del tipo

Con cornice in pietra regolare con architrave in legno, stipiti laterali in pietra composti da nove elementi verticali, soglia formata da un'unico elemento in pietra, serramento non presente.

#### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 4]**

Ubicazione: prospetto principale Sud p.t. corpo dx

Collocazione: esterna

Tipo: apertura per finestra

Materiali: pietra calcarea, ferro

Qualificazione del tipo

Architrave monolitico con profilo superiore irregolare, stipiti in un unico elemento con profili esterni irregolari, inferriata di recupero, fissata esternamente.

#### **ELEMENTI DECORATIVI [3 / 4]**

Ubicazione: prospetto principale Sud p.t. corpo dx

Collocazione: esterna

Tipo: apertura per portale d'accesso alla stalla

Materiali: pietra calcarea, ferro, legno di castagno

Qualificazione del tipo

Con arco a tutto sesto composto da due elementi regolari in pietra gialla, stipiti regolari in più elementi regolari, a destra inseriti nella muratura di confine con l'abitazione annessa, anta ad un battente in legno con serratura originaria.

#### **ELEMENTI DECORATIVI [4 / 4]**

Ubicazione: prospetto Ovest p.1. corpo sx

Collocazione: esterna

Tipo: apertura per fienile

Materiali: pietra calcarea, legno

Qualificazione del tipo

Apertura a forma di T con architrave in unico elemento di legno con spalle di muratura di pietra al vivo, serramenti in legno.

## **CONSERVAZIONE**

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]**

Riferimento alla parte: pareti esterne

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

Spanciamento nella muratura al piano terra. Umidità di risalita capillare. Elementi in ferro ossidati, malta di cemento

inadeguata. Il retro ha decoesione degli intonaci e attacco da macrovegetazione.

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]**

Riferimento alla parte: solletta stalla dx

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: Crollo parziale.

### **UTILIZZAZIONI**

#### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: non utilizzato

#### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: stalla-fienile

Consistenza: consistenza buona

### **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

#### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà privata

#### **STRUMENTI URBANISTICI**

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: zona A, nuclei storici

### **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

#### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_3p020-00029\_IMG-0000168414

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Aperture prospetto sud

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: COF10F03

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_3p020-00029\_IMG-0000168413

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Prospetto principale e lato ovest

Nome del file originale: COF10F01

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_3p020-00029\_IMG-0000168415

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Prospetto sud

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: COF10F02

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_3p020-00029\_IMG-0000168416

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Particolare cornice portale ingresso stalla

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: COF10F04

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_3p020-00029\_IMG-0000168417

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Particolare apertura fienile lato ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: COF10F05

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_3p020-00029\_IMG-0000168418

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Particolare apertura con inferriata

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: COF10F06

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_3p020-00029\_IMG-0000168419

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Particolare cornice apertura con nastrino

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: COF10F07

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Nome [1 / 2]: Invernizzi, C. E.

Nome [2 / 2]: Serra, Luca