

Chiostro principale del Monastero di S. Salvatore

Pavia (PV)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/4f040-00001/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/4f040-00001/>

CODICI

Unità operativa: 4f040

Numero scheda: 1

Codice scheda: 4f040-00001

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00102759

Ente schedatore: R03/ Università degli Studi di Pavia

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: 4f040-00002

Relazione con schede VAL: 4f040-00002

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: monastero

Qualificazione: benedettino

Denominazione: Chiostro principale del Monastero di S. Salvatore

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: storica

Denominazione: Cortile Bianchi (ex)

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: PV

Nome provincia: Pavia

Codice ISTAT comune: 018110

Comune: Pavia

Indirizzo: Via Riviera

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Pavia

Particelle: 63

Foglio/Data: 11

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE [1 / 2]

Riferimento all'intervento: preesistenze

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

AMBITO CULTURALE [2 / 2]

Riferimento all'intervento: ampliamento

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 16]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia

Le origini del monastero risalgono alla seconda metà del 600, quando il Re longobardo Ariperto che regna a Pavia tra il 653 e il 661, fa costruire il monastero con annesso tempio di San Salvatore.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 16]

Secolo: sec. VII

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 0653

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 16]

Secolo: sec. X

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 0661

NOTIZIA [2 / 16]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia

Chiesa e monastero benedettino furono rifondati dalla regina Adelaide con il sostegno di S. Maiolo tra il 961 e il 972, dopo il declino che la struttura ebbe fino al 924. Il monastero godette di notevoli privilegi e attenzioni da parte degli Ottoni e di seguito Arduino, Enrico II. Numerosi possessi e proprietà lo legavano al territorio, che garantirono una prosperità che si mantenne sino alle grandi difficoltà tra Trecento e Quattrocento che investirono le istituzioni ecclesiastiche.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 16]

Secolo: sec. X

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 0961

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 16]

Secolo: sec. X

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 0972

NOTIZIA [3 / 16]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: decadenza

Notizia: Dal 1290 e fino agli anni '30 del Quattrocento la comunità religiosa benedettina è in profonda crisi.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 16]

Secolo: sec. XIII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1290/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 16]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1430/00/00

NOTIZIA [4 / 16]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio alla nuova congregazione

Notizia

Nel 1436 una prima bolla di Eugenio IV ordina l'unione del monastero a S. Giustina, e impone ai monaci pavesi di ospitare nel cenobio i Benedettini dell'Osservanza. Nel 1453 L'abate di S. Sisto a Piacenza, mediatore per l'Osservanza, prende definitivamente possesso del monastero. Inizia di conseguenza un periodo di grandi ampliamenti e trasformazioni del complesso.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 16]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1436/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 16]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1453/00/00

Validità: post

NOTIZIA [5 / 16]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: inizio lavori

Notizia

Dopo il 1448 (con un contratto a Martino Fugazza, 1465) si avvia il nuovo cantiere che continua almeno fino al 1497, con maestranze legate al cantiere della Certosa.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 16]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1448/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 16]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: fine

Data: 1497/00/00

NOTIZIA [6 / 16]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: completamento

Notizia

Nel 1461 vengono ordinati 10.000 coppi dalla fornace di Corteolona per la fabbrica del monastero che lascia supporre l'avanzamento dei lavori. Tra il 1460 e li 1470 molti documenti attestano il completamento del chiostro principale con colonne in pietra. Da diversi documenti sembra che il termine ultimo del cantiere sia il 1511.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 16]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: seconda metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 16]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: fine

Data: 1511/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [7 / 16]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: completamento dei lati E, S, O

Notizia

Nel 1465 vengono ordinate per 3 lati del chiostro (forse lati E, S, O) colonne in pietra con capitelli, per la sala del capitolo (lato S chiostro) 2 colonne.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 16]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1465/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 16]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1465/00/00

NOTIZIA [8 / 16]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: rinnovamento

Notizia

A metà del XVII secolo il chiostro è interessato da lavori di rinnovamenti che riguardano principalmente i prospetti, con l'esecuzione di finestre e balconcini mistilinei sul prospetto sud e delle torrette finestrate.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 16]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 16]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: metà

NOTIZIA [9 / 16]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: rimodellazione prospetti

Notizia

Dal resoconto dell'abate Nicolò Ruggieri si viene a conoscenza della rimodellazione delle facciate che fa eseguire nel 1750.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 16]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: metà

Data: 1750/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 16]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: metà

Data: 1750/00/00

NOTIZIA [10 / 16]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

Nel 1782 il convento viene soppresso, passando sotto la giurisdizione austriaca. I monaci (che nel 1779 avevano iniziato l'attività di Tipografia, trasferendosi però in città già a partire dal 1780, presso la chiesa del Gesù, dove continuarono fino al 1791), sono costretti ad abbandonarlo nel 1795.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 16]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1782/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 16]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: fine

Data: 1795/00/00

NOTIZIA [11 / 16]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia

A partire dal 1795 il convento con la chiesa sono dati in concessione al Municipio di Pavia. Da questa data fino al 1852, il convento è adibito a Collegio-convitto maschile. Per un breve periodo (1816-1817) viene usato come Lazzaretto per l'epidemia di tifo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [11 / 16]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: fine

Data: 1795/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [11 / 16]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1852/00/00

NOTIZIA [12 / 16]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia: Nel 1859 il complesso viene dato in uso ai Pontieri.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [12 / 16]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1859/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [12 / 16]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1859/00/00

NOTIZIA [13 / 16]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: Nel 1861 Il Comune cede al Governo il complesso.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [13 / 16]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1861/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [13 / 16]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1861/00/00

NOTIZIA [14 / 16]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

Nel 1873 il Governo cede il complesso conventuale al Ministero della Guerra. La destinazione a caserma dell'impianto monastico rimane sino all'ultimo decennio del 1900.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [14 / 16]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1873/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [14 / 16]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: fine

Data: 1992/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [15 / 16]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: dismissione

Notizia

Intorno alla fine del secolo scorso il bene perde la sua funzione militare, viene chiuso e rimane privo di qualsiasi funzione.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [15 / 16]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: fine

Data: 1992/00/00

Validità: (?)

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [15 / 16]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: fine

Data: 1992/00/00

Validità: (?)

NOTIZIA [16 / 16]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [16 / 16]

Secolo: sec. XV

Data: 1448/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [16 / 16]

Secolo: sec. XVI

Data: 1511/00/00

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 4]

Riferimento: ala nord

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: a setti

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 4]

Riferimento: ala est

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: a setti

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 4]

Riferimento: ala sud

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: a setti

SUDDIVISIONE INTERNA [4 / 4]

Riferimento: ala ovest

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. 2

Suddivisione verticale: a setti

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il chiostro si articola intorno al cortile, è un quadrilatero quasi regolare, composto da quattro corpi di due piani fuori terra. La struttura è in muratura continua con volte al p.t., volte e solai al piano primo. Il tetto è a due falde con struttura lignea a capriate e manto di tegole a coppi in laterizio.

PIANTA

Riferimento alla parte: ala nord

PIANTA [1 / 9]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: locali dismpegnati dal portico antistante

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: ala ovest

PIANTA [2 / 9]

Riferimento piano o quota: p. 1

Schema: locali dismpegnati dal corridoio antistante

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: ala est

PIANTA [3 / 9]

Riferimento piano o quota: p. 1

Schema: locali dismpegnati dal corridoio centrale

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: ala nord

PIANTA [4 / 9]

Riferimento piano o quota: p. 1

Schema: locali dismpegnati dal corridoio antistante

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: ala sud verso strada

PIANTA [5 / 9]

Riferimento piano o quota: p. 1

Schema: appartamenti dismpegnati dal corridoio antistante

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: ala sud verso cortile

PIANTA [6 / 9]

Riferimento piano o quota: p. 1

Schema: locali passanti

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: ala ovest

PIANTA [7 / 9]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: locali dismpegnati dal portico antistante

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: ala est

PIANTA [8 / 9]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: locali dismpegnati dal portico antistante

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: ala sud

PIANTA [9 / 9]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: locali dismpegnati dal portico antistante

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

STRUTTURE

Tipo: continua

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 5]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 5]

Ubicazione: portico

Tipo di struttura: colonne

Genere: monolitico

Materiali: granito

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 5]

Ubicazione: p.t. corpo scala nord-ovest

Tipo di struttura: pilastro

Genere: in blocchi

Materiali: cemento

TECNICA COSTRUTTIVA [4 / 5]

Ubicazione: p.t. ala sud ambiente 36

Tipo di struttura: colonna

Genere: monolitico

Materiali: granito con cinghiatura in ferro

TECNICA COSTRUTTIVA [5 / 5]

Ubicazione: p.t. ala est ambiente 20, 21

Tipo di struttura: colonna

Genere: monolitico

Materiali: granito rosa

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: p.t. portico,S28/ p.1 O10,11,4,2, N15,10,4, S1,E21

TIPO [1 / 19]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [1 / 19]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p.t.S39-40,37,34,32,E24,14,16,O11/ p.1 E1,18,N2-4

TIPO [2 / 19]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [2 / 19]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p.t. N2-7

TIPO [3 / 19]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [3 / 19]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p.t. N8,E11,13

TIPO [4 / 19]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [4 / 19]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p.t.E17-18,20-23/ p.1E4,5,7,S3,16-21,26-27

TIPO [5 / 19]

Genere: volta

Forma: a vela

STRUTTURA [5 / 19]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p.t.O12-13,E19,S38/ p.1E2,3,6,9,11,12,16

TIPO [6 / 19]

Genere: volta

Forma: a vela

STRUTTURA [6 / 19]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p.t. O15/ p.1 N8-9,O1-O12

TIPO [7 / 19]

Genere: volta

Forma: a padiglione

STRUTTURA [7 / 19]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p.1 N6-7,11-14

TIPO [8 / 19]

Genere: volta

Forma: a padiglione

STRUTTURA [8 / 19]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p.t.O7,10,N1,S30,E26,c.s.SE,

TIPO [9 / 19]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [9 / 19]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p.t.O14,16

TIPO [10 / 19]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [10 / 19]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: c.s.SE,c.s SO,c.s.NO/p.t.E15

TIPO [11 / 19]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [11 / 19]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p.1 S7,14-15,22-23

TIPO [12 / 19]

Genere: volta

Forma: a ombrello

STRUTTURA [12 / 19]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: c.s.SE/p.1 S4-6,8-11,14-15,24,25

TIPO [13 / 19]

Genere: volta

Forma: a ombrello

STRUTTURA [13 / 19]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: c.s.NO/p.1 O3,5-7,9

TIPO [14 / 19]

Genere: solaio

STRUTTURA [14 / 19]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: p.t.S33

TIPO [15 / 19]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [15 / 19]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p.t.E12

TIPO [16 / 19]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [16 / 19]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p.t.N1

TIPO [17 / 19]

Genere: volta

Forma: a padiglione

STRUTTURA [17 / 19]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p.1 altana corridoio S1

TIPO [18 / 19]

Genere: volta

Forma: a catino

STRUTTURA [18 / 19]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p.1 O8,13,14, p.2 O

TIPO [19 / 19]

Genere: solaio

STRUTTURA [19 / 19]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a 2 falde

Qualificazione della forma: a falde simmetriche e altane

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: capriate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 4]

Ubicazione: interna sud-est

Genere: rampa

Categoria: secondaria

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a 3 rampe

SCALE [2 / 4]

Ubicazione: interna sud-ovest

Genere: rampa

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a 2 rampe

SCALE [3 / 4]

Ubicazione: interna nord-est

Genere: scalone

Categoria: di rappresentanza

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a 2 rampe

SCALE [4 / 4]

Ubicazione: interna nord-ovest

Genere: scala

Categoria: secondaria

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a 2 rampe

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 7]

Ubicazione: p. t.O12-13,17-21,ali S,N,E/ p. 1 aliO,E,N14,6,1-4

Genere: in ceramica

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 7]

Ubicazione: p.t.O,N1,E13/c.s.SE-NO-NE/p.1S,N15,10-13,5,7-9,O10

Genere: alla veneziana

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 7]

Ubicazione: p. t. ala S ambienti 35,36

Genere: linoleum

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 7]

Ubicazione: p. t. ambiente O7

Genere: marmette di cemento

Schema del disegno: disegno porfido

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 7]

Ubicazione: p. 2 ala Ovest

Genere: mattonelle esagonali in cemento

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [6 / 7]

Ubicazione: p. t. ambiente E14

Genere: in cotto

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [7 / 7]

Ubicazione: p. t. ambienti E 25,15,14, portico

Genere: in battuto

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 11]

Collocazione: interno

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 11]

Collocazione: interno

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 11]

Ubicazione: scalone nord-est

Collocazione: esterna

Tipo: balaustrata

Materiali: granito rosa di baveno

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 11]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 11]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 11]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 11]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 11]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 11]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 11]

Ubicazione: portico

Collocazione: esterna

Tipo: peduccio

Materiali: cotto

Qualificazione del tipo [1 / 2]: figurati

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 11]

Ubicazione: ala sud, p. t., locale 39, 40, 36

Tipo: peducci

Materiali: cotto intonacato

Qualificazione del tipo [1 / 2]: figurati

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a motivi vegetali

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: esterna, corpo scala NE

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: MDCXXII

Tecnica: incisa

Materiali: intonaco

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 9]

Riferimento alla parte: coperture intero bene

Data: 2003

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Il manto di copertura è sconnesso, i coppi sono rotti, mancanti o scivolati; i raccordi delle falde e i compluvi sono degradati, in particolare si segnalano le connessioni tra le altane e le falde; le canalizzazioni di gronda e verticali sono degradate. Le travi di colmo sono inflesse e l'orditura secondaria è inflessa, mancante o rotta. Conseguenti infiltrazioni d'acqua piovana che raggiungono anche il piano terreno (ala ovest).

Fonte: 2003, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 9]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2003

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche

Nel chiostro peducci in cotto e pietra (ala ovest) sono protetti dalle vernici di manutenzione. Lievi danni sulle colonne del chiostro causati dall'ossidazione degli elementi in ferro.

Fonte: 2003, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]

Riferimento alla parte: infissi metallo

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2003, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 9]

Riferimento alla parte: intonaci interni

Data: 2003

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

La distribuzione del degrado è variabile: alcuni locali non presentano degrado, altri a piano terra evidenziano problemi legati all'umidità di risalita, diversi al piano primo evidenziano degrado dovuto ad infiltrazioni di acqua dal tetto.

Fonte: 2003, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]

Riferimento alla parte: strutture verticali e di orizzontamento

Data: 2003

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Problemi di carattere strutturale si sono rilevati nelle strutture in elevazione e nelle volte del piano primo ala sud ed est. In particolare è persa di grave entità la lesione passante nel corridoio dell'ala sud al primo piano che interessa anche il pavimento che presenta una evidente sconnessione

Fonte: 2003, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]

Riferimento alla parte: infissi in legno

Data: 2003

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: Per mancanza di manutenzione si notano vetri rotti, sconnessione e degrado superficiale del legno

Fonte: 2003, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]

Riferimento alla parte: pavimenti interni

Data: 2003

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: Diffusi problemi dovuti allo stato di abbandono del bene.

Fonte: 2003, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]

Riferimento alla parte: pavimenti esterni (chiosstro)

Data: 2003

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: 2003, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]

Riferimento alla parte: intonaci esterni

Data: 2003

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Diffusi problemi di degrado dovuti alle infiltrazioni ed ai percolamenti di acqua dalle coperture su tutti i prospetti esterni, con maggiore gravità nei prospetti all'interno del chiosstro, sulle torrette e sul prospetto nord dell'ala nord.

Fonte: 2003, osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: non utilizzato

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: in disuso

USO STORICO [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: monastero

USO STORICO [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: caserma

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione nulla

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Stato

Indicazione specifica: Demanio pubblico dello Stato

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 2]

Denominazione da vincolo: BASILICA DI S. SALVATORE E CONVENTO

Indirizzo da vincolo: VIA DELLA RIVIERA

Dati catastali: LETT. L - MAPP. 63p. - 64 - 193

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art. 2

Estremi provvedimento: 1965/12/15

Estensione del vincolo: intero bene

Codice ICR: 2ICR0038798AAAA

Nome del file originale: 01890450189046.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f040-00001_NVC-0000041720

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 2]

Denominazione da vincolo

CHIOSTRO DEI PADRI CISTERCENSI A S. SALVATORE ORA CASERMA DEL GENIO MILITARE DETTA DI S. MAURO

Tipo provvedimento: L. 364/1909, art. 5

Data notificazione: 1910/05/14

Codice ICR: 2ICR00387970000

Nome del file originale: 02345160234516.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f040-00001_NVC-0000041721

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 44]

Genere: documentazione esistente

Tipo: positivo

Collocazione: M.C., neg. B - 472

Note: Foto storica Chiostro principale, Chiolini 1934 ca., Fototeca Musei Civici di Pavia

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 44]

Genere: documentazione esistente

Tipo: positivo

Collocazione: M.C.

Note: Foto storica Chiostro principale, Chiolini 1950 ca., Fototeca Musei Civici di Pavia

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 44]

Genere: documentazione esistente

Tipo: positivo

Collocazione: M.C., neg. B - 322

Note: Veduta prospettica di Pavia del 1655, Chiolini 1963, Fototeca Musei Civici di Pavia

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 44]

Genere: documentazione esistente

Tipo: positivo

Collocazione: M.C., neg. C - 388

Note: Pianta dei contorni fortificati nell'assedio del 1655, Chiolini 19.., Fototeca Musei Civici di Pavia

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 44]

Genere: documentazione esistente

Tipo: positivo

Collocazione: M.C., neg. A - 1260

Note: Pianta di Pavia 1736 ca., Carraro 1969, Fototeca Musei Civici di Pavia

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 44]

Genere: documentazione esistente

Tipo: positivo

Collocazione: M.C., neg. A - 2771

Note: Spaccato della Chiesa di S. Salvatore, J. Ramis 1774, Chiolini 1977, Fototeca Musei Civici di Pavia

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 44]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f040-00001_IMG-0000180977

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP11D01

Note: Chiostro vista da sud-ovest (2003)

Nome del file originale: PVSSP11D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 44]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f040-00001_IMG-0000180978

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP11D02

Note: Chiostro ala nord (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP11D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 44]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f040-00001_IMG-0000180979

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP11D03

Note: Chiostro vista ala est (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP11D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 44]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f040-00001_IMG-0000180980

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP11D04

Note: Chiostro ala sud (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP11D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 44]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f040-00001_IMG-0000180981

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP11D05

Note: Chiostro vista angolo sud-ovest (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP11D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 44]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f040-00001_IMG-0000180982

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP11D06

Note: Porticato ala est (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP11D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [13 / 44]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f040-00001_IMG-0000180983

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP11D07

Note: Porticato ala sud (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP11D07.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [14 / 44]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f040-00001_IMG-0000180984

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP11D08

Note: Torretta ala sud prospetto nord (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP11D08.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [15 / 44]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f040-00001_IMG-0000180985

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP11D09

Note: Torretta centrale ala est vista sud-ovest (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP11D09.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [16 / 44]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f040-00001_IMG-0000180986

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP11D10

Note: Vista angolo sud-ovest dal cortile d'ingresso (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP11D10.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [17 / 44]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f040-00001_IMG-0000180987

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP11D11

Note: Ala sud vista prospetto sud (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP11D11.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [18 / 44]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f040-00001_IMG-0000180988

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP11D12

Note: Particolare ala est vista e (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP11D12.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [19 / 44]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f040-00001_IMG-0000180989

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP11D13

Note: Particolare degrado ala ovest p. 2 prospetto est (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP11D13.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [20 / 44]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f040-00001_IMG-0000180990

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP11D14

Note: Ala nord degrado prospetto nord (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP11D14.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [21 / 44]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f040-00001_IMG-0000180991

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP11D15

Note: Interno ambiente p. t. e17 parete est con camino (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP11D15.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [22 / 44]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f040-00001_IMG-0000180992

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP11D16

Note: Interno particolare degrado ambiente p. t. e24 (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP11D16.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [23 / 44]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f040-00001_IMG-0000180993

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP11D17

Note: Interno ala nord p. 1 corridoio (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP11D17.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [24 / 44]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f040-00001_IMG-0000180994

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP11D18

Note: Interno particolare degrado ambiente p. 1 o2 (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP11D18.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [25 / 44]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f040-00001_IMG-0000180995

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP11D19

Note: Interno particolare crollo solaio ambiente o13 (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP11D19.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [26 / 44]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f040-00001_IMG-0000181013

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SAN SALVATORE-13

Note: Vista lato est (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SAN SALVATORE-13.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [27 / 44]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f040-00001_IMG-0000180996

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP11D20

Note: Interno ala sud p. 1 corridoio (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP11D20.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [28 / 44]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f040-00001_IMG-0000180997

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP11D21

Note: Internoo particolare degrado volta ambiente p. 1 s9 (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP11D21.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [29 / 44]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f040-00001_IMG-0000180998

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP11D22

Note: Interno ala est p. 1 corridoio (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP11D22.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [30 / 44]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f040-00001_IMG-0000180999

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP11D23

Note: Interno particolare degrado volta ambiente p. 1 e17 (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP11D23.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [31 / 44]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f040-00001_IMG-0000181000

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP11D24

Note: Chiostro principale, 1934 ca.

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP11D24.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [32 / 44]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f040-00001_IMG-0000181001

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP11D25

Note: Chiostro principale, 1950 ca.

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP11D25.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [33 / 44]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f040-00001_IMG-0000181002

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: PVSSP11D26

Note: Riproduzione delle vedute prospettica di Pavia del 1655

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP11D26.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [34 / 44]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f040-00001_IMG-0000181003

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: PVSSP11D27

Note: Riproduzione della pianta delle fortificazioni di Pavia del 1655

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP11D27.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [35 / 44]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f040-00001_IMG-0000181004

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP11D28

Note: Riproduzione estratto mappa catastale sec. XVIII

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP11D28.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [36 / 44]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f040-00001_IMG-0000181005

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: PVSSP11D29

Note: Riproduzione della pianta di Pavia del 1736 ca.

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP11D29.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [37 / 44]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f040-00001_IMG-0000181006

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP11D30

Note: Riproduzione estratto mappa catastale 1869-1907

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP11D30.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [38 / 44]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f040-00001_IMG-0000181007

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: PVSSP11D31

Note: Riproduzione dello spaccato della Chiesa di S. Salvatore nell'incisione di j. ramis del 1774

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP11D31.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [39 / 44]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f040-00001_IMG-0000181008

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SAN SALVATORE-01

Note: Interno ala est p. 1 (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SAN SALVATORE-01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [40 / 44]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f040-00001_IMG-0000181009

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SAN SALVATORE-07

Note: Chiostro vista generale (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SAN SALVATORE-07.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [41 / 44]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f040-00001_IMG-0000181010

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SAN SALVATORE-08

Note: Angolo sud-est (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SAN SALVATORE-08.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [42 / 44]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f040-00001_IMG-0000181011

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SAN SALVATORE-09

Note: Vista lati ovest, nord, est (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SAN SALVATORE-09.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [43 / 44]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f040-00001_IMG-0000181012

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SAN SALVATORE-11

Note: Vista lati ovest e nord (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SAN SALVATORE-11.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [44 / 44]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f040-00001_IMG-0000181014

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SAN SALVATORE-14

Note: Vista lati sud e ovest (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SAN SALVATORE-14.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 18]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f040-00001_DRA-0000030058

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: sezione braccio nord

Codice identificativo: PVSSP11T04

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: SK_A_PV_UVALLEGATI

Nome del file originale: TAVOLE PVSSP11000_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 18]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f040-00001_DRA-0000030059

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: sezione braccio sud

Codice identificativo: PVSSP11T05

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: SK_A_PV_UVALLEGATI

Nome del file originale: TAVOLE PVSSP11000_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 18]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f040-00001_DRA-0000030060

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: sezione braccio est

Codice identificativo: PVSSP11T06

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: SK_A_PV_UVALLEGATI

Nome del file originale: TAVOLE PVSSP11000_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 18]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f040-00001_DRA-0000030061

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: sezione braccio ovest

Codice identificativo: PVSSP11T07

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: SK_A_PV_UVALLEGATI

Nome del file originale: TAVOLE PVSSP11000_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 18]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f040-00001_DRA-0000030062

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: immagine iconometrica prospetto esterno nord

Codice identificativo: PVSSP11G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: SK_A_PV_UVALLEGATI

Nome del file originale: ICONOMETRICHE PVSSP11000.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 18]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f040-00001_DRA-0000030063

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: immagine iconometrica prospetto nord mappato

Codice identificativo: PVSSP11G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: SK_A_PV_UVALLEGATI

Nome del file originale: ICONOMETRICHE PVSSP11000.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [7 / 18]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f040-00001_DRA-0000030046

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio foglio catastale

Codice identificativo: PVSSP11T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: SK_A_PV_UVALLEGATI

Nome del file originale: PVSSP11T01.PDF

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [8 / 18]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f040-00001_DRA-0000030047

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: pianta p.t.

Codice identificativo: PVSSP11T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: SK_A_PV_UVALLEGATI

Nome del file originale: PVSSP11T02.PDF

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [9 / 18]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f040-00001_DRA-0000030048

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: pianta p.1

Codice identificativo: PVSSP11T03

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: SK_A_PV_UVALLEGATI

Nome del file originale: PVSSP11T03.PDF

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [10 / 18]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f040-00001_DRA-0000030049

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: sezione braccio nord

Codice identificativo: PVSSP11T04

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: SK_A_PV_UVALLEGATI

Nome del file originale: PVSSP11T04.PDF

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [11 / 18]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f040-00001_DRA-0000030050

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: sezione braccio sud

Codice identificativo: PVSSP11T05

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: SK_A_PV_UVALLEGATI

Nome del file originale: PVSSP11T05.PDF

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [12 / 18]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f040-00001_DRA-0000030051

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: sezione braccio est

Codice identificativo: PVSSP11T06

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: SK_A_PV_UVALLEGATI

Nome del file originale: PVSSP11T06.PDF

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [13 / 18]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f040-00001_DRA-0000030052

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: sezione braccio ovest

Codice identificativo: PVSSP11T07

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: SK_A_PV_UVALLEGATI

Nome del file originale: PVSSP11T07.PDF

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [14 / 18]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f040-00001_DRA-0000030053

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: immagine iconometrica prospetto esterno nord

Codice identificativo: PVSSP11G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: SK_A_PV_UVALLEGATI

Nome del file originale: PVSSP11G01.PDF

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [15 / 18]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f040-00001_DRA-0000030054

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: immagine iconometrica prospetto nord mappato

Codice identificativo: PVSSP11G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: SK_A_PV_UVALLEGATI

Nome del file originale: PVSSP11G02.PDF

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [16 / 18]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f040-00001_DRA-0000030055

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio foglio catastale

Codice identificativo: PVSSP11T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: SK_A_PV_UVALLEGATI

Nome del file originale: TAVOLE PVSSP11000_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [17 / 18]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f040-00001_DRA-0000030056

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: pianta p.t.

Codice identificativo: PVSSP11T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: SK_A_PV_UVALLEGATI

Nome del file originale: TAVOLE PVSSP11000_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [18 / 18]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f040-00001_DRA-0000030057

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: pianta p.1

Codice identificativo: PVSSP11T03

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: SK_A_PV_UVALLEGATI

Nome del file originale: TAVOLE PVSSP11000_dwg.zip

FONTI E DOCUMENTI [1 / 2]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Pavia; Corpi Santi di Pavia sec. XVIII Mandamento I Pavia - Mappe Teresiane

FONTI E DOCUMENTI [2 / 2]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Pavia; Corpi Santi di Pavia 1869-1907 Mandamento I Pavia - Mappe Teresiane

BIBLIOGRAFIA [1 / 14]

Autore: Capsoni G.

Titolo libro o rivista: Notizie riguardanti la città di Pavia raccolte da un suo concittadino

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1876

BIBLIOGRAFIA [2 / 14]

Autore: Dell'Acqua C.

Titolo libro o rivista: Il comune dei Corpi Santi di Pavia

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1877

BIBLIOGRAFIA [3 / 14]

Autore: Bascapè G.

Titolo libro o rivista: L'Archivio dell'Abbazia di S. Salvatore

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1927

BIBLIOGRAFIA [4 / 14]

Autore: Leccisotti T.

Titolo libro o rivista: Congregationis S. Iustinae de Padua O.S.B. Ordinationes Capitulum Generalium

Luogo di edizione: Montecassino

Anno di edizione: 1939

V., pp., nn.: v. I

BIBLIOGRAFIA [5 / 14]

Autore: Arslan E.

Titolo libro o rivista: Storia di Milano

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1956

V., pp., nn.: v. VII p. 632

BIBLIOGRAFIA [6 / 14]

Autore: Andreoli M. P.

Titolo libro o rivista: Atti del IV Congresso Internazionale di Studi sull'Alto Medioevo (10-14 settembre 1976)

Titolo contributo: Aspetti politici e religiosi di Pavia rilevati nelle vicende storiche del Monastero di S. Salvatore

Luogo di edizione: Spoleto

Anno di edizione: 1979

BIBLIOGRAFIA [7 / 14]

Autore: Vicini D.

Titolo libro o rivista: Bollettino Società Pavese Storia Patria

Titolo contributo: Memorie locali (dal Trecento) nelle raccolte epigrafiche dei Civici Musei di Pavia

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1992

BIBLIOGRAFIA [8 / 14]

Autore: Mazzilli Savini M. T./ Galli L./ Majocchi P.

Titolo libro o rivista: Il complesso monumentale di San Salvatore tra passato e futuro

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 2001

BIBLIOGRAFIA [9 / 14]

Autore: Spelta A. M.

Titolo libro o rivista

La Pavia trionfante / d'Antonio Maria Spelta poeta regio nella felice nascita del serenissimo prencipe di Spagna N. S.

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1606

BIBLIOGRAFIA [10 / 14]

Autore: Campi P. M.

Titolo libro o rivista: Dell'Historia ecclesiastica di Piacenza

Luogo di edizione: Piacenza

Anno di edizione: 1662

V., pp., nn.: v. III

BIBLIOGRAFIA [11 / 14]

Autore: Ghisoni R.

Titolo libro o rivista: Flavia Papia Sacra

Anno di edizione: 1699

BIBLIOGRAFIA [12 / 14]

Autore: Pessani P.

Titolo libro o rivista: De' Palazzi reali che sono stati nella città e territorio di Pavia

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1771

BIBLIOGRAFIA [13 / 14]

Autore: Robolini G.

Titolo libro o rivista: Notizie appartenenti alla storia della sua patria

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1826

V., pp., nn.: v. II; v. IV

BIBLIOGRAFIA [14 / 14]

Autore: Voghera G.

Titolo libro o rivista: Monumenti pavesi

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1828

V., tavv., figg.: v. XIV, tav. XXVII, XVIII, XXIX, XXX

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Ente compilatore: Università degli Studi di Pavia

Nome [1 / 5]: Marino, Nadia

Nome [2 / 5]: Roche, Guido

Nome [3 / 5]: Rosina, Elisabetta

Nome [4 / 5]: Vergani, Cristina

Nome [5 / 5]: Mazzilli Savini, Maria Teresa

Referente scientifico: Mazzilli Savini, Maria Teresa

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 2004

Nome: Agostini, Gianpietro

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 2012

Nome: Marino, Nadia

Ente compilatore: Provincia di Pavia

SCHEDA DI VALORIZZAZIONE COLLEGATA: VAL - 4f040-00002 [1 / 1]

CODICI

Unità operativa: 4f040

Numero scheda: 2

Codice scheda: 4f040-00002

Tipo scheda: VAL

Ente schedatore: R03/ Università degli Studi di Pavia

RELAZIONI

RELAZIONI

Scheda di riferimento - TSK: A

Scheda di riferimento - IDK: 4f040-00001

OGGETTO

OGGETTO

Identificazione del bene: Pavia, Chiostro principale del Monastero di S. Salvatore

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

Codice lingua: ITA

Descrizione

Il chiostro principale si articola intorno al cortile Bianchi: è un quadrilatero quasi regolare, composto da quattro corpi di due piani fuori terra. A piano terra ogni lato è costituito da una parte centrale divisa in 8-10 locali e dal portico, che ha anche funzione di distribuzione dei diversi ambienti. Quasi tutti i locali sono accessibili dal portico; l'organizzazione dei locali è tale per cui alcune stanze hanno accesso diretto dal chiostro mentre quelle che ne sono prive sono però comunicanti con le altre. Al piano terreno il chiostro è articolato da 11 campate per i lati est e ovest, 10 nei lati nord e sud, suddivisi da colonne ottagonali in granito, che poggiano su muricci in cotto su di una base di appoggio in lapideo. Le differenze del materiale lapideo impiegato, del suo stato di conservazione, delle dimensioni indicano che si tratta per la buona parte di materiale di spoglio.

Le ali nord, sud, est ed ovest sono caratterizzate da grandi ambienti coperti per la maggior parte da volte a vela unghiate e a crociera, in misura minore da volte a padiglione e a botte. L'ala nord, meno profonda delle precedenti, presenta ambienti più ridotti coperti da volte a crociera rettangolari.

Al primo piano l'edificio risulta diviso in due blocchi, nord-ovest e sud-est ai quali si accede tramite due scale di epoche e dimensioni differenti: la prima quella che collega l'ala est alla sud è uno scalone a due rampe in pietra di grande importanza, sembrerebbe settecentesco, presenta sull'esterno un'iscrizione con la data MDCXXII e una balaustrata in granito rosa di Baveno. L'altra scala, che potrebbe essere considerata di servizio, ha una struttura in muratura a due rampe con gradini in granito. Il terzo blocco scale, posto nell'angolo sud-est, ha struttura in muratura con pedata in granito rosa di baveno. Al primo pianerottolo si trova una colonna con capitello, intonacata e coperta da perlinatura, come il resto delle pareti interne. Un quarto blocco scale con struttura in muratura a tre rampe e pedata in pietra è

collocato nell'angolo sud-est ed ha accesso diretto dall'esterno. La partizione in due blocchi, del piano primo del chiostro, è dovuta a tramezzature realizzate durante il periodo in cui l'edificio è stato adibito a caserma.

Per quanto riguarda il blocco nord-ovest, entrambi i corpi di fabbrica hanno un corridoio centrale di distribuzione, coperto da volte a crociera. Nell'ala ovest le stanze con soffitti piani mostrano a vista la struttura di travi in legno intonacate, mentre nell'ala nord i locali sono voltati a padiglione. Per circa metà dell'ala ovest si rileva la presenza di un secondo piano.

Il blocco sud-est presenta sostanziali differenze sia nella dimensione dei locali che nella distribuzione spaziale e negli gli orizzontamenti. La parte orientale ha un corridoio centrale con stanze da entrambi i lati. Il corridoio presenta una copertura con volte a crociera, interrotta a metà da una copertura a botte realizzata in vetro, in corrispondenza della torretta, mentre le stanze sono rettangolari coperte da volte a vela unghiate. Nell'ala meridionale gli ambienti sono coperti da piccole volte ad ombrello. Il corridoio sud presenta una copertura con volta a crociera interrotta a metà dalla torretta chiusa da una volta piatta a calotta. Le stanze sono coperte da volte a vela unghiate e da piccole volte ad ombrello.

I prospetti del chiostro sono intonacati, con cornici di sottogronda stondate. Sono presenti le canalizzazioni di gronda e due canali discendenti su ogni lato.

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2004

Ente compilatore: Università degli Studi di Pavia

Nome [1 / 5]: Marino, Nadia

Nome [2 / 5]: Mazzilli Savini, Maria Teresa

Nome [3 / 5]: Roche, Guido

Nome [4 / 5]: Rosina, Elisabetta

Nome [5 / 5]: Vergani, Cristina

Referente scientifico: Mazzilli Savini Maria Teresa