

Corpo nord ovest del cortile Stella del Monastero di S. Salvatore

Pavia (PV)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/4f060-00002/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/4f060-00002/>

CODICI

Unità operativa: 4f060

Numero scheda: 2

Codice scheda: 4f060-00002

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00102759

Ente schedatore: R03/ Università degli Studi di Pavia

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 3

Codice IDK della scheda madre: 4f040-00002

Relazione con schede VAL: 4f040-00004

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: monastero

Qualificazione: benedettino

Denominazione: Corpo nord ovest del cortile Stella del Monastero di S. Salvatore

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: PV

Nome provincia: Pavia

Codice ISTAT comune: 018110

Comune: Pavia

Indirizzo: Via Riviera, 24

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: PAVIA

Particelle: 63

Foglio/Data: 11

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: inizio lavori

Notizia

Dopo il 1448 (con un contratto a Martino Fugazza, 1465) si avvia il nuovo cantiere che continua almeno fino al 1497, con maestranze legate al cantiere della Certosa.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 11]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1448/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 11]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: fine

Data: 1497/00/00

NOTIZIA [2 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: completamento

Notizia

Nel 1461 vengono ordinati 10.000 coppi dalla fornace di Corteolona per la fabbrica del monastero che lascia supporre l'avanzamento dei lavori. Da diversi documenti sembra che il termine ultimo del cantiere sia il 1511.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 11]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: seconda metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 11]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: fine

Data: 1511/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: rimodellazione prospetti

Notizia

Dal resoconto dell'abate Nicolò Ruggieri si viene a conoscenza della rimodellazione delle facciate che fa eseguire nel 1750.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 11]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: metà

Data: 1750/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 11]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: metà

Data: 1750/00/00

NOTIZIA [4 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

Nel 1782 il convento viene soppresso, passando sotto la giurisdizione austriaca. I monaci (che nel 1779 avevano iniziato l'attività di Tipografia, trasferendosi però in città già a partire dal 1780, presso la chiesa del Gesù, dove continuarono fino al 1791), sono costretti ad abbandonarlo nel 1795.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 11]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1782/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 11]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: fine

Data: 1795/00/00

NOTIZIA [5 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia

A partire dal 1795 il convento è dato in concessione al Municipio di Pavia. Da questa data fino al 1852, il convento è adibito a Collegio-convitto maschile.

Per un breve periodo (1816-1817) viene usato come Lazzaretto per l'epidemia di tifo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 11]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: fine

Data: 1795/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 11]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1852/00/00

NOTIZIA [6 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia: Nel 1859 il complesso viene dato in uso ai Pontieri.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 11]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1859/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 11]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1859/00/00

NOTIZIA [7 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: Nel 1861 Il Comune cede al Governo il complesso.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 11]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1861/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 11]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1861/00/00

NOTIZIA [8 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

Nel 1873 il Governo cede il complesso conventuale al Ministero della Guerra. La destinazione a caserma dell'impianto monastico rimane sino all'ultimo decennio del 1900.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 11]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1873/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 11]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: fine

Data: 1992/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [9 / 11]

Riferimento: ala nord

Notizia sintetica: completamento

Notizia

Nella mappa catastale dei Corpi Santi di Pavia 1869-1907 l'ala nord risulta staccata dal corpo del chiostrino. La costruzione del corpo in angolo nord-est è sicuramente novecentesca.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 11]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1907/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 11]

Secolo: sec. XXI

Frazione di secolo: inizio

NOTIZIA [10 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: dismissione

Notizia

Intorno alla fine del secolo scorso il bene perde la sua funzione militare, viene chiuso e rimane privo di qualsiasi funzione.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 11]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: fine

Data: 1992/00/00

Validità: (?)

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 11]

Secolo: sec. XXI

Frazione di secolo: inizio

NOTIZIA [11 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [11 / 11]

Secolo: sec. XV

Data: 1448/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [11 / 11]

Secolo: sec. XVI

Data: 1511/00/00

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: ala nord p. -1

Individuazione: tracce di muratura d'epoca romana in pietra

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 3]

Riferimento: ala ovest

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t.; p. mezzanino; p. 1

Suddivisione verticale: a setti

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 3]

Riferimento: ala nord-ovest

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 4

Tipo di piani: p. interrato-1; p. t.; p. 1; p. sottotetto

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 3]

Riferimento: ala nord-est

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

L'edificio disposto sui lati nord ed ovest del cortile a nord del chiostro è composto da una serie di corpi di fabbrica di diversa epoca e fattura. Ad un primo edificio ad ovest disposto su due livelli segue, ma con diversa inclinazione ed ampiezza un secondo fabbricato unito al precedente con muratura a scarpa sul lato ovest, androne di passaggio e piano mezzanino. A nord del cortile altri due edifici comunicanti al p. t. e p. 1. Il primo con scala e ballatoio esterno conduce anche ai locali al p. 1 del corpo ovest. Disposto su quattro livelli conserva al p. -1 resti di strutture murarie romane. Sul

lato nord una porta tamponata conduceva ad un ballatoio di cui rimangono le grosse mensole in pietra. L'ala più ad est è disposta su due piani ed è in parte utilizzata come deposito dell'archivio notarile di Pavia.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA [1 / 2]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: articolato

Forma: a L

Riferimento alla parte: ala nord

PIANTA [2 / 2]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: composito

Forma: a L

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: p. -1 01/ p. t. 4, 6, 8

TIPO [1 / 18]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 18]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. t. 2

TIPO [2 / 18]

Genere: solaio

STRUTTURA [2 / 18]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: p. t. 3

TIPO [3 / 18]

Genere: solaio

STRUTTURA [3 / 18]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: p. t. 4, 11

TIPO [4 / 18]

Genere: solaio

Forma: a botte

STRUTTURA [4 / 18]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: p. t. 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

TIPO [5 / 18]

Genere: controsoffitto

STRUTTURA [5 / 18]

Riferimento: intero controsoffitto

Ubicazione: p. t. 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

TIPO [6 / 18]

Genere: solaio

STRUTTURA [6 / 18]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: p. t. 14

TIPO [7 / 18]

Genere: controsoffitto

STRUTTURA [7 / 18]

Riferimento: intero controsoffitto

Ubicazione: p. t. 24, 25, 26, 27, 28, 29

TIPO [8 / 18]

Genere: solaio

STRUTTURA [8 / 18]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: p.t. 23/ p. 1 ovest 01, 2

TIPO [9 / 18]

Genere: controsoffitto

STRUTTURA [9 / 18]

Riferimento: intero controsoffitto

Ubicazione: p. 1 ovest 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

TIPO [10 / 18]

Genere: controsoffitto

STRUTTURA [10 / 18]

Riferimento: intero controsoffitto

Ubicazione: p. 1 ovest 4, 5, 6, 7, 8, 9

TIPO [11 / 18]

Genere: solaio

STRUTTURA [11 / 18]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: p.1 ovest 3

TIPO [12 / 18]

Genere: solaio

STRUTTURA [12 / 18]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: p. mezzanino 1

TIPO [13 / 18]

Genere: solaio

STRUTTURA [13 / 18]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: p. 1 nord 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

TIPO [14 / 18]

Genere: controsoffitto

STRUTTURA [14 / 18]

Riferimento: intero controsoffitto

Ubicazione: p. 1 nord 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

TIPO [15 / 18]

Genere: solaio

STRUTTURA [15 / 18]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: p. -1 02

TIPO [16 / 18]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [16 / 18]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. 1 ala nord

TIPO [17 / 18]

Genere: ballatoio

STRUTTURA [17 / 18]

Riferimento: intero ballatoio

Ubicazione: p. 1 ala ovest

TIPO [18 / 18]

Genere: ballatoio

STRUTTURA [18 / 18]

Riferimento: intero ballatoio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a 8 falde

Qualificazione della forma: a colmi differenziati

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: capriate/ travi su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 4]

Ubicazione: esterna

Genere: scala d'accesso

Categoria: di servizio

Quantità: 4

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 4]

Riferimento: intera struttura

SCALE [2 / 4]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a 2 rampe

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 4]

Riferimento: intera struttura

Tipo: su muri

SCALE [3 / 4]

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 4]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

SCALE [4 / 4]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [4 / 4]

Riferimento: intera struttura

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 12]

Ubicazione: p. t. ovest 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12

Genere: in gres

Schema del disegno: a giunti alternati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 12]

Ubicazione: p. mezzanino

Genere: ammattonato

Schema del disegno: a giunti sfalsati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 12]

Ubicazione: p. t. ovest 8/ intero p. t. nord

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a correre

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 12]

Ubicazione: p. t. 11

Genere: in asfalto

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 12]

Ubicazione: p. -1 01

Genere: in battuto

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [6 / 12]

Ubicazione: p. t nord 27

Genere: in gres

Schema del disegno: a giunti alternati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [7 / 12]

Ubicazione: p. t. nord 28/ p. 1 nord 7, 8

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a giunti sfalsati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [8 / 12]

Ubicazione: p. 1 ovest 1, 2, 3

Genere: in gres

Schema del disegno: a giunti alternati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [9 / 12]

Ubicazione: p. 1 ovest 4, 5, 6, 7, 8, 9

Genere: in gres

Schema del disegno: a correre

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [10 / 12]

Ubicazione: p. 1 nord

Genere: in linoleum

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [11 / 12]

Ubicazione: p. t. nord 30, 31

Genere: marmette in graniglia

Schema del disegno: a correre

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [12 / 12]

Ubicazione: p. sottotetto

Genere: in legno

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 8]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2004

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

La copertura dell'ala ovest è ispezionabile solo esternamente. Il manto sconnesso in più punti consente il passaggio d'acqua alle strutture sottostanti: ai solai al p. 1 ma anche alle murature e agli intonaci dove sono ben evidenti patine biologiche e muschi nei punti di maggior percolazione. Evidenti segni di degrado interessano la struttura nell'ala nord dovute ad infiltrazioni dal manto per rottura e scivolamento dei coppi.

Fonte: 2004, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 8]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2004

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Gli infissi esterni sono costituiti da inferriate alle finestre al p.t., persiane e telai in legno, teali in alluminio anodizzato e vetri dove presenti. Si osservano fenomeni di ossidazione sugli elementi in ferro costituenti le inferriate e la ferramenta. La tenuta dei serramenti non sempre è garantita provocando danni sugli intonaci sottostanti. Gli infissi in legno per la mancanza di manutenzione presentano vetri rotti, sconnessione e degrado superficiale del legno.

Fonte: 2004, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 8]

Riferimento alla parte: intonaci interni

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Gli intonaci interni evidenziano fenomeni di alterazione superficiale, distacchi e lacune, dovuti all'umidità di condensa, di risalita, a circoscritte infiltrazioni ed alla mancanza di manutenzione. I fenomeni più rilevanti sono localizzati a p. t., dove la presenza del rivestimento ceramico alle pareti ha innalzato la linea di evaporazione dell'acqua. L'intonaco presenta alterazioni superficiali, distacchi, lacune della pellicola di colore e macchie di umidità.

Fonte: 2004, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 8]

Riferimento alla parte: intonaci esterni

Data: 2004

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Il rivestimento ad intonaco delle strutture verticali del prospetto nord è quasi completamente scomparso. Dilavamento, umidità di risalita e conseguenti distacchi hanno lasciato a nudo la muratura. La superficie risulta notevolmente disgregata con numerosi distacchi, rigonfiamenti, efflorescenze saline, patine biologiche e presenza di vegetazione infestante. Concausa elevata presenza di umidità di risalita, infiltrazione, percolazione e ambientale.

Fonte: 2004, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 8]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2004

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

I pavimenti sono in buone condizioni. Si tratta di pavimenti ceramici moderni eccezion fatta per il piano mezzanino dove si trova una pavimentazione in cotto ammalorata: sconnezzioni, mancanze, rotture, oltre ai depositi superficiali diffusi su tutte i pavimenti.

Fonte: 2004, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 8]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2004

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Non si osservano problemi a carattere strutturale. Diffuso a tutte le strutture murarie è il degrado dovuto all'umidità di risalita capillare dal terreno, al dilavamento delle parti più esposte ed alla mancata manutenzione.

Fonte: 2004, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 8]

Riferimento alla parte: volte

Data: 2004

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Non si segnalano danni di tipo strutturale.

Fonte: 2004, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 8]

Riferimento alla parte: solai

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

I solai in parte ricoperti da controsoffitti e poco ispezionabili sono in condizioni variabili. Al p. t. i solai in legno sono stati in parte sostituiti da strutture in laterocemento. I solai al p. 1 mostrano macchie sui controsoffitti e cedimenti localizzati degli stessi dovuti a fenomeni di condensa ma soprattutto ad infiltrazioni dal manto di copertura.

Fonte: 2004, osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato parzialmente

USO ATTUALE [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: non utilizzato

USO ATTUALE [2 / 2]

Riferimento alla parte: ala nord-est

Uso: archivio notarile

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione nulla

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Stato

Indicazione specifica: Demanio pubblico dello Stato

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 2]

Denominazione da vincolo: BASILICA DI S. SALVATORE E CONVENTO

Indirizzo da vincolo: VIA DELLA RIVIERA

Dati catastali: LETT. L - MAPP. 63p. - 64 - 193

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art. 2

Estremi provvedimento: 1965/12/15

Estensione del vincolo: intero bene

Codice ICR: 2ICR0038798AAAA

Nome del file originale: 01890450189046.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f060-00002_NVC-0000041727

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 2]

Denominazione da vincolo

CHIOSTRO DEI PADRI CISTERCENSI A S. SALVATORE ORA CASERMA DEL GENIO MILITARE DETTA DI S. MAURO

Tipo provvedimento: L. 364/1909, art. 5

Data notificazione: 1910/05/14

Codice ICR: 2ICR00387970000

Nome del file originale: 02345160234516.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f060-00002_NVC-0000041728

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 37]

Genere: documentazione esistente

Tipo: positivo

Collocazione: M.C., neg. B - 322

Note: Veduta prospettica di Pavia del 1655, Chiolini 1963, Fototeca Musei Civici di Pavia

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 37]

Genere: documentazione esistente

Tipo: positivo

Collocazione: M.C., neg. C - 388

Note: Pianta dei contorni fortificati nell'assedio del 1655, Chiolini 19.., Fototeca Musei Civici di Pavia

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 37]

Genere: documentazione esistente

Tipo: positivo

Collocazione: M.C., neg. A - 1260

Note: Pianta di Pavia 1736 ca., Carraro 1969, Fototeca Musei Civici di Pavia

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 37]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f060-00002_IMG-0000181103

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP13D01

Note: Vista sud-est (2004)

Nome del file originale: PVSSP13D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 37]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f060-00002_IMG-0000181104

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP13D02

Note: Vista est, ala ovest (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP13D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 37]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f060-00002_IMG-0000181105

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP13D03

Note: Dettaglio prospetto est, ala ovest (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP13D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 37]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f060-00002_IMG-0000181125

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP13D23

Note: Interno ala ovest p. mezzanino (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP13D23.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 37]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f060-00002_IMG-0000181126

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP13D24

Note: Interno ala ovest p. 1, particolare degrado solaio (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP13D24.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 37]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f060-00002_IMG-0000181127

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP13D25

Note: Interno ala nord p. sottotetto, vano scala (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP13D25.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 37]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f060-00002_IMG-0000181128

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP13D26

Note: Interno ala nord p. sottotetto (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP13D26.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 37]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f060-00002_IMG-0000181129

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP13D27

Note: Interno ala nord p. sottotetto, dettaglio mensola trave di colmo (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP13D27.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 37]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f060-00002_IMG-0000181130

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP13D28

Note: Coperture (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP13D28.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [13 / 37]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f060-00002_IMG-0000181131

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP13D29

Note: Coperture (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP13D29.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [14 / 37]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f060-00002_IMG-0000181132

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: PVSSP13D30

Note: Riproduzione delle vedute prospettica di Pavia del 1655

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP13D30.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [15 / 37]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f060-00002_IMG-0000181133

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: PVSSP13D31

Note: Riproduzione della pianta delle fortificazioni di Pavia del 1655

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP13D31.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [16 / 37]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f060-00002_IMG-0000181134

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP13D32

Note: Riproduzione estratto mappa catastale sec. XVIII

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP13D32.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [17 / 37]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f060-00002_IMG-0000181135

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: PVSSP13D33

Note: Riproduzione della pianta di Pavia del 1736 ca.

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP13D33.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [18 / 37]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f060-00002_IMG-0000181136

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP13D34

Note: Riproduzione estratto mappa catastale 1869-1907

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP13D34.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [19 / 37]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f060-00002_IMG-0000181106

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP13D04

Note: Vista sud, ala nord (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP13D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [20 / 37]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f060-00002_IMG-0000181107

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP13D05

Note: Dettaglio prospetto sud, ala nord (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP13D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [21 / 37]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f060-00002_IMG-0000181108

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP13D06

Note: Dettaglio prospetto sud, ala nord (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP13D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [22 / 37]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f060-00002_IMG-0000181109

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP13D07

Note: Dettaglio prospetto sud, ala nord (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP13D07.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [23 / 37]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f060-00002_IMG-0000181110

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP13D08

Note: Dettaglio prospetto sud, ala nord (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP13D08.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [24 / 37]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f060-00002_IMG-0000181111

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP13D09

Note: Dettaglio prospetto sud, ala nord (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP13D09.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [25 / 37]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f060-00002_IMG-0000181112

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP13D10

Note: Vista nord, ala nord (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP13D10.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [26 / 37]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f060-00002_IMG-0000181113

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP13D11

Note: Vista nord-ovest (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP13D11.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [27 / 37]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f060-00002_IMG-0000181114

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP13D12

Note: Vista ovest (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP13D12.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [28 / 37]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f060-00002_IMG-0000181115

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP13D13

Note: Vista ovest (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP13D13.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [29 / 37]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f060-00002_IMG-0000181116

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP13D14

Note: Particolare degrado prospetto ovest (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP13D14.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [30 / 37]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f060-00002_IMG-0000181117

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP13D15

Note: Particolare degrado prospetto ovest (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP13D15.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [31 / 37]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f060-00002_IMG-0000181118

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP13D16

Note: Interno ala nord p. inetrato-1, vano scala (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP13D16.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [32 / 37]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f060-00002_IMG-0000181119

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP13D17

Note: Interno ala nord p. interrato-1 (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP13D17.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [33 / 37]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f060-00002_IMG-0000181120

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP13D18

Note: Interno ala nord p. interrato-1, preesistenze (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP13D18.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [34 / 37]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f060-00002_IMG-0000181121

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP13D19

Note: Interno ala ovest p. t. dettaglio mensola immurata del ballatoio (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP13D19.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [35 / 37]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f060-00002_IMG-0000181122

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP13D20

Note: Interno ala ovest p. t., dettaglio muratura angolo nord-est cunicolo (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP13D20.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [36 / 37]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f060-00002_IMG-0000181123

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP13D21

Note: Interno ala ovest p. t., dettaglio angolo nord-est cunicolo (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP13D21.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [37 / 37]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f060-00002_IMG-0000181124

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP13D22

Note: Interno ala nord p. t., dettaglio soffitto ligneo con cannucciato (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP13D22.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 14]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f060-00002_DRA-0000030086

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio foglio catastale

Codice identificativo: PVSSP13T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: SK_A_PV_UVALLEGATI

Nome del file originale: PVSSP13T01.PDF

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 14]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f060-00002_DRA-0000030087

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: pianta p. t.

Codice identificativo: PVSSP13T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: SK_A_PV_UVALLEGATI

Nome del file originale: PVSSP13T02.PDF

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 14]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f060-00002_DRA-0000030088

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: schema planimetrico p. -1/ p. mezz./ p. sott.

Codice identificativo: PVSSP13T03

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: SK_A_PV_UVALLEGATI

Nome del file originale: PVSSP13T03.PDF

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 14]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f060-00002_DRA-0000030089

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: schema planimetrico p. 1

Codice identificativo: PVSSP13T04

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: SK_A_PV_UVALLEGATI

Nome del file originale: PVSSP13T04.PDF

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 14]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f060-00002_DRA-0000030090

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: sezione

Codice identificativo: PVSSP13T05

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: SK_A_PV_UVALLEGATI

Nome del file originale: PVSSP13T05.PDF

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 14]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f060-00002_DRA-0000030091

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: immagine iconometrica

Codice identificativo: PVSSP13G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: SK_A_PV_UVALLEGATI

Nome del file originale: PVSSP13G01.PDF

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [7 / 14]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f060-00002_DRA-0000030092

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: immagine iconometrica con mappatura del degrado

Codice identificativo: PVSSP13G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: SK_A_PV_UVALLEGATI

Nome del file originale: PVSSP13G02.PDF

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [8 / 14]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f060-00002_DRA-0000030093

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio foglio catastale

Codice identificativo: PVSSP13T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: SK_A_PV_UVALLEGATI

Nome del file originale: TAVOLE PVSSP13000_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [9 / 14]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f060-00002_DRA-0000030094

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: pianta p. t.

Codice identificativo: PVSSP13T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: SK_A_PV_UVALLEGATI

Nome del file originale: TAVOLE PVSSP13000_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [10 / 14]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f060-00002_DRA-0000030095

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: schema planimetrico p. -1/ p. mezz./ p. sott.

Codice identificativo: PVSSP13T03

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: SK_A_PV_UVALLEGATI

Nome del file originale: TAVOLE PVSSP13000_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [11 / 14]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f060-00002_DRA-0000030096

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: schema planimetrico p. 1

Codice identificativo: PVSSP13T04

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: SK_A_PV_UVALLEGATI

Nome del file originale: TAVOLE PVSSP13000_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [12 / 14]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f060-00002_DRA-0000030097

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: sezione

Codice identificativo: PVSSP13T05

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: SK_A_PV_UVALLEGATI

Nome del file originale: TAVOLE PVSSP13000_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [13 / 14]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f060-00002_DRA-0000030098

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: immagine iconometrica

Codice identificativo: PVSSP13G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: SK_A_PV_UVALLEGATI

Nome del file originale: ICONOMETRICHE PVSSP13000_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [14 / 14]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f060-00002_DRA-0000030099

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: immagine iconometrica con mappatura del degrado

Codice identificativo: PVSSP13G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: SK_A_PV_UVALLEGATI

Nome del file originale: ICONOMETRICHE PVSSP13000_dwg.zip

FONTI E DOCUMENTI [1 / 2]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Pavia; Corpi Santi di Pavia sec. XVIII Mandamento I Pavia - Mappe Teresiane

FONTI E DOCUMENTI [2 / 2]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Pavia; Corpi Santi di Pavia 1869-1907 Mandamento I Pavia - Mappe Teresiane

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2004

Ente compilatore: Università degli Studi di Pavia

Nome [1 / 6]: Marino, Nadia

Nome [2 / 6]: Roche, Guido

Nome [3 / 6]: Rosina, Elisabetta

Nome [4 / 6]: Vergani, Cristina

Nome [5 / 6]: Mazzilli Savini, Maria Teresa

Nome [6 / 6]: Agostini, Gianpietro

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Anno di aggiornamento/revisione: 2012

Nome: Marino, Nadia

Ente compilatore: Provincia di Pavia

SCHEDA DI VALORIZZAZIONE COLLEGATA: VAL - 4f040-00004 [1 / 1]

CODICI

Unità operativa: 4f040

Numero scheda: 4

Codice scheda: 4f040-00004

Tipo scheda: VAL

Ente schedatore: R03/ Università degli Studi di Pavia

RELAZIONI

RELAZIONI

Scheda di riferimento - TSK: A

Scheda di riferimento - IDK: 4f060-00002

OGGETTO

OGGETTO

Identificazione del bene: Pavia, Corpo nord ovest del cortile Stella del Monastero di S. Salvatore

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

Codice lingua: ITA

Descrizione

L'edificio posto sui lati nord ed ovest del cortile a nord del chiostro è composto da una serie di corpi di fabbrica di diversa epoca e fattura. Ad un primo edificio ad ovest disposto su due livelli segue, ma con diversa inclinazione ed ampiezza un secondo fabbricato unito al precedente con muratura a scarpa sul lato ovest, androne di passaggio e piano mezzanino. A nord del cortile altri due edifici comunicanti al p. t. e p. 1, il primo con scala e ballatoio esterno, conduce anche ai locali al p. 1 del corpo ovest. Disposto su quattro livelli conserva al p. -1 resti di strutture murarie romane. Sul lato nord una porta tamponata conduceva ad un ballatoio di cui rimangono le grosse mensole in pietra.

L'ala più ad est è disposta su due piani ed è in parte utilizzata come deposito dell'Archivio Notarile di Pavia.

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2004

Ente compilatore: Università degli Studi di Pavia

Nome [1 / 5]: Marino, Nadia

Nome [2 / 5]: Mazzilli Savini, Maria Teresa

Nome [3 / 5]: Roche, Guido

Nome [4 / 5]: Rosina, Elisabetta

Nome [5 / 5]: Vergani, Cristina

Referente scientifico: Mazzilli Savini Maria Teresa