

Chiostrino del Monastero di S. Salvatore

Pavia (PV)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/4f070-00001/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/4f070-00001/>

CODICI

Unità operativa: 4f070

Numero scheda: 1

Codice scheda: 4f070-00001

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00102759

Ente schedatore: R03/ Università degli Studi di Pavia

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 4

Codice IDK della scheda madre: 4f040-00002

Relazione con schede VAL: 4f040-00005

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: monastero

Qualificazione: benedettino

Denominazione: Chiostrino del Monastero di S. Salvatore

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: PV

Nome provincia: Pavia

Codice ISTAT comune: 018110

Comune: Pavia

Indirizzo: Via Riviera, 24

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Pavia

Particelle: 63

Foglio/Data: 11

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 11]

Riferimento: corpo trasversale nord

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia: Sul lato nord del cortile sembra esistere già a metà del XVI secolo una cappella per i forestieri.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 11]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 11]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: metà

NOTIZIA [2 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Viene documentata l'esistenza, attorno alla metà del XVII secolo, del cortile denominato "cortile alla porta dei carri", adiacente al fianco ovest della chiesa, e del porticato lungo il lato ovest del cortile, che serviva a collegare la chiesa con la cappella per gli esterni.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 11]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 11]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: metà

NOTIZIA [3 / 11]

Riferimento: prospetti principali

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

Dal resoconto dell'abate Nicolò Ruggieri si viene a conoscenza della rimodellazione delle facciate che fa eseguire nel 1750.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 11]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: metà

Data: 1750/00/00

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 11]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: metà

Data: 1750/00/00

Validità: post

NOTIZIA [4 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

Nel 1782 il convento viene soppresso, passando sotto la giurisdizione austriaca. I monaci (che nel 1779 avevano iniziato l'attività di Tipografia, trasferendosi però in città già a partire dal 1780, presso la chiesa del Gesù, dove continuarono fino al 1791), sono costretti ad abbandonarlo nel 1795.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 11]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1782/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 11]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: fine

Data: 1795/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [5 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia

A partire dal 1795 il convento con la chiesa sono dati in concessione al Municipio di Pavia. Da questa data fino al 1852, il convento è adibito a Collegio-convitto maschile. Per un breve periodo (1816-1817) viene usato come Lazzaretto per l'epidemia di tifo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 11]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: fine

Data: 1795/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 11]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1852/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [6 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia: Nel 1859 il complesso viene dato in uso ai Pontieri.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 11]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1859/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 11]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1859/00/00

NOTIZIA [7 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: Nel 1861 Il Comune cede al Governo il complesso.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 11]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1861/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 11]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1861/00/00

NOTIZIA [8 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

Nel 1873 il Governo cede il complesso conventuale al Ministero della Guerra. La destinazione a caserma dell'impianto monastico rimane sino all'ultimo decennio del 1900.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 11]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1873/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 11]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: fine

Data: 1992/00/00

Validità: (?)

NOTIZIA [9 / 11]

Riferimento: braccio longitudinale, braccio trasversale p. 1

Notizia sintetica: dismissione

Notizia

Intorno alla fine del secolo scorso il bene perde la sua funzione militare, viene chiuso e rimane privo di qualsiasi funzione.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 11]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: fine

Data: 1992/00/00

Validità: (?)

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 11]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: fine

Data: 1992/00/00

Validità: (?)

NOTIZIA [10 / 11]

Riferimento: braccio trasversale p. t.

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia: Il piano terra di parte dell'edificio viene adibito ad Archivio Notarile.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 11]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: fine

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 11]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: fine

NOTIZIA [11 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [11 / 11]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [11 / 11]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: metà

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: a setti

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio composto dall'unione di un corpo di fabbrica a pianta longitudinale rettangolare con un corpo di fabbrica posto perpendicolarmente a questo, a formare una pianta a "L". Entrambi gli organismi architettonici hanno sviluppo su due piani fuori terra. Il primo è caratterizzato da un lungo portico con volte a crociera, sostenuto da colonne in granito, che si estende a tutto il suo prospetto est, e si affaccia sul cortiletto chiuso, delimitato in parte dal volume della basilica di San Salvatore. Gli ambienti a p. t. sono coperti da volte a padiglione ed a crociera. A piano primo, sopra il portico vi sono ancora volte a crociera, mentre verso ovest gli ambienti sono coperti da volte a padiglione. L'altro organismo a p. t. è caratterizzato da due grandi sale: una quadrata con volte a crociera separate da archi acuti su colonne, l'altra rettangolare coperta da volte a botte e divisa in tre navate da colonne in granito reggenti archi. A p. 1 si trovano gradi ambienti con solai lignei.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: articolato

Forma: a L

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 4]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 4]

Ubicazione: portico

Tipo di struttura: pilastri

Genere: monolitico

Materiali: granito rosa

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 4]

Ubicazione: archivio

Tipo di struttura: pilastri

Genere: monolitico

Materiali: granito grigio

TECNICA COSTRUTTIVA [4 / 4]

Ubicazione: atrio

Tipo di struttura: semipilastri

Genere: monolitico

Materiali: granito rosa

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: portico p.t. 8, p. 1

TIPO [1 / 8]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [1 / 8]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p.t. 7, 9 -11

TIPO [2 / 8]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [2 / 8]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. t. 12

TIPO [3 / 8]

Genere: volta

Forma: a padiglione

STRUTTURA [3 / 8]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. t. 13

TIPO [4 / 8]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [4 / 8]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. t. 2 - 4, p. 1

TIPO [5 / 8]

Genere: volta

Forma: a padiglione

STRUTTURA [5 / 8]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. t. 6

TIPO [6 / 8]

Genere: controsoffitto

STRUTTURA [6 / 8]

Riferimento: intero controsoffitto

Ubicazione: p. 1 11-17

TIPO [7 / 8]

Genere: solaio

STRUTTURA [7 / 8]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: prospetto est

TIPO [8 / 8]

Genere: ballatoio

STRUTTURA [8 / 8]

Riferimento: intera struttura

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a 6 falde

Qualificazione della forma: a falde sfalsate/ a colmi differenziati

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea spezz. 3 rampe

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 7]

Ubicazione: p. t. 7 -8

Genere: in battuto

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 7]

Ubicazione: p. t. 1-6, 10, 11

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a giunti alternati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 7]

Ubicazione: p. t. 1-1a, p. 1

Genere: marmette in graniglia

Schema del disegno: a giunti continui

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 7]

Ubicazione: p. t. 9

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a giunti continui

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 7]

Ubicazione: p. t. 12-13

Genere: alla palladiana

Schema del disegno: irregolare

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [6 / 7]

Ubicazione: p. 1 3

Genere: in ceramica tipo cotto

Schema del disegno: a giunti continui

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [7 / 7]

Ubicazione: p. 1 servizi 8-10

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a giunti alternati

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 2]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 2]

Collocazione: interna

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: p. t., portico, 8

Genere: lapide

Tipo: Lapide rettangolare con cornice modanata in marmo.

Trascrizione testo

TESTAMENTO SPIRITVALE/ DI S. A. R. IL MARESCIALLO D'ITALIA/ EMANVELE FILIBERTO DI SAVOIA - DVCA D'AOSTA/ COMANDANTE DELLA III ARMATA DELLA GVERRA ITALO-AVSTRIACA1915-1918/ LA SERA SCENDE SULLA MIA GIORNATA LABORIOSA E MENTRE LE TENEBRE INONDANO E SOMMERGONO LA MIA VITA TERRENA E SENTO AVVICINARSI LA FINE INNALZO A DIO IL/ MIO PENSIERO RICONOSCENTE PER AVERMI CONCESSO NELLA VITA INFINITE GRAZIE, MA/ SOPRATVTTO QUELLA DI SERVIRE LA PATRIA E IL MIO RE CON ONORE E CON VMILTA'./ GRANDE VENTVRA E' STATA PER ME QUELLA DI VEDERE, PRIMA DI CHIVDERE GLI/ OCCHI ALLA LVCE TERRENA, AVVERATO IL SOGNO GIOVANILE DELLA COMPLETA REDEN-/ ZIONE D'ITALIA E DI AVERE POTVTO, MERCE IL VALORE DEI MIEI SOLDATI CONCORRERE/ ALLA VITTORIA CHE HA CORONATO DI ALLORO I SACRIFICI COMPIVTI./ MVOIO PERCIO' SERENAMENTE, SICVRO CHE UN MAGNIFICO AVVENIRE SI DISCHIVDERA'/ PER LA PATRIA NOSTRA, SOTTO L'ILLVMINATA GVIDA DEL RE ED IL SAPIENTE GOVERNO/ DEL DVCE./ AL MIO AUGUSTO SOVRANO.../ EMANVELE FILIBERTO DI SAVOIA

Tecnica: incisa/o

Materiali: marmo

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 10]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

La copertura è poco ispezionabile. Si sospettano infiltrazioni d'acqua dal tetto per la presenza di macchie di umidità sulle volte al piano primo. Le infiltrazioni potrebbero essere causate dallo spostamento dei coppi, ma non sono da escludere anche problemi più gravi alla struttura che potrebbe essere stata compromessa dall'acqua e dall'assenza di manutenzione. Inoltre si sono rilevati diffusi fenomeni di alterazione superficiale ed esfoliazione dei correnti costituenti la gronda.

Fonte: 2004, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 10]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Le decorazioni appaiono in condizioni mediocri. Il lacerto di affresco sito nell'androne di passaggio tra il chiostro e il portico, evidenzia diffuse lacune della pellicola pittorica che rendono poco leggibile il disegno, depositi superficiali più o meno coerenti. La lapide, sulla parete di fondo del portico, presenta uno spesso strato di polvere dovuto all'assenza di manutenzione. Le colonne del portico presentano lacune ed erosioni delle parti lavorate a rilievo dei capitelli e dei basamenti.

Fonte: 2004, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 10]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2004

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Gli infissi esterni sono costituiti in parte da telai lignei e in parte da telai in alluminio. I degradi più consistenti interessano gli elementi in legno, che presentano fessurazioni ed alterazione superficiali dovute alla continua esposizione agli agenti atmosferici. Inoltre, buona parte degli infissi del piano primo del braccio longitudinale sono interessanti da lacune, e rigonfiamento del legno, con difficile chiusura dei serramenti.

Fonte: 2004, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 10]

Riferimento alla parte: intonaci interni

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Gli intonaci interni evidenziano fenomeni di alterazione superficiale, distacchi e lacune, dovuti all'umidità di condensa, a circoscritte infiltrazioni ed alla mancanza di manutenzione. I fenomeni più rilevanti sono localizzati a p. t., sotto il portico e nell'androne. L'intonaco presenta alterazioni superficiali, distacchi, lacune della pellicola di colore e macchie di umidità. Sono causati dal tipo di esposizione agli agenti esterni.

Fonte: 2004, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 10]

Riferimento alla parte: paramenti

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Il degrado è diffuso su tutti i prospetti con maggior gravità lungo il corpo longitudinale. Umidità di risalita e dilavamento, causano alterazione superficiale, distacchi, disgregazione e attacchi biologici, con particolare concentrazione vicino allo scarico dei pluviali, dove si aggiungono fenomeni di infiltrazione d'acqua.

Fonte: 2004, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 10]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

I pavimenti sono in condizioni mediocri. Sporizia e depositi interessano tutta la superficie di rivestimento. Fenomeni più gravi sono localizzati nei locali a piano terra 2-4 dove alla sporizia ed ai depositi si aggiungono macchie di umidità ed efflorescenze saline. Il pavimento in battuto del portico e dell'androne è interessato da macchie di umidità.

Fonte: 2004, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 10]

Riferimento alla parte: solai

Data: 2004

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Non si segnalano fenomeni di infiltrazione e problemi a carattere strutturale.

Fonte: 2004, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 10]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Non si osservano problemi a carattere strutturale. Diffuso a tutte le strutture murarie è il degrado dovuto all'umidità di risalita capillare dal terreno, al dilavamento delle parti più esposte ed alla mancata manutenzione.

Fonte: 2004, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 10]

Riferimento alla parte: volte

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Le strutture voltate del corpo longitudinale sono interessate da problemi legati all'infiltrazione d'acqua.

Fonte: 2004, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 10]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2004

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Il sistema di smaltimento dell'acqua piovana arreca danni agli altri elementi, infatti, alcuni pluviali di scarico riversano l'acqua meteorica alla base della muratura o addirittura lungo la muratura, aggravando i fenomeni di degrado dovuti all'umidità.

Fonte: 2004, osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato parzialmente

USO ATTUALE [1 / 2]

Riferimento alla parte: braccio longitudinale

Uso: in disuso

USO ATTUALE [2 / 2]

Riferimento alla parte: braccio trasversale p. t.

Uso: archivio Notarile

USO STORICO [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: monastero

USO STORICO [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: caserma

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione scarsa

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Stato

Indicazione specifica: Demanio pubblico dello Stato

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 2]

Denominazione da vincolo: BASILICA DI S. SALVATORE E CONVENTO

Indirizzo da vincolo: VIA DELLA RIVIERA

Dati catastali: LETT. L - MAPP. 63p. - 64 - 193

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art. 2

Estremi provvedimento: 1965/12/15

Estensione del vincolo: intero bene

Codice ICR: 2ICR0038798AAAA

Nome del file originale: 01890450189046.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f070-00001_NVC-0000041730

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 2]

Denominazione da vincolo

CHIOSTRO DEI PADRI CISTERCENSI A S. SALVATORE ORA CASERMA DEL GENIO MILITARE DETTA DI S. MAURO

Tipo provvedimento: L. 364/1909, art. 5

Estensione del vincolo: intero bene

Codice ICR: 2ICR00387970000

Nome del file originale: 02345160234516.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f070-00001_NVC-0000041731

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 25]

Genere: documentazione esistente

Tipo: positivo

Collocazione: M.C., neg. A - 1260

Note: Pianta di Pavia 1736 ca., Carraro 1969, Fototeca Musei Civici di Pavia

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 25]

Genere: documentazione esistente

Tipo: positivo

Collocazione: M.C., neg. B - 322

Note: Veduta prospettica di Pavia del 1655, Chiolini 1963, Fototeca Musei Civici di Pavia

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 25]

Genere: documentazione esistente

Tipo: positivo

Collocazione: M.C., neg. C - 388

Note: Pianta dei contorni fortificati nell'assedio del 1655, Chiolini 19.., Fototeca Musei Civici di Pavia

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 25]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f070-00001_IMG-0000181157

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP14D05

Note: Vista ballatoio lungo il prospetto est (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP14D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 25]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f070-00001_IMG-0000181158

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP14D06

Note: Vista prospetto ovest (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP14D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 25]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f070-00001_IMG-0000181159

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP14D07

Note: Scorcio prospetto ovest (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP14D07.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 25]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f070-00001_IMG-0000181160

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP14D08

Note: Particolare degrado androne (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP14D08.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 25]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f070-00001_IMG-0000181161

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP14D09

Note: Particolare degrado prospetto ovest (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP14D09.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 25]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f070-00001_IMG-0000181162

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP14D10

Note: Particolare degrado portico angolo scalone (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP14D10.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 25]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f070-00001_IMG-0000181163

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP14D11

Note: Interno p. t. archivio notarile sala 12 (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP14D11.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 25]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f070-00001_IMG-0000181164

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP14D12

Note: Interno p. 1 sopra il portico (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP14D12.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 25]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f070-00001_IMG-0000181165

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP14D13

Note: Interno p. 1 corridoio sopra androne (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP14D13.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [13 / 25]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f070-00001_IMG-0000181166

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP14D14

Note: Interno p. 1 corridoio angolo sud-est (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP14D14.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [14 / 25]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f070-00001_IMG-0000181167

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: PVSSP14D15

Note: Riproduzione delle vedute prospettica di Pavia del 1655

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP14D15.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [15 / 25]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f070-00001_IMG-0000181168

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: PVSSP14D16

Note: Riproduzione della pianta delle fortificazioni di Pavia del 1655

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP14D16.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [16 / 25]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f070-00001_IMG-0000181169

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP14D17

Note: Riproduzione estratto mappa catastale sec. XVIII

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP14D17.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [17 / 25]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f070-00001_IMG-0000181170

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: PVSSP14D18

Note: Riproduzione della pianta di Pavia del 1736 ca.

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP14D18.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [18 / 25]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f070-00001_IMG-0000181171

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP14D19

Note: Riproduzione estratto mappa catastale 1869-1907

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP14D19.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [19 / 25]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f070-00001_IMG-0000181172

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SAN SALVATORE-12

Note: Vista prospetto ovest (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SAN SALVATORE-12.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [20 / 25]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f070-00001_IMG-0000181173

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SAN SALVATORE-16

Note: Cortile, vista lato sud (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SAN SALVATORE-16.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [21 / 25]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f070-00001_IMG-0000181174

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SAN SALVATORE-17

Note: Interno p. 1 (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SAN SALVATORE-17.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [22 / 25]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f070-00001_IMG-0000181153

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP14D01

Note: Vista prospetto sud corpo dell'archivio (2004)

Nome del file originale: PVSSP14D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [23 / 25]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f070-00001_IMG-0000181154

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP14D02

Note: Vista dall'alto (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP14D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [24 / 25]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f070-00001_IMG-0000181155

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP14D03

Note: Vista prospetto interno porticato (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP14D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [25 / 25]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f070-00001_IMG-0000181156

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP14D04

Note: Interno portico (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP14D04.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 12]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f070-00001_DRA-0000030110

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio foglio catastale

Codice identificativo: PVSSP14T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: SK_A_PV_UVALLEGATI

Nome del file originale: PVSSP14T01.PDF

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 12]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f070-00001_DRA-0000030111

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: pianta p.t.

Codice identificativo: PVSSP14T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: SK_A_PV_UVALLEGATI

Nome del file originale: PVSSP14T02.PDF

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 12]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f070-00001_DRA-0000030112

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: schema planimetrico p.1

Codice identificativo: PVSSP14T03

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: SK_A_PV_UVALLEGATI

Nome del file originale: PVSSP14T03.PDF

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 12]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f070-00001_DRA-0000030113

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: sezione

Codice identificativo: PVSSP14T04

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: SK_A_PV_UVALLEGATI

Nome del file originale: PVSSP14T04.PDF

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 12]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f070-00001_DRA-0000030114

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: immagine iconometrica prospetto ovest

Codice identificativo: PVSSP14G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: SK_A_PV_UVALLEGATI

Nome del file originale: PVSSP14G01.PDF

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 12]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f070-00001_DRA-0000030115

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: immagine iconometrica prospetto ovest mappato

Codice identificativo: PVSSP14G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: SK_A_PV_UVALLEGATI

Nome del file originale: PVSSP14G02.PDF

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [7 / 12]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f070-00001_DRA-0000030116

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio foglio catastale

Codice identificativo: PVSSP14T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: SK_A_PV_UVALLEGATI

Nome del file originale: TAVOLE PVSSP14000_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [8 / 12]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f070-00001_DRA-0000030117

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: pianta p.t.

Codice identificativo: PVSSP14T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: SK_A_PV_UVALLEGATI

Nome del file originale: TAVOLE PVSSP14000_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [9 / 12]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f070-00001_DRA-0000030118

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: schema planimetrico p.1

Codice identificativo: PVSSP14T03

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: SK_A_PV_UVALLEGATI

Nome del file originale: TAVOLE PVSSP14000_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [10 / 12]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f070-00001_DRA-0000030119

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: sezione

Codice identificativo: PVSSP14T04

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: SK_A_PV_UVALLEGATI

Nome del file originale: TAVOLE PVSSP14000_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [11 / 12]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f070-00001_DRA-0000030120

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: immagine iconometrica prospetto ovest

Codice identificativo: PVSSP14G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: SK_A_PV_UVALLEGATI

Nome del file originale: ICONOMETRICHE PVSSP14000_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [12 / 12]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f070-00001_DRA-0000030121

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: immagine iconometrica prospetto ovest mappato

Codice identificativo: PVSSP14G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: SK_A_PV_UVALLEGATI

Nome del file originale: ICONOMETRICHE PVSSP14000_dwg.zip

FONTI E DOCUMENTI [1 / 3]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Pavia; Corpi Santi di Pavia sec. XVIII Mandamento I Pavia - Mappe Teresiane

FONTI E DOCUMENTI [2 / 3]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Pavia; Corpi Santi di Pavia 1869-1907 Mandamento I Pavia - Mappe Teresiane

FONTI E DOCUMENTI [3 / 3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: altro

Denominazione

"Le basiliche conventuali di San Pietro in Ciel d'Oro e di San Salvatore in Pavia: la storia, le caratteristiche tecnologiche, le ipotesi di intervento materico e lo stato di conservazione", tesi di laurea di M. C. Baroni, relatore G. Pepe, Milano

Note: <CONV302> recuperato da campo ALD

BIBLIOGRAFIA [1 / 14]

Autore: Arslan E.

Titolo libro o rivista: Storia di Milano

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1956

V., pp., nn.: v. VII p. 632

BIBLIOGRAFIA [2 / 14]

Autore: Andreoli M. P.

Titolo libro o rivista: Atti del IV Congresso Internazionale di Studi sull'Alto Medioevo (10-14 settembre 1976)

Titolo contributo: Aspetti politici e religiosi di Pavia rilevati nelle vicende storiche del Monastero di S. Salvatore

Luogo di edizione: Spoleto

Anno di edizione: 1979

BIBLIOGRAFIA [3 / 14]

Autore: Vicini D.

Titolo libro o rivista: Bollettino Società Pavese Storia Patria

Titolo contributo: Memorie locali (dal Trecento) nelle raccolte epigrafiche dei Civici Musei di Pavia

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1992

BIBLIOGRAFIA [4 / 14]

Autore: Mazzilli Savini M. T./ Galli L./ Majocchi P.

Titolo libro o rivista: Il complesso monumentale di San Salvatore tra passato e futuro

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 2001

BIBLIOGRAFIA [5 / 14]

Autore: Spelta A. M.

Titolo libro o rivista

La Pavia trionfante / d'Antonio Maria Spelta poeta regio nella felice nascita del serenissimo prencipe di Spagna N. S.

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1606

BIBLIOGRAFIA [6 / 14]

Autore: Campi P. M.

Titolo libro o rivista: Dell'Historia ecclesiastica di Piacenza

Luogo di edizione: Piacenza

Anno di edizione: 1662

V., pp., nn.: v. III

BIBLIOGRAFIA [7 / 14]

Autore: Ghisoni R.

Titolo libro o rivista: Flavia Papia Sacra

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1699

BIBLIOGRAFIA [8 / 14]

Autore: Pessani P.

Titolo libro o rivista: De' Palazzi reali che sono stati nella città e territorio di Pavia

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1771

BIBLIOGRAFIA [9 / 14]

Autore: Robolini G.

Titolo libro o rivista: Notizie appartenenti alla storia della sua patria

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1826

BIBLIOGRAFIA [10 / 14]

Autore: Voghera G.

Titolo libro o rivista: Monumenti pavesi

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1828

BIBLIOGRAFIA [11 / 14]

Autore: Capsoni G.

Titolo libro o rivista: Notizie riguardanti la città di Pavia raccolte da un suo concittadino

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1876

BIBLIOGRAFIA [12 / 14]

Autore: Dell'Acqua C.

Titolo libro o rivista: Il comune dei Corpi Santi di Pavia

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1877

BIBLIOGRAFIA [13 / 14]

Autore: Bascapè G.

Titolo libro o rivista: L'Archivio dell'Abbazia di S. Salvatore

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1927

BIBLIOGRAFIA [14 / 14]

Autore: Leccisotti T.

Titolo libro o rivista: Congregationis S. Iustinae de Padua O.S.B. Ordinationes Capitulum Generalium

Luogo di edizione: Montecassino

Anno di edizione: 1939

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2004

Ente compilatore: Università degli Studi di Pavia

Nome [1 / 6]: Marino, Nadia

Nome [2 / 6]: Roche, Guido

Nome [3 / 6]: Rosina, Elisabetta

Nome [4 / 6]: Vergani, Cristina

Nome [5 / 6]: Mazzilli Savini, Maria Teresa

Nome [6 / 6]: Agostini, Gianpietro

Referente scientifico: Mazzilli Savini, Maria Teresa

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Anno di aggiornamento/revisione: 2012

Nome: Marino, Nadia

Ente compilatore: Provincia di Pavia

SCHEDA DI VALORIZZAZIONE COLLEGATA: VAL - 4f040-00005 [1 / 1]

CODICI

Unità operativa: 4f040

Numero scheda: 5

Codice scheda: 4f040-00005

Tipo scheda: VAL

Ente schedatore: R03/ Università degli Studi di Pavia

RELAZIONI

RELAZIONI

Scheda di riferimento - TSK: A

Scheda di riferimento - IDK: 4f070-00001

OGGETTO

OGGETTO

Identificazione del bene: Pavia, Chiostrino del Monastero di S. Salvatore

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

Codice lingua: ITA

Descrizione

L'edificio è composto dall'unione di un corpo di fabbrica a pianta longitudinale rettangolare ed un altro, posto perpendicolarmente a questo, a disegnare in pianta una forma a "L". Entrambi gli organismi architettonici hanno sviluppo su due piani fuori terra. Il primo è caratterizzato da un lungo portico con volte a crociera, sostenuto da colonne in granito, che si estende a tutto il suo prospetto est, e si affaccia sul cortiletto chiuso, delimitato in parte dal volume della basilica di San Salvatore. Gli ambienti a p. t. sono coperti da volte a padiglione ed a crociera. A piano primo, sopra il portico vi sono ancora volte a crociera, mentre verso ovest gli ambienti sono coperti da volte a padiglione. L'altro organismo, a p. t. è caratterizzato da due grandi sale: una quadrata con volte a crociera separate da archi acuti poggianti su colonne, l'altra rettangolare coperta da volte a botte e divisa in tre navate da colonne in granito reggenti archi. A p. 1 si trovano gradi ambienti con solai lignei.

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2004

Ente compilatore: Università degli Studi di Pavia

Nome [1 / 5]: Marino, Nadia

Nome [2 / 5]: Mazzilli Savini, Maria Teresa

Nome [3 / 5]: Roche, Guido

Nome [4 / 5]: Rosina, Elisabetta

Nome [5 / 5]: Vergani, Cristina

Referente scientifico: Mazzilli Savini Maria Teresa