

Rustico nord del cortile nord ovest del Monastero di S. Salvatore

Pavia (PV)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/4f070-00002/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/4f070-00002/>

CODICI

Unità operativa: 4f070

Numero scheda: 2

Codice scheda: 4f070-00002

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00102759

Ente schedatore: R03/ Università degli Studi di Pavia

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 5

Codice IDK della scheda madre: 4f040-00002

Relazione con schede VAL: 4f040-00006

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: dipendenza

Qualificazione: militare

Denominazione: Rustico nord del cortile nord ovest del Monastero di S. Salvatore

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: PV

Nome provincia: Pavia

Codice ISTAT comune: 018110

Comune: Pavia

Indirizzo: Via Riviera

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Pavia

Particelle: 63

Foglio/Data: 11

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Intorno alla metà del XVII secolo sembrerebbe risalire la costruzione del cortile grande rustico e della "stalla grande per le vacche".

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 8]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 8]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: metà

NOTIZIA [2 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

Nel 1782 il convento viene soppresso, passando sotto la giurisdizione austriaca. I monaci sono costretti ad abbandonarlo nel 1795.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 8]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1782/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 8]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: fine

Data: 1795/00/00

NOTIZIA [3 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia: A partire dal 1795 il convento con la chiesa sono dati in concessione al Municipio di Pavia.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 8]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: fine

Data: 1795/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 8]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1852/00/00

NOTIZIA [4 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia: Nel 1859 il complesso viene dato in uso ai Pontieri.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 8]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1859/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 8]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1859/00/00

NOTIZIA [5 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: Nel 1861 Il Comune cede al Governo il complesso.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 8]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1861/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 8]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1861/00/00

NOTIZIA [6 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

Nel 1873 il Governo cede il complesso conventuale al Ministero della Guerra. La destinazione a caserma dell'impianto monastico rimane sino all'ultimo decennio del 1900.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 8]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1873/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 8]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: fine

Data: 1992/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [7 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: dismissione

Notizia

Intorno alla fine del secolo scorso il bene perde la sua funzione militare, viene chiuso e rimane privo di qualsiasi funzione.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 8]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: fine

Data: 1992/00/00

Validità: (?)

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 8]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: fine

Data: 1992/00/00

Validità: (?)

NOTIZIA [8 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 8]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 8]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: metà

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. mezzanino

Suddivisione verticale: a setti

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Corpo di fabbrica a pianta longitudinale rettangolare in muratura continua in laterizio su due piani fuori terra, di cui soltanto il p. t. è un piano principale, mentre il secondo è un piano ammezzato che occupa soltanto una parte della pianta. Le strutture orizzontali sono costituite da solai piani. L'edificio è posto a nord del cortile NO e con la sua struttura delimita l'area settentrionale del complesso. L'accesso ai locali del piano terra avviene soltanto dal prospetto sud. Il fronte nord si affaccia sull'area di pertinenza militare, ed ha una quota di livello molto più bassa rispetto alla quota del complesso del monastero. Al piano mezzanino si accede dalla scala posta nell'angolo est dell'edificio. La copertura è a due falde con struttura in legno e manto in coppi di laterizio. L'edificio, durante il periodo militare, aveva funzione di bar.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: fronte nord

Tipo: continua

Tecnica costruttiva: muratura

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO

Genere: solaio

STRUTTURA

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a 2 falde

Qualificazione della forma: a falde asimmetriche

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre

SCALE

SCALE

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a giunti alternati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: p. 1

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a giunti continui

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 8]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2004

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

La copertura è poco ispezionabile. Esternamente il manto mostra rotture e discontinuità delle lastre di eternit che causano fenomeni di infiltrazione d'acqua. Il degrado è localizzato, con maggior gravità nella parte terminale della falda sud, verso la gronda, e arreca danno al solaio sottostante, dei locali p. t. 1, 4 e nel locale sottotetto 2 al piano mezzanino. Inoltre, buona parte dei correnti costituenti la gronda risultano degradati con diffusi fenomeni di marcescenza.

Fonte: 2004, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 8]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2004

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Gli infissi, prevalentemente costituiti da elementi in alluminio e vetro, non presentano particolari problemi di degrado, se non quelli legati all'assenza di manutenzione. Diffusi sono i depositi superficiali, mentre la bussola costituente l'ingresso principale, sul prospetto sud, evidenzia la rottura di un'anta in vetro.

Fonte: 2004, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 8]

Riferimento alla parte: intonaci interni

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Gli intonaci interni evidenziano fenomeni di alterazione superficiale, distacchi ed efflorescenze saline, dovuti all'umidità di risalita dal terreno, localizzati nella parte bassa del rivestimento, che interessano in modo più grave i locali del p. t. posti ad ovest ed il locale sottotetto al piano mezzanino. Altri fenomeni di alterazione superficiale dell'intonaco, dovuto

ad umidità da infiltrazione, sono localizzati a p. t. sul solaio del locale principale (ex bar).

Fonte: 2004, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 8]

Riferimento alla parte: paramenti

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Il rivestimento ad intonaco delle strutture verticali del prospetto nord è quasi completamente scomparso. Dilavamento, umidità di risalita e conseguenti distacchi hanno lasciato a nudo la muratura. Differente è la situazione del prospetto sud, dove il rivestimento è ancora presente, perchè rifatto negli ultimi vent'anni. Su questo prospetto sono diffusi i fenomeni di degrado dovuti all'umidità di risalita ed interessano la fascia bassa di rivestimento e le zone vicine allo scarico dei pluviali.

Fonte: 2004, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 8]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

I pavimenti sono in condizioni mediocri. Sporcizia e depositi interessano tutta la superficie di rivestimento. Fenomeni più gravi sono localizzati nei locali a piano terra 7, 8, 9 dove alla sporcizia ed ai depositi si aggiungono macchie di umidità ed efflorescenze saline.

Fonte: 2004, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 8]

Riferimento alla parte: solai

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Non si evidenziano particolari problemi a carattere strutturale, si rilevano però fenomeni di degrado causati da infiltrazioni d'acqua, quali alterazioni superficiali e macchie, localizzati a p. t. nel locale 1.

Fonte: 2004, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 8]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Non si osservano problemi a carattere strutturale. Fenomeni di erosione e disgregazione interessano la muratura del prospetto nord, rimasta quasi totalmente a vista ed in particolare i giunti di malta tra mattoni. Diffuso a tutte le strutture murarie è il degrado dovuto all'umidità di risalita capillare dal terreno, al dilavamento delle parti più esposte ed alla

mancata manutenzione.

Fonte: 2004, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 8]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2004

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Il sistema di smaltimento dell'acqua piovana arreca danni agli altri elementi, infatti, i pluviali di scarico riversano l'acqua meteorica direttamente alla base della muratura aggravando i fenomeni di umidità di risalita.

Fonte: 2004, osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: non utilizzato

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: in disuso

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: bar

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione nulla

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Stato

Indicazione specifica: Demanio pubblico dello Stato

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 2]

Denominazione da vincolo: BASILICA DI S. SALVATORE E CONVENTO

Indirizzo da vincolo: VIA DELLA RIVIERA

Dati catastali: LETT. L - MAPP. 63p. - 64 - 193

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art. 2

Estremi provvedimento: 1965/12/15

Estensione del vincolo: intero bene

Codice ICR: 2ICR0038798AAAA

Nome del file originale: 01890450189046.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f070-00002_NVC-0000041732

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 2]

Denominazione da vincolo

CHIOSTRO DEI PADRI CISTERCENSI A S. SALVATORE ORA CASERMA DEL GENIO MILITARE DETTA DI S. MAURO

Tipo provvedimento: L. 364/1909, art. 5

Data notificazione: 1910/05/14

Codice ICR: 2ICR00387970000

Nome del file originale: 02345160234516.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f070-00002_NVC-0000041733

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 19]

Genere: documentazione esistente

Tipo: positivo

Collocazione: M.C., neg. B - 322

Note: Veduta prospettica di Pavia del 1655, Chiolini 1963, Fototeca Musei Civici di Pavia

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 19]

Genere: documentazione esistente

Tipo: positivo

Collocazione: M.C., neg. C - 388

Note: Pianta dei contorni fortificati nell'assedio del 1655, Chiolini 19.., Fototeca Musei Civici di Pavia

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 19]

Genere: documentazione esistente

Tipo: positivo

Collocazione: M.C., neg. A - 1260

Note: Pianta di Pavia 1736 ca., Carraro 1969, Fototeca Musei Civici di Pavia

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 19]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f070-00002_IMG-0000181175

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP15D01

Note: Vista nord-ovest dall'area militare (2004)

Nome del file originale: PVSSP15D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 19]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f070-00002_IMG-0000181176

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP15D02

Note: Vista prospetto ovest (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP15D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 19]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f070-00002_IMG-0000181177

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP15D03

Note: Vista prospetto ovest (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP15D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 19]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f070-00002_IMG-0000181178

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP15D04

Note: Vista prospetto sud (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP15D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 19]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f070-00002_IMG-0000181179

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP15D05

Note: Particolare prospetto sud (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP15D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 19]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f070-00002_IMG-0000181180

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP15D06

Note: Particolare degrado (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP15D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 19]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f070-00002_IMG-0000181181

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP15D07

Note: Vista copertura (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP15D07.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 19]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f070-00002_IMG-0000181182

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP15D08

Note: Interno p. t. salone principale 1 (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP15D08.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 19]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f070-00002_IMG-0000181183

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP15D09

Note: Interno particolare degrado p. t. 7 (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP15D09.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [13 / 19]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f070-00002_IMG-0000181184

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP15D10

Note: Particolare degrado prospetto sud (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP15D10.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [14 / 19]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f070-00002_IMG-0000181185

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP15D11

Note: Interno ambiente sottotetto p. mezzanino 2 (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP15D11.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [15 / 19]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f070-00002_IMG-0000181186

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: PVSSP15D12

Note: Riproduzione delle vedute prospettica di Pavia del 1655

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP15D12.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [16 / 19]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f070-00002_IMG-0000181187

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: PVSSP15D13

Note: Riproduzione della pianta delle fortificazioni di Pavia del 1655

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP15D13.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [17 / 19]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f070-00002_IMG-0000181188

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP15D14

Note: Riproduzione estratto mappa catastale sec. XVIII

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP15D14.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [18 / 19]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f070-00002_IMG-0000181189

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: PVSSP15D15

Note: Riproduzione della pianta di Pavia del 1736 ca.

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP15D15.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [19 / 19]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f070-00002_IMG-0000181190

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP15D16

Note: Riproduzione estratto mappa catastale 1869-1907

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP15D16.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 12]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f070-00002_DRA-0000030122

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio foglio catastale

Codice identificativo: PVSSP15T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: SK_A_PV_UVALLEGATI

Nome del file originale: PVSSP15T01.PDF

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 12]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f070-00002_DRA-0000030123

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: pianta p.t.

Codice identificativo: PVSSP15T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: SK_A_PV_UVALLEGATI

Nome del file originale: PVSSP15T02.PDF

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 12]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f070-00002_DRA-0000030124

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: schema planimetrico p. mezzanino

Codice identificativo: PVSSP15T03

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: SK_A_PV_UVALLEGATI

Nome del file originale: PVSSP15T03.PDF

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 12]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f070-00002_DRA-0000030125

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: sezione

Codice identificativo: PVSSP15T04

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: SK_A_PV_UVALLEGATI

Nome del file originale: PVSSP15T04.PDF

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 12]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f070-00002_DRA-0000030126

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: immagine iconometrica prospetto sud

Codice identificativo: PVSSP15G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: SK_A_PV_UVALLEGATI

Nome del file originale: PVSSP15G01.PDF

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 12]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f070-00002_DRA-0000030127

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: immagine iconometrica prospetto sud mappato

Codice identificativo: PVSSP15G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: SK_A_PV_UVALLEGATI

Nome del file originale: PVSSP15G02.PDF

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [7 / 12]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f070-00002_DRA-0000030128

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio foglio catastale

Codice identificativo: PVSSP15T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: SK_A_PV_UVALLEGATI

Nome del file originale: TAVOLE PVSSP15000_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [8 / 12]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f070-00002_DRA-0000030129

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: pianta p.t.

Codice identificativo: PVSSP15T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: SK_A_PV_UVALLEGATI

Nome del file originale: TAVOLE PVSSP15000_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [9 / 12]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f070-00002_DRA-0000030130

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: schema planimetrico p. mezzanino

Codice identificativo: PVSSP15T03

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: SK_A_PV_UVALLEGATI

Nome del file originale: TAVOLE PVSSP15000_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [10 / 12]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f070-00002_DRA-0000030131

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: sezione

Codice identificativo: PVSSP15T04

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: SK_A_PV_UVALLEGATI

Nome del file originale: TAVOLE PVSSP15000_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [11 / 12]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f070-00002_DRA-0000030132

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: immagine iconometrica prospetto sud

Codice identificativo: PVSSP15G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: SK_A_PV_UVALLEGATI

Nome del file originale: ICONOMETRICHE PVSSP15000_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [12 / 12]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f070-00002_DRA-0000030133

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: immagine iconometrica prospetto sud mappato

Codice identificativo: PVSSP15G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: SK_A_PV_UVALLEGATI

Nome del file originale: ICONOMETRICHE PVSSP15000_dwg.zip

FONTI E DOCUMENTI [1 / 3]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Pavia; Corpi Santi di Pavia sec. XVIII Mandamento I Pavia - Mappe Teresiane

FONTI E DOCUMENTI [2 / 3]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Pavia; Corpi Santi di Pavia 1869-1907 Mandamento I Pavia - Mappe Teresiane

FONTI E DOCUMENTI [3 / 3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: altro

Denominazione

"Le basiliche conventuali di San Pietro in Ciel d'Oro e di San Salvatore in Pavia: la storia, le caratteristiche tecnologiche, le ipotesi di intervento materico e lo stato di conservazione", tesi di laurea di M. C. Baroni, relatore G. Pepe, Milano

Note: <CONV302> recuperato da campo ALD

BIBLIOGRAFIA [1 / 10]

Autore: Spelta A. M.

Titolo libro o rivista

La Pavia trionfante / d'Antonio Maria Spelta poeta regio nella felice nascita del serenissimo prencipe di Spagna N. S.

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1606

BIBLIOGRAFIA [2 / 10]

Autore: Campi P. M.

Titolo libro o rivista: Dell'Historia ecclesiastica di Piacenza

Luogo di edizione: Piacenza

Anno di edizione: 1662

BIBLIOGRAFIA [3 / 10]

Autore: Ghisoni R.

Titolo libro o rivista: Flavia Papia Sacra

Anno di edizione: 1699

BIBLIOGRAFIA [4 / 10]

Autore: Pessani P.

Titolo libro o rivista: De' Palazzi reali che sono stati nella città e territorio di Pavia

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1771

BIBLIOGRAFIA [5 / 10]

Autore: Robolini G.

Titolo libro o rivista: Notizie appartenenti alla storia della sua patria

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1826

V., pp., nn.: v. II; v. IV

BIBLIOGRAFIA [6 / 10]

Autore: Dell'Acqua C.

Titolo libro o rivista: Il comune dei Corpi Santi di Pavia

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1877

BIBLIOGRAFIA [7 / 10]

Autore: Bascapè G.

Titolo libro o rivista: L'Archivio dell'Abbazia di S. Salvatore

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1927

BIBLIOGRAFIA [8 / 10]

Autore: Leccisotti T.

Titolo libro o rivista: Congregationis S. Iustinae de Padua O.S.B. Ordinationes Capitulum Generalium

Luogo di edizione: Montecassino

Anno di edizione: 1939

V., pp., nn.: v. I

BIBLIOGRAFIA [9 / 10]

Autore: Andreoli M. P.

Titolo libro o rivista: Atti del IV Congresso Internazionale di Studi sull'Alto Medioevo (10-14 settembre 1976)

Titolo contributo: Aspetti politici e religiosi di Pavia rilevati nelle vicende storiche del Monastero di S. Salvatore

Luogo di edizione: Spoleto

Anno di edizione: 1979

BIBLIOGRAFIA [10 / 10]

Autore: Mazzilli Savini M. T./ Galli L./ Majocchi P.

Titolo libro o rivista: Il complesso monumentale di San Salvatore tra passato e futuro

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 2001

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Ente compilatore: Università degli Studi di Pavia

Nome [1 / 5]: Marino, Nadia

Nome [2 / 5]: Roche, Guido

Nome [3 / 5]: Rosina, Elisabetta

Nome [4 / 5]: Vergani, Cristina

Nome [5 / 5]: Mazzilli Savini, Maria Teresa

Referente scientifico: Mazzilli Savini, Maria Teresa

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 2004

Nome: Agostini, Gianpietro

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 2012

Nome: Marino, Nadia

Ente compilatore: Provincia di Pavia

SCHEDA DI VALORIZZAZIONE COLLEGATA: VAL - 4f040-00006 [1 / 1]

CODICI

Unità operativa: 4f040

Numero scheda: 6

Codice scheda: 4f040-00006

Tipo scheda: VAL

Ente schedatore: R03/ Università degli Studi di Pavia

RELAZIONI

RELAZIONI

Scheda di riferimento - TSK: A

Scheda di riferimento - IDK: 4f070-00002

OGGETTO

OGGETTO

Identificazione del bene: Pavia, Rustico nord del cortile nord ovest del Monastero di S. Salvatore

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

Codice lingua: ITA

Descrizione

L'edificio, posto a nord del cortile nord ovest, delimita l'area settentrionale del complesso. Il corpo di fabbrica, a pianta longitudinale rettangolare, è costituito da muratura continua in laterizio su due piani fuori terra, di cui soltanto il p. t. è un piano principale. Le strutture orizzontali sono costituite da solai piani.

L'accesso ai locali del piano terra avviene dal prospetto sud. Il fronte nord si affaccia sull'area di pertinenza militare, ed ha una quota di livello molto più bassa rispetto alla quota del complesso del monastero. Al piano mezzanino si accede dalla scala posta nell'angolo est dell'edificio. La copertura è a due falde con struttura in legno e manto in coppi di laterizio.

L'edificio, durante il periodo militare, è stato utilizzato come bar della caserma.

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2004

Ente compilatore: Università degli Studi di Pavia

Nome [1 / 5]: Marino, Nadia

Nome [2 / 5]: Mazzilli Savini, Maria Teresa

Nome [3 / 5]: Roche, Guido

Nome [4 / 5]: Rosina, Elisabetta

Nome [5 / 5]: Vergani, Cristina

Referente scientifico: Mazzilli Savini Maria Teresa