

Chiesa di S. Anna

Sirmione (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/4m010-00207/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/4m010-00207/>

CODICI

Unità operativa: 4m010

Numero scheda: 207

Codice scheda: 4m010-00207

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Denominazione: Chiesa di S. Anna

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: idiomatica

Denominazione: S. Anna della Rocca

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017179

Comune: Sirmione

Indirizzo: Piazza Castello

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Sirmione

Particelle: C

Foglio/Data: 2

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Notizia sintetica: decorazione

Notizia

Venne decorata con volte a crociera; decorata con volta a crociera; affreschi; costruzione navata antistante con volta a botte; stucchi barocchi presbiterio; rinvenimento degli affreschi dell'arco trionfale

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XX

Data: 1910

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XX

Data: 1910

PIANTA

PIANTA

Schema: a navata unica

Forma: compatta

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Materiali: mattone misto a ciottoli e pietre angolari squadrate

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

TIPO

Genere: volta presbiterio

Forma: a crociera

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Uso: chiesa

USO STORICO

Uso: chiesa

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Indicazione specifica: Parrocchia di Sirmione

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 4

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: A

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: SNN10D01

Note: facciata (2002)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: SNN10D02

Note: retro (2002)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: SNN10D03

Note: interno da ingresso verso abside (2002)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: SNN10D04

Note: degrado, interno (2002)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4m010-00207_IMG-0000066292

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b.n.

Codice identificativo: SNN10F01

Note: facciata (2002)

Nome del file originale: SNN10F01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4m010-00207_IMG-0000066293

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b.n.

Codice identificativo: SNN10F02

Note: retro (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SNN10F02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4m010-00207_IMG-0000066294

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b.n.

Codice identificativo: SNN10F03

Note: interno da ingresso verso abside (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SNN10F03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4m010-00207_IMG-0000066295

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b.n.

Codice identificativo: SNN10F04

Note: degrado, interno (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SNN10F04.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: Stralcio foglio catastale scala 1:1000

Codice identificativo: SNN10T01

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: Pianta scala 1:100

Codice identificativo: SNN10T02

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: Rilievo danni

Codice identificativo: SNN10G01

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: Prospetto scala 1:200

Codice identificativo: SNN10T03

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: sezione scala 1:200

Codice identificativo: SNN10T04

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2001

Nome: Tonali M.E.