

Palazzo Sylva Pescali

Treviglio (BG)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/4m010-00247/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/4m010-00247/>

CODICI

Unità operativa: 4m010

Numero scheda: 247

Codice scheda: 4m010-00247

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00104690

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: RL560-00108

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: palazzo

Denominazione: Palazzo Sylva Pescali

Fonte della denominazione: elenchi enti locali

Specificazione della fonte della denominazione: PTCP_Allegato E5 - Repertori

ALTRA DENOMINAZIONE [1 / 2]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Casa Cefis

ALTRA DENOMINAZIONE [2 / 2]

Genere denominazione: idiomatica

Denominazione: Palazzo Silva

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BG

Nome provincia: Bergamo

Codice ISTAT comune: 016219

Comune: Treviglio

Indirizzo: Via Fratelli Galliani 6

Collocazione: nel centro abitato, integrata con altri edifici

ACCESSIBILITA' DEL BENE

Accessibilità: SI

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Treviglio

Particelle [1 / 3]: 3077

Particelle [2 / 3]: 5020

Particelle [3 / 3]: 5021

Foglio/Data: 44

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze locali

Motivazione/fonte: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia

La struttura, di origine medioevale, apparteneva nel XIV secolo alla famiglia Donati che vi consacrò una chiesa dedicata a san Cristoforo ubicata sul retro del Palazzo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XIII

Frazione di secolo: metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XVIV

Frazione di secolo: metà

NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia

Nel corso del XVII secolo i marchesi Silva acquistarono il complesso riordinandolo secondo le modalità costruttive e di inserimento urbanistico tipici del periodo barocco: dotarono l'ingresso di un portale scenografico caratterizzato dall'alternarsi di linee concavo-convexe; arricchirono i vani interni di preziosi camini decorati e di pregevoli dipinti parietali. L'attuale conformazione planimetrica corrisponde pressoché integralmente a quella secentesca: cortile d'onore sulla strada principale, con loggetta al piano primo e scalone monumentale in pietra (non visibile in quanto inglobato in residenza privata); cortile secondario retrostante di servizio con annessa scuderia.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: metà

NOTIZIA [3 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia

Nei primi anni del XX secolo venne trasformato il prospetto principale con i nuovi contorni delle aperture del piano terra e del primo piano. Venne conservato il grande portale, i balconi e il bugnato che decora i due angoli estremi del prospetto principale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria: Edificio in muratura con muri perimetrali in laterizio; copertura a tetto a falde

PIANTA

PIANTA

Schema: corpo triplo

Forma: a C

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Materiali: laterizio

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Materiali: pietra da taglio

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2012

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2012

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE [1 / 3]

Riferimento alla parte: piani superiori

Uso: abitazione

USO ATTUALE [2 / 3]

Riferimento alla parte: piano terra

Uso: bottega

USO ATTUALE [3 / 3]

Riferimento alla parte: piano terra

Uso: uffici

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 18]

Denominazione da vincolo

PARTE INTEGRANTE DELL'INTERESSANTE EDIFICIO BAROCCO SITO IN VIA FRATELLI GALLIARI 3

Indirizzo da vincolo: GALLIARI F.LLI 3 (GIA' VIA TORRE) - (VIA) VIA B.ZENALE - VICOLO SILVA - VIA SANT'AGOSTINO

Dati catastali: MAPP. 5021

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, artt. 2, 3)

Estremi provvedimento: 1959/09/03

Codice ICR: 2ICR0004600AAAA

Nome del file originale: 01476130147616.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_4m010-00247_NVC-0000038016

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 18]

Denominazione da vincolo: PALAZZO SITO IN VIA F.LLI GALLIARI 3

Indirizzo da vincolo: GALLIARI F.LLI 3 (GIA' VIA TORRE) - (VIA) VIA B.ZENALE - VICOLO SILVA - VIA

SANT'AGOSTINO

Dati catastali: MAPP. 3077

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, artt. 2, 3)

Estremi provvedimento: 1959/09/03

Codice ICR: 2ICR0004600AAAA

Nome del file originale: 01476240147627.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_4m010-00247_NVC-0000038017

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [3 / 18]

Denominazione da vincolo: PALAZZO SITO IN VIA F.LLI GALLIARI 3

Indirizzo da vincolo: GALLIARI F.LLI 3 (GIA' VIA TORRE) - (VIA) VIA B.ZENALE - VICOLO SILVA - VIA SANT'AGOSTINO

Dati catastali: MAPP. 3077

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, artt. 2, 3)

Estremi provvedimento: 1959/09/03

Codice ICR: 2ICR0004600AAAA

Nome del file originale: 01476090147612.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_4m010-00247_NVC-0000038018

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [4 / 18]

Denominazione da vincolo
PARTE INTEGRANTE DELL'INTERESSANTE EDIFICIO BAROCCO SITO IN VIA FRATELLI GALLIARI 3

Indirizzo da vincolo: GALLIARI F.LLI 3 (GIA' VIA TORRE) - (VIA) VIA B.ZENALE - VICOLO SILVA - VIA SANT'AGOSTINO

Dati catastali: MAPP. 5021

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, artt. 2, 3)

Estremi provvedimento: 1959/09/03

Codice ICR: 2ICR0004600AAAA

Nome del file originale: 01476280147631.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_4m010-00247_NVC-0000038019

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [5 / 18]

Denominazione da vincolo: PALAZZO SITO IN VIA F.LLI GALLIARI 3

Indirizzo da vincolo: GALLIARI F.LLI 3 (GIA' VIA TORRE) - (VIA) VIA B.ZENALE - VICOLO SILVA - VIA SANT'AGOSTINO

Dati catastali: MAPP. 5020

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, artt. 2, 3)

Estremi provvedimento: 1959/09/03

Codice ICR: 2ICR0004600AAAA

Nome del file originale: 01476050147608.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_4m010-00247_NVC-0000038020

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [6 / 18]

Denominazione da vincolo: PALAZZO SITO IN VIA F.LLI GALLIARI 3

Indirizzo da vincolo: GALLIARI F.LLI 3 (GIA' VIA TORRE) - (VIA) VIA B.ZENALE - VICOLO SILVA - VIA SANT'AGOSTINO

Dati catastali: MAPP. 5020

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, artt. 2, 3)

Estremi provvedimento: 1959/09/03

Codice ICR: 2ICR0004600AAAA

Nome del file originale: 01476200147623.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_4m010-00247_NVC-0000038021

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [7 / 18]

Denominazione da vincolo: CASA SILVA

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)

Estremi provvedimento: 1913/08/16

Codice ICR: 2ICR0004600AAAA

Nome del file originale: 01476170147617.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_4m010-00247_NVC-0000038022

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [8 / 18]

Denominazione da vincolo: CASA SILVA

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)

Estremi provvedimento: 1913/03/12

Codice ICR: 2ICR0004600AAAA

Nome del file originale: 01476180147618.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_4m010-00247_NVC-0000038023

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [9 / 18]

Denominazione da vincolo: CASA SILVA

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)

Estremi provvedimento: 1913/03/12

Codice ICR: 2ICR0004600AAAA

Nome del file originale: 01476190147619.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_4m010-00247_NVC-0000038024

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [10 / 18]

Denominazione da vincolo: PALAZZO SITO IN VIA F.LLI GALLIARI 3

Indirizzo da vincolo: GALLIARI F.LLI (VIA) - VICOLO SILVA (3079) - VIA F.LLI GALLIARI (2188-1672-3182-1671)

Dati catastali: MP.2188

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, art. 21)

Estremi provvedimento: 1959/09/03

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2ICR0004600AAAA

Nome del file originale: 01476320147635.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_4m010-00247_NVC-0000038025

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [11 / 18]

Denominazione da vincolo: PALAZZO SITO IN VIA F.LLI GALLIARI 3

Indirizzo da vincolo: GALLIARI F.LLI (VIA) - VICOLO SILVA (3079) - VIA F.LLI GALLIARI (2188-1672-3182-1671)

Dati catastali: MP.3420

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, art. 21)

Estremi provvedimento: 1959/09/03

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2ICR0004600AAAA

Nome del file originale: 01476440147647.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_4m010-00247_NVC-0000038026

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [12 / 18]

Denominazione da vincolo: PALAZZO SITO IN VIA F.LLI GALLIARI 3

Indirizzo da vincolo: GALLIARI F.LLI (VIA) - VICOLO SILVA (3079) - VIA F.LLI GALLIARI (2188-1672-3182-1671)

Dati catastali: MP.3182

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, art. 21)

Estremi provvedimento: 1959/09/03

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2ICR0004600AAAA

Nome del file originale: 01476600147663.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_4m010-00247_NVC-0000038027

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [13 / 18]

Denominazione da vincolo: PALAZZO SITO IN VIA F.LLI GALLIARI 3

Indirizzo da vincolo: GALLIARI F.LLI (VIA) - VICOLO SILVA (3079) - VIA F.LLI GALLIARI (2188-1672-3182-1671)

Dati catastali: MP.1671

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, art. 21)

Estremi provvedimento: 1959/09/03

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2ICR0004600AAAA

Nome del file originale: 01476640147668.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_4m010-00247_NVC-0000038028

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [14 / 18]

Denominazione da vincolo: PALAZZO SITO IN VIA F.LLI GALLIARI 3

Indirizzo da vincolo: GALLIARI F.LLI (VIA) - VICOLO SILVA (3079) - VIA F.LLI GALLIARI (2188-1672-3182-1671)

Dati catastali: MP.1672

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, art. 21)

Estremi provvedimento: 1959/09/03

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2ICR0004600AAAA

Nome del file originale: 01476560147659.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_4m010-00247_NVC-0000038029

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [15 / 18]

Denominazione da vincolo: PALAZZO SITO IN VIA F.LLI GALLIARI 3

Indirizzo da vincolo: GALLIARI F.LLI (VIA) - VICOLO SILVA (3079) - VIA F.LLI GALLIARI (2188-1672-3182-1671)

Dati catastali: MP.1590

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, art. 21)

Estremi provvedimento: 1959/09/03

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2ICR0004600AAAA

Nome del file originale: 01476520147655.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_4m010-00247_NVC-0000038030

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [16 / 18]

Denominazione da vincolo: PALAZZO SITO IN VIA F.LLI GALLIARI 3

Indirizzo da vincolo: GALLIARI F.LLI (VIA) - VICOLO SILVA (3079) - VIA F.LLI GALLIARI (2188-1672-3182-1671)

Dati catastali: MP.3079

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, art. 21)

Estremi provvedimento: 1959/09/03

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2ICR0004600AAAA

Nome del file originale: 01476480147651.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_4m010-00247_NVC-0000038031

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [17 / 18]

Denominazione da vincolo: PALAZZO SITO IN VIA F.LLI GALLIARI 3

Indirizzo da vincolo: GALLIARI F.LLI (VIA) - VICOLO SILVA (3079) - VIA F.LLI GALLIARI (2188-1672-3182-1671)

Dati catastali: MP.3078

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, art. 21)

Estremi provvedimento: 1959/09/03

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2ICR0004600AAAA

Nome del file originale: 01476400147643.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_4m010-00247_NVC-0000038032

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [18 / 18]

Denominazione da vincolo: PALAZZO SITO IN VIA F.LLI GALLIARI 3

Indirizzo da vincolo: GALLIARI F.LLI (VIA) - VICOLO SILVA (3079) - VIA F.LLI GALLIARI (2188-1672-3182-1671)

Dati catastali: MP.3078

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, art. 21)

Estremi provvedimento: 1959/09/03

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2ICR0004600AAAA

Nome del file originale: 01476360147639.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_4m010-00247_NVC-0000038033

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.P.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 17]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: PSI11F03

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: PSI11F03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 17]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: PSI11F04

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: PSI11F04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 17]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: PSI11F05

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: PSI11F05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 17]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: PSI11F06

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: PSI11F06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 17]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: PSI11D01

Note: facciata sud

Visibilità immagine: 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 17]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: PSI11F02

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: PSI11F02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 17]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: PSI11D02

Note: degrado, interno, residenza padronale, primo piano, sala centrale

Visibilità immagine: 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 17]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: PSI11D03

Note: interno residenza padronale, primo piano, sala centrale, soffitto ligneo dipinto, annerito

Visibilità immagine: 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 17]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: PSI11D04

Note: residenza padronale, primo piano, loggetta nord, affreschi degradati

Visibilità immagine: 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 17]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: PSI11D05

Note: residenza padronale, primo piano, loggetta nord, parapetti lapidei degradati

Visibilità immagine: 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 17]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: PSI11D06

Note: interno residenza padronale, piano terra, stanza ovest, camino fessurato

Visibilità immagine: 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 17]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4m010-00247_IMG-0000168536

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2012/01/18

Codice identificativo: BG120-00050_D01

Note: vista del prospetto principale

Nome del file originale: BG120-00050_D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [13 / 17]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4m010-00247_IMG-0000168537

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2012/01/18

Codice identificativo: BG120-00050_D02

Note: particolare del prospetto principale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BG120-00050_D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [14 / 17]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4m010-00247_IMG-0000168538

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2012/01/18

Codice identificativo: BG120-00050_D03

Note: particolare del portale principale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BG120-00050_D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [15 / 17]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4m010-00247_IMG-0000168539

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2012/01/18

Codice identificativo: BG120-00050_D04

Note: particolare del porticato sul cortile interno

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BG120-00050_D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [16 / 17]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4m010-00247_IMG-0000168540

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2012/01/18

Codice identificativo: BG120-00050_D05

Note: particolare dell'ingresso visto dal cortile interno

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BG120-00050_D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [17 / 17]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4m010-00247_IMG-0000168530

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: PSI11F01

Note: facciata sud

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PSI11F01.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 4]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale

Scala per elaborati grafici: 1:1000

Codice identificativo: PSI11T01

Note: stralcio foglio catastale

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 4]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno

Scala per elaborati grafici: 1:200

Codice identificativo: PSI11T02

Note: pianta

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 4]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno

Scala per elaborati grafici: 1:200

Codice identificativo: PSI11T03

Note: sezione

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 4]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: PSI11G01

Note: rilievo danni

BIBLIOGRAFIA

Genere: bibliografia di confronto

Autore: Oggioni B.

Titolo libro o rivista: Treviglio, storia arte e cultura

Luogo di edizione: Treviglio

Anno di edizione: 2002

V., pp., nn.: p. 101

ACCESSO AI DATI

SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

Profilo di accesso: 1

Motivazione: beni non adeguatamente sorvegliabili

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2001

Ente compilatore: EDS informatica e cultura

Nome: Sacchi, R.

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Anno di aggiornamento/revisione: 2012

Nome: Morandini, Lucia

Ente compilatore: Provincia di Bergamo

Referente scientifico: Morandini, Lucia

Funzionario responsabile: Di Salvo, Giuseppina