

Chiesa di S. Giovanni Battista

Caravaggio (BG)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/4m010-00260/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/4m010-00260/>

CODICI

Unità operativa: 4m010

Numero scheda: 260

Codice scheda: 4m010-00260

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: 4m010-00259

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Denominazione: Chiesa di S. Giovanni Battista

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BG

Nome provincia: Bergamo

Codice ISTAT comune: 016053

Comune: Caravaggio

Indirizzo: Via Roma

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Caravaggio

Particelle: 4554

Foglio/Data: 47

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia: Il rifacimento è del XVI secolo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: fine

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XVII

PIANTA

PIANTA

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Materiali: laterizio

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

TIPO

Genere: volta

Forma: a botte

UTILIZZAZIONI

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica: Comune di Caravaggio

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: ope legis (L.1089/1939 art. 4)

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.P.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 12]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: SGV11F04

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: SGV11F04.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 12]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: SGV11F05

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: SGV11F05.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 12]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: SGV11F06

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: SGV11F06.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 12]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BGSgv11D01

Note: facciata (2001)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 12]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BGSgv11D02

Note: interno, da ingresso verso abside (2001)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 12]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BGSgv11D03

Note: interno da abside verso ingresso (2001)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 12]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BGSgv11D04

Note: interno, degrado (2001)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 12]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BGSgv11D05

Note: interno, degrado (2001)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 12]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BGSgv11D06

Note: interno, volta degrado (2001)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 12]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4m010-00260_IMG-0000168579

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: SGV11F01

Note: facciata (2001)

Nome del file originale: SGV11F01.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 12]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4m010-00260_IMG-0000168580

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: SGV11F02

Note: interno, da ingresso verso abside (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SGV11F02.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 12]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4m010-00260_IMG-0000168581

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: SGV11F03

Note: interno da abside verso ingresso (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SGV11F03.JPG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 4]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale

Scala per elaborati grafici: 1:1000

Codice identificativo: BGSgv11T01

Note: stralcio foglio catastale

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 4]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno

Scala per elaborati grafici: 1:200

Codice identificativo: BGSgv11T02

Note: pianta

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 4]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno

Scala per elaborati grafici: 1:200

Codice identificativo: BGSgv11T03

Note: sezione

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 4]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: BGSgv11G01

Note: rilievo danni

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2001

Ente compilatore: EDS informatica e cultura

Nome: Sacchi, R.