

# Resti di mura

Sirmione (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/4m010-00312/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/4m010-00312/>

## CODICI

Unità operativa: 4m010

Numero scheda: 312

Codice scheda: 4m010-00312

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura fortificata

Tipologia: mura

Denominazione: Resti di mura

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017179

Comune: Sirmione

Indirizzo: Via Ansa dei Longobardi

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Sirmione

Foglio/Data: 2

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia: gli avanzi di mura risalgono al V-VI secolo

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. V

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. VI

## PIANTA

### PIANTA

Schema: longitudinale

Forma: allungata

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA

Materiali: grossi ciottoli misti a materiale lapideo e mattoni

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE

Uso: resti di mura

### USO STORICO

Uso: cinta muraria

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Stato

Indicazione specifica: Demanio

## **PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 4

## **STRUMENTI URBANISTICI**

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: A

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 12]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RMU10D01

Note: particolare cinta muraria (2001)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 12]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RMU10D02

Note: particolare cinta muraria (2001)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 12]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RMU10D03

Note: particolare cinta muraria (2001)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 12]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RMU10D04

Note: particolare cinta muraria (2001)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 12]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RMU10D05

Note: particolare cinta muraria (2001)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 12]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RMU10D06

Note: particolare cinta muraria (2001)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 12]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_4m010-00312\_IMG-0000068351

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b.n.

Codice identificativo: RMU10F01

Note: particolare cinta muraria (2001)

Nome del file originale: RMU10F01.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 12]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_4m010-00312\_IMG-0000068352

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b.n.

Codice identificativo: RMU10F02

Note: particolare cinta muraria (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: RMU10F02.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 12]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_4m010-00312\_IMG-0000068353

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b.n.

Codice identificativo: RMU10F03

Note: particolare cinta muraria (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: RMU10F03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 12]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_4m010-00312\_IMG-0000068354

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b.n.

Codice identificativo: RMU10F04

Note: particolare cinta muraria (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: RMU10F04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 12]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_4m010-00312\_IMG-0000068355

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b.n.

Codice identificativo: RMU10F05

Note: particolare cinta muraria (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: RMU10F05.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 12]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_4m010-00312\_IMG-0000068356

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b.n.

Codice identificativo: RMU10F06

Note: particolare cinta muraria (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: RMU10F06.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 3]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: Stralcio foglio catastale scala 1:1000

Codice identificativo: RMU10T01

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 3]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: Pianta scala 1:100

Codice identificativo: RMU10T02

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 3]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: Rilievo danni

Codice identificativo: RMU10G01

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2001

Nome: Tonali M.E.