

Tratto di mura scaligere

Sirmione (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/4m010-00315/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/4m010-00315/>

CODICI

Unità operativa: 4m010

Numero scheda: 315

Codice scheda: 4m010-00315

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura fortificata

Tipologia: mura

Denominazione: Tratto di mura scaligere

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017179

Comune: Sirmione

Indirizzo: Via Antiche mura

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Sirmione

Particelle: 130

Foglio/Data: 2

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

la cinta fortificata di sirmione risale al XIII secolo; il tratto di mura in esame e' probabilmente parte dell'ampliamento del xiv secolo

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XIII

Frazione di secolo: fine

PIANTA

PIANTA

Schema: regolare

Forma: allungata

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Materiali: massi misti a pietra squadrata, ciottoli e mattoni

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Uso: muro di contenimento

USO STORICO

Uso: muro di cinta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica: Comune di Sirmione

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 4

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: A

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: TMS10D01

Note: particolare cinta muraria (2001)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: TMS10D02

Note: particolare cinta muraria (2001)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: TMS10D03

Note: particolare cinta muraria (2001)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b.n.

Codice identificativo: TMS10F01

Note: particolare cinta muraria (2001)

Nome del file originale: TMS10F01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4m010-00315_IMG-0000068410

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b.n.

Codice identificativo: TMS10F02

Note: particolare cinta muraria (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: TMS10F02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4m010-00315_IMG-0000068411

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b.n.

Codice identificativo: TMS10F03

Note: particolare cinta muraria (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: TMS10F03.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 3]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: Stralcio foglio catastale scala 1:1000

Codice identificativo: TMS10T01

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 3]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: Pianta scala 1:200

Codice identificativo: TMS10T02

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 3]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: Rilievo danni

Codice identificativo: TMS10G01

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2001

Nome: Tonali M.E.