

# Stallo Fattorile

Spirano (BG)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/4m010-00345/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/4m010-00345/>

## CODICI

Unità operativa: 4m010

Numero scheda: 345

Codice scheda: 4m010-00345

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00104663

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: BG020-00477

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: stalla-fienile

Qualificazione: rurale

Denominazione: Stallo Fattorile

### ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: storica

Denominazione: Sedime del Malghese

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BG

Nome provincia: Bergamo

Codice ISTAT comune: 016206

Comune: Spirano

Indirizzo: Via Misericordia 0

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Spirano

Particelle: 2449

Foglio/Data: 8

## PIANTA

### PIANTA

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Materiali: laterizio

### TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Materiali: ciottoli di fiume

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

### TIPO

Genere: solaio

## UTILIZZAZIONI

### USO STORICO

Uso: stalla

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà mista pubblica/ecclesiastica

Indicazione specifica [1 / 2]: Opera Pia Misericordia Maggiore

Indicazione specifica [2 / 2]: Comune di Spirano

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo

COMPLESS. ARCHIT. A CARATTERE RURALE DENOMIN. "STALLAZZO", "FATTORILE", ED"ERE"

Indirizzo da vincolo: BERGAMO (VIA) - VIA DEL CANTON MORTO - VIA DELLO STALLAZZO

Dati catastali: MAPP. 699-698-697-696-700

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, artt. 1, 4)

Estremi provvedimento: 1983/03/23

Codice ICR: 2RTI0160884AAAA

Nome del file originale: 01884450188446.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_4m010-00345\_NVC-0000038069

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: restauro

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 12]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: CDS10F05

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: CDS10F05.jpg

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 12]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: CDS10F06

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: CDS10F06.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 12]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: CDS10D01

Note: facciata sud (2001)

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 12]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: CDS10D02

Note: prospetto laterale est (2001)

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 12]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: CDS10D03

Note: prospetto laterale ovest (2001)

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 12]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: CDS10D04

Note: retro nord (2001)

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 12]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: CDS10D05

Note: interno, piano terra, locale spazzatura, degrado volta (2001)

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 12]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: CDS10D06

Note: esterno, particolare degrado tetto (2001)

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 12]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_4m010-00345\_IMG-0000168610

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: CDS10F03

Note: prospetto laterale ovest (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: CDS10F03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 12]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_4m010-00345\_IMG-0000168611

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: CDS10F04

Note: retro nord (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: CDS10F04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 12]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_4m010-00345\_IMG-0000168608

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: CDS10F01

Note: facciata sud (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: CDS10F01.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 12]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_4m010-00345\_IMG-0000168609

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: CDS10F02

Note: prospetto laterale est (2001)

Nome del file originale: CDS10F02.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 4]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale

Scala per elaborati grafici: 1:1000

Codice identificativo: CDS10T01

Note: stralcio foglio catastale

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 4]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno

Scala per elaborati grafici: 1:200

Codice identificativo: CDS10T02

Note: pianta

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 4]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno

Scala per elaborati grafici: 1:200

Codice identificativo: CDS10T03

Note: sezione

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 4]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: CDS10G01

Note: rilievo danni

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2001

Ente compilatore: EDS informatica e cultura

Nome: Sacchi, R.