

Palazzo Colleoni

Capriate San Gervasio (BG)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/4m010-00366/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/4m010-00366/>

CODICI

Unità operativa: 4m010

Numero scheda: 366

Codice scheda: 4m010-00366

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00104389

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: RL560-00026

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: palazzo

Qualificazione: nobiliare

Denominazione: Palazzo Colleoni

ALTRA DENOMINAZIONE

Denominazione: Villa Colleoni

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BG

Nome provincia: Bergamo

Codice ISTAT comune: 016051

Comune: Capriate San Gervasio

Indirizzo: Via Trieste 16

Altra località: San Gervasio (frazione ISTAT)

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Capriate San Gervasio

Particelle: 88

Foglio/Data: 6

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XVI

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XVI

PIANTA

PIANTA

Schema: articolato

Forma: a C

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Materiali: laterizio

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Materiali: pietra da taglio

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

TIPO

Genere: solaio

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo

CASA DEL XVI SECOLO CON TRIFORA SULLA FACCIATA A COLONNE DI PIETRA ARENARIA

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)

Estremi provvedimento: 1914/02/25

Codice ICR: 2ICR0004131AAAA

Nome del file originale: 00388000038800.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_4m010-00366_NVC-0000038107

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: restauro

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 12]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: PCL11F05

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: PCL11F05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 12]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: PCL11F06

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: PCL11F06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 12]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: PCL11F01

Note: prospetto principale (2001)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 12]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: PCL11D01

Note: prospetto principale (2001)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 12]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: PCL11D02

Note: cortile lato d'ingresso (2001)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 12]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: PCL11D03

Note: prospetto laterale (2001)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 12]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: PCL11D04

Note: prospetto sud (2001)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 12]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: PCL11D05

Note: interno, vano scala nord, fessure (2001)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 12]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: PCL11D06

Note: piano terra, interno locali sud, lacune solaio (2001)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 12]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4m010-00366_IMG-0000168684

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: PCL11F02

Note: cortile lato d'ingresso (2001)

Nome del file originale: PCL11F02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 12]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4m010-00366_IMG-0000168685

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: PCL11F03

Note: prospetto laterale (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PCL11F03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 12]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4m010-00366_IMG-0000168686

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: PCL11F04

Note: prospetto sud (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PCL11F04.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 4]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale

Scala per elaborati grafici: 1:2000

Codice identificativo: PCL11T01

Note: stralcio foglio catastale

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 4]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno

Scala per elaborati grafici: 1:200

Codice identificativo: PCL11T02

Note: pianta

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 4]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno

Scala per elaborati grafici: 1:200

Codice identificativo: PCL11T03

Note: prospetto

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 4]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: PCL11G01

Note: rilievo danni

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2001

Ente compilatore: EDS informatica e cultura

Nome: Sacchi, R.