

# Chiesa di S. Siro

## Capriate San Gervasio (BG)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/4m010-00396/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/4m010-00396/>

## CODICI

Unità operativa: 4m010

Numero scheda: 396

Codice scheda: 4m010-00396

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: 4m010-00395

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Denominazione: Chiesa di S. Siro

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BG

Nome provincia: Bergamo

Codice ISTAT comune: 016051

Comune: Capriate San Gervasio

Indirizzo: Via San Siro 18

Altra località: San Gervasio (frazione ISTAT)

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Capriate San Gervasio

Particelle: D

Foglio/Data: 3

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XII

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XII

## PIANTA

### PIANTA

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 3]

Materiali: laterizio

### TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 3]

Materiali: pietra da taglio

### TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 3]

Materiali: ciottoli di fiume

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

### TIPO

Genere: solaio

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indicazione specifica: Parrocchia di San Gervasio

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: ope legis (L.1089/1939 art. 4)

Estensione del vincolo: intero bene

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 12]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: BGSSI11F03

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: SSI11F03.JPG

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 12]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: BGSSI11F04

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: SSI11F04.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 12]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BGSSI11D01

Note: retro (2001)

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 12]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BGSSI11D02

Note: interno, da ingresso verso abside (2001)

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 12]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BGSSI11D03

Note: interno, degrado , umidità (2001)

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 12]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BGSSI11D04

Note: interno, presbiterio, fessure (2001)

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 12]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BGSSI11D05

Note: prospetto principale (2001)

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 12]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BGSSI11D06

Note: prospetto laterale (2001)

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 12]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_4m010-00396\_IMG-0000168794

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: BGSSI11F05

Note: prospetto principale (2001)

Nome del file originale: SSI11F05.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 12]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_4m010-00396\_IMG-0000168795

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: BGSSI11F01

Note: retro (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SSI11F01.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 12]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_4m010-00396\_IMG-0000168796

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: BGSSI11F02

Note: interno, da ingresso verso abside (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SSI11F02.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 12]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_4m010-00396\_IMG-0000168797

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: BGSSI11F06

Note: prospetto laterale (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SSI11F06.JPG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 5]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale

Scala per elaborati grafici: 1:2000

Codice identificativo: BGSSI11T01

Note: stralcio foglio catastale

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 5]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno

Scala per elaborati grafici: 1:200

Codice identificativo: BGSSI11T02

Note: pianta

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 5]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno

Scala per elaborati grafici: 1:200

Codice identificativo: BGSSI11T03

Note: prospetto

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 5]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: BGSSI11G01

Note: rilievo danni

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 5]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno

Scala per elaborati grafici: 1:200

Codice identificativo: BGSSI11T04

Note: prospetto

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2001

Ente compilatore: EDS informatica e cultura

Nome: Sacchi, R.