

# Villa Caroli Zanchi

Stezzano (BG)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/4m010-00400/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/4m010-00400/>

## CODICI

Unità operativa: 4m010

Numero scheda: 400

Codice scheda: 4m010-00400

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00104664

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: RL560-00094

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: villa

Qualificazione: nobiliare

Denominazione: Villa Caroli Zanchi

### ALTRA DENOMINAZIONE [1 / 2]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Villa Caroli

### ALTRA DENOMINAZIONE [2 / 2]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Villa Zanchi

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BG

Nome provincia: Bergamo

Codice ISTAT comune: 016207

Comune: Stezzano

Indirizzo: Via A. Dante 42

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici [1 / 2]: Via G. Marconi

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici [2 / 2]: Via Isonzo

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Stezzano

Particelle: 765

Foglio/Data: 7

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AUTORE

Ruolo: progetto

Nome di persona o ente: Bianconi, Giacomo

Tipo intestazione: P

Dati anagrafici/Periodo di attività: 1780-1858

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia: Opera dell'architetto Giacomo Bianconi, come documentano i progetti autografi datati 1838

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

Secolo: sec. XIX

Data: 1838/00/00

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

Secolo: sec. XIX

Data: 1838/00/00

## **PIANTA**

### **PIANTA**

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

## **STRUTTURE VERTICALI**

### **TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]**

Materiali: laterizio

### **TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]**

Materiali: pietra da taglio

## **STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

### **TIPO**

Genere: solaio

## **UTILIZZAZIONI**

### **USO ATTUALE**

Uso: spazio cerimonie

### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

## **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

## CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

## PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: VILLA NEOCLASSICA

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)

Estremi provvedimento: 1933/02/07

Codice ICR: 2ICR0004552AAAA

Nome del file originale: 01474910147491.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_4m010-00400\_NVC-0000038163

## STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: restauro

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 12]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: VCZ11F03

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: VCZ11F03.jpg

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 12]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: VCZ11F04

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: VCZ11F04.jpg

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 12]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: VCZ11F05

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: VCZ11F05.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 12]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: VCZ11F06

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: VCZ11F06.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 12]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: VCZ11D01

Note: facciata est (2001)

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 12]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: VCZ11D02

Note: retro (2001)

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 12]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: VCZ11D03

Note: interno piano rialzato, sala rosa, crepa nella pavimentazione (2001)

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 12]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: VCZ11D04

Note: vano scala nord, macchia d'umidita' su parete sud (2001)

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 12]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: VCZ11D05

Note: interno, umidita' sotto lavabo marmoreo in vano scale sud (2001)

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 12]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: VCZ11D06

Note: interno, primo piano, corridoio sud, microlesioni intonaco (2001)

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 12]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_4m010-00400\_IMG-0000168809

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: VCZ11F01

Note: facciata est (2001)

Nome del file originale: VCZ11F01.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 12]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_4m010-00400\_IMG-0000168810

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: VCZ11F02

Note: retro (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: VCZ11F02.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 4]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale

Scala per elaborati grafici: 1:1000

Codice identificativo: VCZ11T01

Note: stralcio foglio catastale

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 4]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno

Scala per elaborati grafici: 1:500

Codice identificativo: VCZ11T02

Note: pianta

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 4]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno

Scala per elaborati grafici: 1:500

Codice identificativo: VCZ11T03

Note: sezione

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 4]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: VCZ11G01

Note: rilievo danni

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2001

Ente compilatore: EDS informatica e cultura

Nome: Sacchi, R.