

# Villa Tasca

Brembate (BG)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/4m010-00410/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/4m010-00410/>

## CODICI

Unità operativa: 4m010

Numero scheda: 410

Codice scheda: 4m010-00410

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: 4m010-00409

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: villa

Qualificazione: nobiliare

Denominazione: Villa Tasca

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BG

Nome provincia: Bergamo

Codice ISTAT comune: 016037

Comune: Brembate

Indirizzo: Via San Vittore 1

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Brembate

Particelle: 362

Foglio/Data: 4

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia: E' stata costruita all'inizio del 1800.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: inizio

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: primo quarto

## PIANTA

### PIANTA

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: pietra da taglio

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

### TIPO

Genere: solaio

## UTILIZZAZIONI

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica: Comune di Brembate

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: ope legis (L.1089/1939 art. 4)

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: restauro

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 14]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: CST11D04

Note: prospetto ovst (2001)

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 14]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: CST11F06

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: CST11F06.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 14]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: CST11F07

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: CST11F07.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 14]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: CST11D01

Note: prospetto sud (2001)

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 14]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: CST11D02

Note: prospetto nord (2001)

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 14]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: CST11D03

Note: prospetto est (2001)

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 14]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: CST11D05

Note: prospetto sud, particolare degrado parapetto porta finestra del primo piano (2001)

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 14]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: CST11D06

Note: interno, lacune, soffitti (2001)

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 14]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: CST11D07

Note: vano scala, fessurazione lato ovest (2001)

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 14]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_4m010-00410\_IMG-0000168841

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: CST11F01

Note: prospetto sud (2001)

Nome del file originale: CST11F01.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 14]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_4m010-00410\_IMG-0000168842

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: CST11F02

Note: prospetto nord (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: CST11F02.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 14]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_4m010-00410\_IMG-0000168843

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: CST11F03

Note: prospetto est (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: CST11F03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [13 / 14]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_4m010-00410\_IMG-0000168844

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: CST11F04

Note: prospetto ovest (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: CST11F04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [14 / 14]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_4m010-00410\_IMG-0000168845

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: CST11F05

Note: prospetto sud, particolare degrado parapetto porta finestra del primo piano (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: CST11F05.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 4]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale

Scala per elaborati grafici: 1:2000

Codice identificativo: CST11T01

Note: stralcio foglio catastale

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 4]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno

Scala per elaborati grafici: 1:200

Codice identificativo: CST11T02

Note: pianta

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 4]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: CST11G01

Note: rilievo danni

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 4]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno

Scala per elaborati grafici: 1:200

Codice identificativo: CST11T03

Note: prospetto

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2001

Ente compilatore: EDS informatica e cultura

Nome: Sacchi, R.