

# Casa Ghislanzoni

Bergamo (BG)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/BG020-00083/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/BG020-00083/>

## CODICI

Unità operativa: BG020

Numero scheda: 83

Codice scheda: BG020-00083

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00103658

Ente schedatore: R03/ Provincia di Bergamo

Ente competente: S26

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: casa

Denominazione: Casa Ghislanzoni

Fonte della denominazione: elenchi enti locali

Specificazione della fonte della denominazione: PTCP\_Allegato E5 - Repertori

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BG

Nome provincia: Bergamo

Codice ISTAT comune: 016024

Comune: Bergamo

Indirizzo: Piazza Pontida 15/18

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Bergamo

Particelle [1 / 2]: 611

Particelle [2 / 2]: 618

Foglio/Data: 11

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia: Costruito nella seconda metà dell'ottocento su preesistenze

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: seconda metà

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: seconda metà

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio a pianta rettangolare irregolare di quattro piani fuori terra più sottotetto. La struttura è in muratura mista intonacata. Le strutture orizzontali sono costituite da solai in legno e da una volta a botte lunettata nell'androne al piano terra. Portico a tre arcate a tutto sesto su piastrini quadrangolari. La copertura a padiglione con torretta ha struttura in legno e manto in coppi. Sul fronte nord al piano terra aperture con contorni in lastre di granito e zoccolatura in ceppo. Balconi, contorni delle finestre, piani superiori in arenaria.

## UTILIZZAZIONI

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: abitazione

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: CASA CON AFFRESCHI DELLA SECONDA META' DEL SECOLO XV

Indirizzo da vincolo: PONTIDA 18 (PIAZZA)

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)

Estremi provvedimento: 1933/09/23

Data notificazione: 1933/09/23

Codice ICR: 2RTI0160132AAAA

Nome del file originale: 00351170035117.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BG020-00083\_NVC-0000038282

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BG020-00083\_IMG-0000169093

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: f024\_59

Note: Facciata pricipale

Nome del file originale: f024\_59.JPG

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2007

Ente compilatore: Provincia di Bergamo

Nome: Bigoni, Federica