

Complesso rurale Stallazzo - complesso

Spirano (BG)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/BG020-00477/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/BG020-00477/>

CODICI

Unità operativa: BG020

Numero scheda: 477

Codice scheda: BG020-00477

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00104663

Ente schedatore: R03/ Provincia di Bergamo

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: BG020-00477

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Denominazione: Complesso rurale Stallazzo - complesso

Fonte della denominazione: elenchi enti locali

Specificazione della fonte della denominazione: PTCP_Allegato E5 - Repertori

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BG

Nome provincia: Bergamo

Codice ISTAT comune: 016206

Comune: Spirano

Indirizzo: Via Misericordia

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici [1 / 2]: Via Fiume

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici [2 / 2]: Via D. Alighieri

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XIX

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Complesso architettonico con alcune preesistenze medioevali, situato a nord del centro storico di Spirano. E' composto principalmente da due unità funzionali "a corte chiusa". Il primo isolato , più vicino al centro urbano, denominato Stallazzo, è costituito da un'insieme di abitazioni, stalle, fienili e porticato per il ricovero di materiale agricolo, disposti a cortina continua lungo il perimetro esterno. Il secondo isolato, costituito dagli stalli Fattorile ed Ere, presenta dimensioni maggiori del precedente ed è delimitato da costruzioni a carattere residenziale ed agricolo. I prospetti estreni di tutto il complesso, presentano a tratti alcuni elementi, quali scarse e piccole aperture, riscontrabili in una architettura determinata da necessità di difesa. Di particolare interesse appaiono, sia sui prospetti esterni che interni, le cornici in pietra di alcune aperture, soprattutto di quelle ad arco a tutto sesto o ribassato dagli androni, che presentano dei capochiave scolpiti.

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà mista pubblica/ecclesiastica

Indicazione specifica [1 / 2]: Opera Pia Misericordia Maggiore

Indicazione specifica [2 / 2]: Comune di Spirano

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo

COMPLESS. ARCHIT. A CARATTERE RURALE DENOMIN. "STALLAZZO", "FATTORILE", ED "ERE"

Indirizzo da vincolo: BERGAMO (VIA) - VIA DEL CANTON MORTO - VIA DELLO STALLAZZO

Dati catastali: MAPP. 699-698-697-696-700

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, artt. 1, 4)

Estremi provvedimento: 1983/03/23

Codice ICR: 2RTI0160884AAAA

Nome del file originale: 01884450188446.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_BG020-00477_NVC-0000039045

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC_A_BG020-00477_IMG-0000169939

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: f206_585

Note: Prospetto laterale

Nome del file originale: f206_585.jpg

BIBLIOGRAFIA

Autore: Conti F./ Hybsch V./ Vincenti A.

Titolo contributo: I castelli della Lombardia

Luogo di edizione: Novara

Anno di edizione: 1993

V., pp., nn.: v. IV, pp. 116

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2007

Ente compilatore: Provincia di Bergamo

Nome: Scaburri, Luca