

# Casa settecentesca Via XX Settembre 116

Bergamo (BG)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/BG020-00705/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/BG020-00705/>

## CODICI

Unità operativa: BG020

Numero scheda: 705

Codice scheda: BG020-00705

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00103702

Ente schedatore: R03/ Provincia di Bergamo

Ente competente: S26

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: casa

Denominazione: Casa settecentesca Via XX Settembre 116

Fonte della denominazione: elenchi enti locali

Specificazione della fonte della denominazione: PTCP\_Allegato E5 - Repertori

### ALTRA DENOMINAZIONE

Denominazione: Casa Colleoni (già)

Fonte dell'altra denominazione: elenchi enti locali

Specificazione della fonte dell'altra denominazione: Comune di Bergamo

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BG

Nome provincia: Bergamo

Codice ISTAT comune: 016024

Comune: Bergamo

Indirizzo: Via XX Settembre 116

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Bergamo

Particelle: 2561

Foglio/Data: 50

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia: Edificio del XVIII secolo appartenuto alla famiglia Colleoni.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XVIII

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XVIII

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio d'angolo a pianta irregolare di quattro piani d'altezza più sottotetto. La struttura è costituita da muratura mista intonacata e da solai in legno. Il prospetto principale è caratterizzato da un portale mistilineo e da finestre dalle mostre eleganti in marmo di Zandobbio e dai ricchi balconcini in ferro battuto. La copertura a padiglione ha orditura in legno e manto in coppi.

## UTILIZZAZIONI

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: abitazione

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 2]

Denominazione da vincolo: CASA IN VIA XX SETTEMBRE 116

Indirizzo da vincolo: XX SETTEMBRE 116 (VIA) - LARGO REZZARA

Dati catastali: MAPP. 2561

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, artt. 2, 3)

Estremi provvedimento: 1962/01/19

Data notificazione: 1962/03/08

Data di registrazione o G.U.: 21/12/1965

Codice ICR: 2RTI0160157AAAA

Nome del file originale: 00355040035508.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BG020-00705\_NVC-0000039427

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 2]

Denominazione da vincolo: CASA IN VIA XX SETTEMBRE 116

Indirizzo da vincolo: XX SETTEMBRE 116 (VIA) - LARGO REZZARA

Dati catastali: MAPP. 2561

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, artt. 2, 3)

Estremi provvedimento: 1962/01/19

Data notificazione: 1962/09/05

Data di registrazione o G.U.: 21/12/1965

Codice ICR: 2RTI0160157AAAA

Nome del file originale: 00355090035512.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BG020-00705\_NVC-0000039428

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BG020-00705\_IMG-0000170259

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: f024\_168

Note: Facciata principale

Nome del file originale: f024\_168.JPG

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2007

Ente compilatore: Provincia di Bergamo

Nome: Scaburri, Luca