

# Palazzo Via XX Settembre 70

Bergamo (BG)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/BG020-00721/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/BG020-00721/>

## CODICI

Unità operativa: BG020

Numero scheda: 721

Codice scheda: BG020-00721

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00103706

Ente schedatore: R03/ Provincia di Bergamo

Ente competente: S26

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: palazzo

Denominazione: Palazzo Via XX Settembre 70

Fonte della denominazione: elenchi enti locali

Specificazione della fonte della denominazione: PTCP\_Allegato E5 - Repertori

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BG

Nome provincia: Bergamo

Codice ISTAT comune: 016024

Comune: Bergamo

Indirizzo: Via XX Settembre 70

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Bergamo

Particelle: 511

Foglio/Data: 50

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XV

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XIX

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio a pianta irregolare, con cortile interno, disposto su quattro piani fuori terra. Il cortile su tre lati è chiuso da un portico ad archi su colonne coperto da volte a crociera. La struttura è costituita da muratura mista intonacata e da solai in legno. La facciata è caratterizzata da un portale bugnato le cui lesene reggono il balcone. I contorni delle aperture sono in arenaria e in pietra artificiale. La copertura a falde ha struttura in legno e manto in coppi.

## ELEMENTI DECORATIVI

### ELEMENTI DECORATIVI

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: facciata

## UTILIZZAZIONI

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: abitazione

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 2]

Denominazione da vincolo: FACCIATA DELL'EDIFICIO IN VIA XX SETTEMBRE 70

Indirizzo da vincolo: XX SETTEMBRE 70 (VIA)

Dati catastali: MAPP. 512 parte

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, artt. 2, 3)

Estremi provvedimento: 1960/12/03

Data notificazione: 1965/07/02

Data di registrazione o G.U.: 28/09/1965

Estensione del vincolo: facciata

Codice ICR: 2RTI0160257AAAA

Nome del file originale: 00355290035533.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BG020-00721\_NVC-0000039459

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 2]

Denominazione da vincolo: CORTILE DELL'EDIFICIO DI VIA XX SETTEMBRE

Dati catastali: MAPP. 511

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, artt. 2, 3)

Estremi provvedimento: 1960/12/03

Data notificazione: 1966/09/15

Data di registrazione o G.U.: 01/10/1966

Estensione del vincolo: cortile

Codice ICR: 2RTI0160256AAAA

Nome del file originale: 00355340035538.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BG020-00721\_NVC-0000039460

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BG020-00721\_IMG-0000170274

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: f024\_172

Note: Facciata principale

Nome del file originale: f024\_172.JPG

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2007

Ente compilatore: Provincia di Bergamo

Nome: Scaburri, Luca