

# Chiesa di S. Rocco

San Giovanni Bianco (BG)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/BG020-00854/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/BG020-00854/>

## CODICI

Unità operativa: BG020

Numero scheda: 854

Codice scheda: BG020-00854

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Bergamo

Ente competente: S26

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Denominazione: Chiesa di S. Rocco

Fonte della denominazione: bibliografia

Specifiche della fonte della denominazione: La Diocesi di Bergamo, Guida Ufficiale 2007

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BG

Nome provincia: Bergamo

Codice ISTAT comune: 016188

Comune: San Giovanni Bianco

Indirizzo: Strada Provinciale

Altra località: Fuiplano al Brembo

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: preesistenze

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XVII

Data: 1631/00/00

Validità: ante

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XVII

### NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XVII

Data: 1631/00/00

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XVII

Data: 1631/00/00

## PREESISTENZE

### PREESISTENZE

Ubicazione: fondazioni

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p. t.

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2008

Stato di conservazione: cattivo

Fonte: 2008, osservazione diretta

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione scarsa

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Fonte: LA DIOCESI DI BERGAMO, Guida Ufficiale per l'anno 2007

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: ope legis (L.1089/1939 art. 4)

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BG020-00854\_IMG-0000170483

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: SGBianco\_SRocco\_facciata.

Note: facciata principale

Nome del file originale: SGBianco\_SRocco\_facciata.JPG

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 3]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BG020-00854\_IMG-0000170484

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: SGBianco\_SRocco\_veduta1.J

Note: veduta d'insieme

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SGBianco\_SRocco\_veduta1.JPG

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 3]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BG020-00854\_IMG-0000170485

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: SGBianco\_SRocco\_veduta.JP

Note: veduta d'insieme

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SGBianco\_SRocco\_veduta.JPG

## **COMPILAZIONE**

### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2008

Ente compilatore: Provincia di Bergamo

Data del sopralluogo: 2008/12/30

Nome: Bigoni, Federica