# Chiesa della SS. TrinitÃ

# San Pellegrino Terme (BG)



Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/BG020-00855/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/BG020-00855/

## **CODICI**

Unità operativa: BG020

Numero scheda: 855

Codice scheda: BG020-00855

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

## **CODICE UNIVOCO**

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Bergamo

Ente competente: S26

## **OGGETTO**

#### **OGGETTO**

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Denominazione: Chiesa della SS. Trinità

Fonte della denominazione: bibliografia

Specifica della fonte della denominazione: La Diocesi di Bergamo, Guida Ufficiale 2007

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BG

Nome provincia: Bergamo

Codice ISTAT comune: 016190

Comune: San Pellegrino Terme

Indirizzo: Via Torre

Altra località: Torre

## **NOTIZIE STORICHE**

## **NOTIZIA**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia

L'oratorio della SS. Trinità alla località Torre è anteriore al 1670. La sua ancona, d'ignoto, rappresenta la SS. Trinità in atto di incoronare la Vergine.

## **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

Secolo: sec. XVII

Data: 1670/00/00

## **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

Secolo: sec. XVII

Data: 1670/00/00

Validità: ante

## **SPAZI**

## **SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p. t.

## **CONSERVAZIONE**

#### STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2008

Stato di conservazione: cattivo

Fonte: 2008, osservazione diretta

## **UTILIZZAZIONI**

#### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

**USO STORICO** 

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione nulla

## **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

## **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Fonte: LA DIOCESI DI BERGAMO, Guida Ufficiale per l'anno 2007

## PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: ope legis (L.1089/1939 art. 4)

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

## **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1/2]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BG020-00855\_IMG-0000170486

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: SGBianco\_SSTrinita\_faccia

Note: facciata principale

Nome del file originale: SGBianco\_SSTrinita\_facciata.JPG

## **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2/2]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BG020-00855\_IMG-0000170487

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: SGBianco\_SSTrinita\_veduta

Note: veduta d'insieme

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SGBianco\_SSTrinita\_veduta.JPG

## **COMPILAZIONE**

## **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2008

Ente compilatore: Provincia di Bergamo

Data del sopralluogo: 2008/12/30

Nome: Scaburri, Luca