

Museo dei Tasso e della Storia Postale

Camerata Cornello (BG)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/BG070-00003/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/BG070-00003/>

CODICI

Unità operativa: BG070

Numero scheda: 3

Codice scheda: BG070-00003

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Bergamo

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: casa

Qualificazione: rurale

Denominazione: Museo dei Tasso e della Storia Postale

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BG

Nome provincia: Bergamo

Codice ISTAT comune: 016048

Comune: Camerata Cornello

Indirizzo: Via Cornello dei Tasso 18

Altra località: Cornello dei Tasso

Collocazione: Fuori dal centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Camerata Cornello

Particelle [1 / 2]: 885

Particelle [2 / 2]: 1121

Foglio/Data: 27/ 1988

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XV

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XV

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. seminterrato; p. t.; p. 1

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio in muratura di pietra a pianta pressochè rettangolare, solaio del piano interrato a volta in pietra, solai del piano terra e del piano primo in legno. Copertura con struttura lignea e manto in coppi.

PIANTA

Riferimento alla parte: ala destra

PIANTA [1 / 3]

Riferimento piano o quota: p. seminterrato

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA [2 / 3]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA [3 / 3]

Riferimento piano o quota: p. 1

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: travi rovesce

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: pietra locale

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: solaio tra il p. seminterrato ed il p.t.

TIPO [1 / 2]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 2]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: solaio tra il p.t. ed il p.1

TIPO [2 / 2]

Genere: solaio

STRUTTURA [2 / 2]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: a guida

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: piano seminterrato e piano terreno

Genere: ammattonato

Schema del disegno: a giunti sfalsati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: piano primo

Genere: a parquet d'assi

Schema del disegno: assi disposte parrallelamente tra loro

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 8]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2003, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 8]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2003

Stato di conservazione: ottimo

Fonte: 2003, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 8]

Riferimento alla parte: intonaci interni

Data: 2003

Stato di conservazione: ottimo

Fonte: 2003, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 8]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2003

Stato di conservazione: ottimo

Fonte: 2003, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 8]

Riferimento alla parte: soffitti

Data: 2003

Stato di conservazione: ottimo

Fonte: 2003, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 8]

Riferimento alla parte: solai

Data: 2003

Stato di conservazione: ottimo

Fonte: 2003, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 8]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2003, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 8]

Riferimento alla parte: volte

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2003, osservazione diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1992/00/00

Data fine: 1993/00/00

Descrizione intervento

Intervento conservativo e di riuso per adattare i locali ad accogliere la sede museale con messa a norma della struttura e degli impianti. Pulizia delle murature e delle strutture a volta e probabile rifacimento del solaio tra i piani terra e primo

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: museo

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Fonte: orale

Indirizzo: Via Papa Giovanni, 7
- 24010 Camerata Cornello BG

Indicazione specifica: Comune di Camerata Cornello

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: ope legis (L.1089/1939 art. 4)

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BG070-00003_IMG-0000170417

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2003/00/00

Codice identificativo: BGCAMFT002

Note: ingresso piani superiori

Nome del file originale: BGCAMFT002.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BG070-00003_IMG-0000170418

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2003/00/00

Codice identificativo: BGCAMFT001

Note: ingresso piano seminterrato

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BGCAMFT001.JPG

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Ente compilatore: Provincia di Bergamo

Nome: Tiraboschi, Diego