

# Villa Speranza

## San Pellegrino Terme (BG)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/BG080-00001/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/BG080-00001/>

## CODICI

Unità operativa: BG080

Numero scheda: 1

Codice scheda: BG080-00001

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Bergamo

Ente competente: S26

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: villa

Denominazione: Villa Speranza

### ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: originaria

Denominazione: Museo Brembano di Scienze Naturali

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BG

Nome provincia: Bergamo

Codice ISTAT comune: 016190

Comune: San Pellegrino Terme

Indirizzo: Viale della Vittoria 4

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici: Via San Carlo

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: San Pellegrino Terme

Particelle: 125

Foglio/Data: 13

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Motivazione/fonte: Analogia con architetture dello stesso periodo (n.d.c.)

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: seconda metà

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: seconda metà

### NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: passaggio da proprietà privata a proprietà comunale

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1972/00/00

Validità: ca.

**NOTIZIA [3 / 5]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia: generale ristrutturazione dell'immobile

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1986/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1993/00/00

**NOTIZIA [4 / 5]**

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: istituzione museo paleontologico

Notizia

il Consiglio Comunale delibera di istituire il museo paleontologico mettendo a disposizione appositi locali in un piano di Villa Speranza

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1980/02/19

**NOTIZIA [5 / 5]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: seconda metà

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: seconda metà

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: -1

Tipo di piani: p. seminterrato

### SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. rialzato; p. 1; p. 2

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio di forma rettangolare con muratura continua, solaio in voltini prefabbricati al piano seminterrato, copertura a tetto semplice a padiglione.

## PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

### PIANTA

Riferimento piano o quota: p. seminterrato

Schema: a sviluppo assiale

Forma: rettangolare

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

### STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Tecnica costruttiva: muratura mista

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: piano seminterrato

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: non accertabile

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: piano seminterrato

### TIPO

Genere: voltini

Forma: a botte

### STRUTTURA

Riferimento: voltine

## COPERTURE

Ubicazione: intero bene

### CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

### MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre

## SCALE

### SCALE [1 / 2]

Ubicazione: esterna

Genere: scala d'accesso

Categoria: principale

Quantità: 2

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: rettilinea

### **SCALE [2 / 2]**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: a due rampe

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

Ubicazione: p. seminterrato

Genere: in ceramica

## **CONSERVAZIONE**

### **STATO DI CONSERVAZIONE**

Riferimento alla parte: strutture sotterranee

Data: 2003

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

evidenti fenomeni di umidità ascendente con conseguente ammaloramento degli intonaci e rigonfiamento e distacco degli stessi

Fonte: 2003, osservazione diretta

## **RESTAURI E ANALISI**

### **RESTAURI**

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1986/00/00

Data fine: 1993/00/00

Descrizione intervento

generale ristrutturazione dell'immobile e delle sue strutture di orizzontamento; messa a norma dal punto di vista impiantistico

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: p. seminterrato

Uso: museo

### USO STORICO

Riferimento alla parte: piano seminterrato

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: magazzino

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica: Comune di San Pellegrino Terme

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: ope legis (L.1089/1939 art. 4)

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Aree per attrezzature di interesse comune

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BG080-00001\_IMG-0000170439

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 3

Nome del file originale: BGBSN10G02.jpg

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 2]



Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BG080-00001\_IMG-0000170440

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BGBSN10G01.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 2]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BG080-00001\_DRA-0000029377

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Scala per elaborati grafici: 1:1000

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: BGBSNALGN1\_dwg.zip

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 2]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BG080-00001\_DRA-0000029378

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Note: pianta

Nome del file originale: BGBSNALGN2.dwg

**FONTI E DOCUMENTI**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BG080-00001\_FNT-0000031882

Genere: documentazione allegata

Tipo: relazione

Autore: Albini, Roberto

Denominazione: relazione storico tecnica

Data: 2003

Nome del file originale: BGBSN10000.doc

**COMPILAZIONE**

**COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2003

Ente compilatore: Provincia di Bergamo

Nome: Albini, Roberto