

# Museo di San Lorenzo Martire

Zogno (BG)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/BG080-00002/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/BG080-00002/>

## CODICI

Unità operativa: BG080

Numero scheda: 2

Codice scheda: BG080-00002

Tipo scheda: A

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Bergamo

Ente competente: S26

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: casa

Denominazione: Museo di San Lorenzo Martire

### ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: storica

Denominazione: Casa della Giudicatura

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BG

Nome provincia: Bergamo

Codice ISTAT comune: 016246

Comune: Zogno

Indirizzo: Via Umberto I

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici: Via dei Mille

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Zogno

Particelle: 1849

Foglio/Data: 18/ 1999

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. XIV

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. XIV

### NOTIZIA [2 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]

Secolo: sec. XX

Data: 1963/00/00

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1963/00/00

### NOTIZIA [3 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]**

Secolo: sec. XX

Data: 1980/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]**

Secolo: sec. XX

Data: 1985/00/00

**NOTIZIA [4 / 4]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]**

Secolo: sec. XIV

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]**

Secolo: sec. XIV

## PREESISTENZE

### PREESISTENZE

Ubicazione: non pertinente

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +4

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. 2; p. 3

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio di forma irregolare, assimilabile ad una L, con solai in laterocemento, tetto in laterocemento e copertura a tetto semplice a padiglione composito

## PIANTA

### **PIANTA [1 / 2]**

Riferimento piano o quota: p. 2

Schema: articolato

Forma: a T

### **PIANTA [2 / 2]**

Riferimento piano o quota: p. t.; p. 1; p. 3

Schema: articolato

Forma: a L

## **FONDAZIONI**

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

## **STRUTTURE VERTICALI**

### **TECNICA COSTRUTTIVA**

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: ciottoli di fiume

Materiali [2 / 2]: pietra da taglio

## **STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

Ubicazione: intero bene

### **TIPO**

Genere: solaio

### **STRUTTURA**

Riferimento: intero solaio

## **COPERTURE**

Ubicazione: intero bene

## **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: collegate

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## **SCALE**

### **SCALE**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: a due rampe

### **SCHEMA STRUTTURALE**

Riferimento: intera struttura

Tipo: ad anima

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

Ubicazione: intero bene

Genere: in gres

Schema del disegno: a giunti sfalsati

## **CONSERVAZIONE**

### **STATO DI CONSERVAZIONE**

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Buono stato di conservazione dell'intero immobile

Fonte: 2003, osservazione diretta

## RESTAURI E ANALISI

### RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1980/00/00

Data fine: 1985/00/00

Descrizione intervento

generale intervento di consolidamento strutturale, restauro conservativo delle facciate, rifacimento delle coperture, messa a norma degli impianti elettrico e di riscaldamento

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: museo

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indirizzo: via XI Febbraio, 10 - Zogno

Indicazione specifica: Parrocchia di San Lorenzo Martire

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: ope legis (L.1089/1939 art. 4)

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: centro storico

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BG080-00002\_IMG-0000170441

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Nome del file originale: BGSLM10G01.jpg

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BG080-00002\_IMG-0000170442

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: 3

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BGSLM10G02.jpg

### DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BG080-00002\_DRA-0000029379

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: BGSLMALGN1\_dwg.zip

### DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BG080-00002\_DRA-0000029380

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Scala per elaborati grafici: 1:200

Note: pianta

Nome del file originale: BGSLMALGN2.dwg

### FONTI E DOCUMENTI

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BG080-00002\_FNT-0000031883

Genere: documentazione allegata

Tipo: relazione

Autore: Albini, Roberto

Denominazione: relazione storico tecnica

Data: 2003

Nome del file originale: BGSLM10000.doc

#### **BIBLIOGRAFIA [1 / 2]**

Genere: bibliografia specifica

Autore: Gabanelli G.

Titolo contributo: Guida al Museo di San Lorenzo Martire in Zogno

Luogo di edizione: Clusone BG

Anno di edizione: 2002

#### **BIBLIOGRAFIA [2 / 2]**

Titolo contributo: Musei della Provincia di Bergamo

Luogo di edizione: Ranica BG

Anno di edizione: 1999

### **COMPILAZIONE**

#### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2003

Ente compilatore: Provincia di Bergamo

Nome: Albini, Roberto