

# Palazzo della Ragione

Romano di Lombardia (BG)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/BG080-00005/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/BG080-00005/>

## CODICI

Unità operativa: BG080

Numero scheda: 5

Codice scheda: BG080-00005

Tipo scheda: A

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Bergamo

Ente competente: S26

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: palazzo

Denominazione: Palazzo della Ragione

### ALTRA DENOMINAZIONE [1 / 2]

Denominazione: Collezione Anita e Rinaldo Pigola

### ALTRA DENOMINAZIONE [2 / 2]

Denominazione: Palazzo della comunità

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BG

Nome provincia: Bergamo

Codice ISTAT comune: 016183

Comune: Romano di Lombardia

Indirizzo: Piazza Roma

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Romano di Lombardia

Particelle: 303

Foglio/Data: 26

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: Analogia con architetture dello stesso periodo (n.d.c.)

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XII

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XIII

## PREESISTENZE

### PREESISTENZE

Ubicazione: non pertinente

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. 1

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio di forma rettangolare con muratura continua, solaio in legno, copertura a tetto semplice a capanna.

## PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

### PIANTA

Riferimento piano o quota: p. 1

Schema: corpo doppio

Forma: rettangolare

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

### STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Tecnica costruttiva: non accertabile

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: pietra da taglio

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

## TIPO

Genere: solaio

## STRUTTURA

Riferimento: travi

## COPERTURE

Ubicazione: intero bene

## CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

## MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## SCALE

### SCALE

Ubicazione: esterna

Genere: scala d'accesso

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a due rampe

### SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: ad anima

## PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: intero bene

Genere: in marmo

Schema del disegno: a riquadri

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Stato di conservazione: buono

## RESTAURI E ANALISI

### RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1992/00/00

Data fine: 1994/00/00

Descrizione intervento

generale intervento di consolidamento strutturale, restauro conservativo delle facciate, rifacimento delle coperture, messa a norma degli impianti elettrico e di riscaldamento

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: sala consigliare

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: palazzo della comunità

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica: Comune di Romano di Lombardia

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: ope legis (L.1089/1939 art. 4)

### **STRUMENTI URBANISTICI**

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Centro Storico - Attrezzature di interesse comune

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BG080-00005\_IMG-0000170445

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: 3

Nome del file originale: BGCPI10G02.jpg

### **DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BG080-00005\_DRA-0000029390

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Nome del file originale: BGCPIALGN1\_dwg.zip

### **DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BG080-00005\_DRA-0000029391

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Nome del file originale: BGCPIALGN2\_dwg.zip

### **DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BG080-00005\_DRA-0000029392

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Nome del file originale: BGCPIALGN3\_dwg.zip

### **DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 4]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno

Scala per elaborati grafici: 1:100

Codice identificativo: 2

Note: rilievo, pianta

**BIBLIOGRAFIA [1 / 2]**

Autore: Cassinelli B./ Rodeschini M.

Titolo contribuito: Itinerari tra arte e storia del borgo di Romano

Luogo di edizione: Romano di Lombardia

Anno di edizione: 1999

V., pp., nn.: pp. 43..45

**BIBLIOGRAFIA [2 / 2]**

Titolo contribuito: Musei della Provincia di Bergamo

Luogo di edizione: Ranica BG

Anno di edizione: 1999

V., pp., nn.: pp. 24-25

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Ente compilatore: Provincia di Bergamo

Nome: Albini, Roberto