

# Villa Milesi

Lovere (BG)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/BG080-00010/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/BG080-00010/>

## CODICI

Unità operativa: BG080

Numero scheda: 10

Codice scheda: BG080-00010

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Bergamo

Ente competente: S26

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: villa

Denominazione: Villa Milesi

### ALTRA DENOMINAZIONE

Denominazione: Museo Civico di Scienze Naturali

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BG

Nome provincia: Bergamo

Codice ISTAT comune: 016128

Comune: Lovere

Indirizzo: Via Marconi

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Lovere

Particelle: 409

Foglio/Data: 7

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: progettazione

Notizia

Edificata nella seconda metà dell'Ottocento per volontà del Cavalier Milesi al quale deve il suo nome, la Villa si inseriva nel clima economico-imprenditoriale di fine secolo, essendo infatti sede di una grossa filanda.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XIX

Data: 1871/00/00

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XIX

Data: 1871/00/00

Validità: ante

### NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia

In seguito alla dismissione della attività produttiva la Villa Milesi fu acquisita dal Comune come patrimonio artistico municipale ed al suo interno furono collocate svariate attività di carattere pubblico. Le sale nell'ala sud-ovest della Villa Milesi vengono destinate dalla Comune a sede del Museo Civico di Scienze Naturali.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XX

Data: 1997/00/00

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]

Secolo: sec. XX

Data: 1997/00/00

### **NOTIZIA [3 / 3]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: seconda metà

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: seconda metà

## **PREESISTENZE**

### **PREESISTENZE**

Ubicazione: non pertinente

## **SPAZI**

### **SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Piano terra dell'ala sud-ovest dell'edificio di forma composita, con muratura continua, solai in legno e copertura a tetto semplice a padiglione.

## **PIANTA**

Riferimento alla parte: intero bene

### **PIANTA**

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: composito

Forma: rettangolare

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

### STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Tecnica costruttiva: muratura mista

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

### TIPO

Genere: volta

Forma: a botte

### STRUTTURA

Riferimento: intera volta

## COPERTURE

Ubicazione: intero bene

### CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

### MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: intero bene

Genere: in pietra artificiale

Schema del disegno: a giunti sfalsati

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 3]

Riferimento alla parte: intonaci interni

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: non si rilevano particolari fenomeni di degrado

Fonte: 2003, osservazione diretta

### STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 3]

Riferimento alla parte: volte

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: non si rilevano particolari fenomeni di degrado

Fonte: 2003, osservazione diretta

### STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 3]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: non si rilevano particolari fenomeni di degrado

Fonte: 2003, osservazione diretta

## RESTAURI E ANALISI

### RESTAURI

Riferimento alla parte: facciate

Data inizio: 1995/00/00

Data fine: 1996/00/00

Descrizione intervento

restauro delle facciate esterne dell'intero edificio attraverso asportazione e sostituzione dell'intonaco

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: museo

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: filanda

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indirizzo: via Marconi

Indicazione specifica: Comune di Lovere

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: ope legis (L.1089/1939 art. 4)

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BG080-00010\_IMG-0000170458

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Nome del file originale: BGCSN10G02.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 3]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BG080-00010\_IMG-0000170459

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BGCSN10G01.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 3]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BG080-00010\_IMG-0000170460

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BGCSN10G03.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 2]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BG080-00010\_DRA-0000029404

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Scala per elaborati grafici: 1:1000

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: BGCSNALGN1\_dwg.zip

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 2]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BG080-00010\_DRA-0000029405

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Scala per elaborati grafici: 1:100

Note: rilievo, pianta

Nome del file originale: BGCSNALGN2.dwg

**FONTI E DOCUMENTI**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BG080-00010\_FNT-0000031887

Genere: documentazione allegata

Tipo: relazione

Autore: Albini, Roberto

Denominazione: relazione storico tecnica

Data: 2003

Nome del file originale: BGCSN10000.doc

### **BIBLIOGRAFIA**

Autore: Avogadri A.

Titolo contributo: Lovere '800

Luogo di edizione: Lovere

Anno di edizione: 2002

### **COMPILAZIONE**

#### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2003

Ente compilatore: Provincia di Bergamo

Nome: Albini, Roberto